



Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 14-05-2018, Pogagervej 8, 7550 Sørvad

Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr	Adressebeskyttet
Dirk Leendert Millenaar	Pogagervej 8	7550 Sørvad	Nej

Telefon / Mobil	22626114	E-mail	ageeth@post.tele.dk
CVR nr.	20470089	CHR-nr	59108

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	27-10-2008
Sidste produktions tilladelse	21-12-2015

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	280		21-12-2015
St.r. årsopdr. 6-28mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	194		21-12-2015
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	5		21-12-2015
St.r. årskøer	Sengestald, m.bagskyl/ringkanal	22		21-12-2015
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	19		21-12-2015
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10		21-12-2015
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	29		21-12-2015
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	190		21-12-2015

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Landbrugets indplacering

Landbruget er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt "HG12K, Kvægbrug med §12 godkendelse", kategori: 1b. Herning Kommune er tilsynsmyndighed for landbruget.

Bruget er miljørisikoscoret til følgende:

Dato for vurdering	17-05-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	5
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	4,32
Vægtet score	4,06

Bemærkninger	E: Mere end 500 meter fra følsomme områder, grundvand, indsatsplanområder, NFI Mere end 100 meter til vandløb. Der er 110 meter og 135 meter fra de 2 gyllebeholdere til nærmeste vandløb Cirka 1.300 meter til nærmeste kategori 2 og 1 natur Cirka 115 meter til nærmeste nabo
--------------	---

Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>Dyreholdet bliver gennemgået.</p> <p>Godkendt dyrehold fra §31 af 21. december 2015: 307 stk. årskøer, tung race 194 stk. års. kvier/stude (6-25 mdr.), tung race 19 stk. småkalve (1-3 mdr.), tung race 10 stk. småkalve (0-1 mdr.), tung race 29 stk. småkalve (3-6 mdr.), tung race 190 stk. tyrekalve (40-55 kg), tung race</p> <p>Det faktiske dyrehold er jf. GHI følgende: GHI 2016-2017 5 stk. årskøer, tung race, dybstrøelse (10560 kg EKM) 303,6 stk. årskøer, tung race, sengestald med fast gulv (10560 kg EKM) 54,0 stk. småkalve (1,2-5,0 mdr.), dybstrøelse, tung race 70,9 stk. kvier (11,8-18,7 mdr.) sengestald med fast gulv 38 stk. kvier (11,8-18,7 mdr.) sengestald med fast gulv 80,9 stk. kvier (11,8-18,7 mdr.) sengestald med fast gulv 199 stk. tyrekalve (42,7-62,5 kg) dybstrøelse I alt 541,04 DE</p> <p>GHI 2015-2016 5 stk. årskøer, tung race, dybstrøelse (10120 kg EKM) 295,9 stk. årskøer, tung race, sengestald med fast gulv (10718 kg EKM) 74,2 stk. småkalve (0,8-5,0 mdr.), dybstrøelse, tung race 97,2 stk. kvier (11,3-18,3 mdr.) sengestald med fast gulv 62 stk. kvier (11,3-18,3 mdr.) sengestald med fast gulv 38 stk. kvier (11,3-18,3 mdr.) sengestald med fast gulv 143 stk. tyrekalve (43-61,2 kg) dybstrøelse I alt 540,47 DE</p> <p>Jævnfør GHI er der en overproduktion i 2015-2016 og 2016-2017. Det er på baggrund af en højere mælkeydelse end godkendt. Aktuelt er mælkeydelsen på 10.560 kg EKM og godkendt mælkeydelse er på 9234 kg EKM. Indtastning af mælkeydelsen i husdyrgodkendelse.dk har ikke betydning for udledning af kvælstof og fosfor eller lugt til omgivelserne eller ammoniak til naturen, men kun for antallet af DE. Da DE er af lovgivningen til 1. august 2017 vurderes forholdet af underordnet betydning. Derved vurderes det at dyreholdet er overholdt.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1987	200	300	0	Afløb til fortank
Ensilageplads	01-01-1800	2.100	4.200	0	Der er 4 ensilagepladser som er opmålt til cirka 2100 m ² .
Ensilageplads	01-01-1800	260	520		10m x 26 m ensilageplads op ad staldanlæg. Har afløb til staldanlæg

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæknings type	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1994	02-06-2015	0	2.000	Flydelag	
Gyllebeholder	12-10-2005	04-11-2014	750	3.000	Flydelag	
Gyllekælder	01-01-1800		0	173		
Ajlebeholder	01-01-1800		0	80	Intet	
Gyllebeholder	01-01-2000	10-01-2017	251	1.240	Flydelag	Ligger ved Bækkelundvej 11. Der er gyllealarm
Gyllebeholder	01-01-2006	10-01-2017	383	3.000	Flydelag	Ligger ved Bækkelundvej 11. Der er gyllealarm

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	2 stk. ajlebeholder på hhv. på 80 og 70 m ³ . En ajlebeholder ved plansiloen ved de gamle kostald. Og en ajlebeholder ved den nye sydliggende stald. Nr. 2 ligger ved hjørnet tættest på de 2 gyllebeholdere og vaskepladsen.
Gyllebeholder	På ejendommen findes to gyllebeholdere på hhv. 2000 m ³ og 3000 m ³ fra hhv. 1994 og 2005. Gyllebeholder på 2000 m ³ : Gyllebeholderen er fra 1994. Den har fået foretaget beholderkontrol i 2015. Flydelaget var 100% dækkende på besigtigelsestidspunktet. Logbogen blev fremvist og ser ok ud. Gyllebeholder på 3000 m ³ : Gyllebeholderen er fra 2005. Den har fået beholderkontrol i 2014.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Flydelaget var 90% dækkende. Ejer fortalte at beholderen var blevet rørt op i sidste uge og kørt ud. Der skal køres ud igen i næste uge. Vi talte om at tilsætte snittet halm for at få tæt flydelag. Logbogen blev fremvist og ser ok ud.</p> <p>Ved sidste tilsyn blev det vurderet at afstand fra gylletanke til nærmeste vandløb er ca. 110 og 135 meter, der er endnu længere til nærmeste § 3 sø.</p> <p>Ejer har også 2 gyllebeholdere på Bækkelundvej 11. De blev ikke besigtiget, da der pt. er ved at blive kørt gylle ud. Logbøger blev fremvist og ser ok ud. Begge gyllebeholdere har haft beholderkontrol i 2017. Ok.</p>
Fortank	Nej.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkeligt opbevaringskapacitet.
Ensilageopbevaring	<p>Der er 5 plansiloer.</p> <p>De 3 stk. er 10m x 50 m svarende til 500 m². De er alle bygget med 2 meter høj væg på 3 sider 2 meters randzone med hældning mod 5 afløb. Der var ingen synlige revner i bund. Ok.</p> <p>Den sidste er 15m x 40 m svarende til 600 m². Plansiloen er bygget med 2 meter høje vægge på 2 sider. Så var der en jordvold i enden af ensilagepladsen og en tilkørsel med kraftig hældning med et afløb. Det indskærpes at der skal etableres en minimum 1 meter høj mur eller en 2 meter randzone med hældning med afløb i stedet for jordvolden. Der var ingen synlige revner i bunden.</p> <p>Alle afløb løber til gyllebeholder.</p> <p>Ejer talte om at etablere et udsprinklingsanlæg. Det blev oplyst at der skal indsendes en anmeldelse til kommunen inden udsprinklingsanlægget etableres.</p>
Møddingsplads	<p>På ejendommen findes en møddingsplads på 200 m³ med afløb til fortank. Den er omgivet af 3 mure og en randzone. Der er 2 afløb til fortank. Ingen synlige revner/huller. Møddingspladsen er fritliggende, så der løber ikke tagvand eller overfladevand ind på pladsen.</p> <p>Møddingspladsen var halvt fyldt med gødning med overdækning. Det vurderes ok.</p>

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
--------------	------------------	-------

Markstakke	Ejer har ingen markstak med dybstrøelse pt. Kort over placering for makstak sidste år mv. blev fremvist. Der er ligget en markstak i 2017 på mark nr. 9 og mark nr. 49. I 2016 lå markstak på mark 57-0. Kort ok.	0
------------	---	---

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering af sprøjtemidler	Maskinstation udfører al sprøjtning og ingen opbevaring/håndtering sker på Pogagervej 8.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Mælkerumsspildevand	Ledes til gyllesystem.
Overfladevand	Der løber ikke regnvand ind på møddingsplads eller ensilagepladser.
Vaskeplads / Vaskehal	Ejer har en vaskeplads beliggende mellem de 2 gyllebeholdere. Der er afløb til fortank ved den nye stald beliggende sydligst. Ok.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke - Land	Der er en afblændet nedgravet tank på ejendommen. Er i BBR. Der er en overjordisk tank på 2500 l fra 1994. Ejer har fået tanken i 2009. Den har nr. 43937 01. Tanken står indenfor i værkstedet i den sydligste stald. Tanken er registreret i BBR.
Opbevaring af olie	Olie opbevares i tromler på rist over opsamlingskar i værksted i den sydligste stald.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald - Oplag	Har 600 l container til blandet brændbart affald, der tømmes af Marius Petersen. Spildolie opbevares i 4 metaltromler på fast gulv og spildbakke i værksted. Sprayflasker og lysstofrør opbevares i 200 l beholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Akkumulator er ved vandingsmaskine. Rengøringsmidler til malkeanlæg står i malkestald.
Animalsk affald	Opbevares på vaskeplads med kappe over.

Bortskaffelse og genanvendelse af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald - Bortskaffelse/genanvend	Har 600 l container til blandet brændbart affald. Kvittering forevist fra Marius Petersen. Ok. Spildolien afhentes af Marius Pedersen. Er ikke tømt siden sidst, så ingen kvittering. Sprayflasker og lysstofrør opbevares i 200 l beholder. De bortskaffes til genbrugsstation. Der er ikke kørt til genbrugsstation siden sidst, så ingen kvittering. Husk at gemme kvitteringer.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VILKÅR Drift og indretning	Miljøgodkendelse af 27. oktober 2008: Vilkår 1-4 og 6 er overholdt. Vilkår 5 må være delvis bortfaldet ifm tillæg nr. 1, da der nu er staldbygning langs gyllebeholderne i stedet for læhegn. Det vurderes overholdt. Tillæg nr. 1 af 30. september 2010 Vilkår 1 vurderes overholdt. Tillægget er taget i brug.
VILKÅR Årsproduktion	Miljøgodkendelse af 27. oktober 2008: Vilkår 7-8 er ophævet med tillæg nr. 1. Vilkår 9 vurderes overholdt. Tillæg nr. 1 af 30. september 2010 Vilkår 2-3 er ophævet med §31 anmeldelsen om skift i dyretyper. Vilkår 4-5-6 vurderes overholdt. §31 anmeldelsen om skift i dyretyper af 21. december 2015: Dyreholdet vurderes overholdt jævnfør GHI. Se under punktet dyrehold.
VILKÅR Staldinventar og drift	Miljøgodkendelse af 27. oktober 2008: Vilkår 10. Kalvehytter står på fast plads udenfor med afløb. Vilkåret vurderes overholdt.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Vilkår 11 vurderes overholdt. Vilkår 12: det glemte jeg at se, men ejer sagde at der havde været kontrol i 2018. Vilkåret vurderes overholdt. Vilkår 13: Ikke relevant, da maskinstation står for sprøjtning og opbevaring af dette. Vilkår 14. Ok.</p> <p>Tillæg nr. 1 af 30. september 2010 Vilkår 7 vurderes overholdt. Vilkår 8 ikke relevant.</p>
VILKÅR Ammoniakreducerende miljøteknol	<p>Miljøgodkendelse af 27. oktober 2008: Vilkår 15-16: Der er skrabeanlæg, som kører hver 2. time døgnet rundt, når køerne er indenfor. Der slukkes når køerne er ude. Vilkåret vurderes overholdt. Vilkår 17: staldene så pæne ud. Vilkåret vurderes overholdt. Vilkår 18: jævnfør tilsyn i 2015 er vilkåret ophævet og erstattet af vilkår 10 og 21 i tillægget.</p> <p>Tillæg nr. 1 af 30. september 2010 Vilkår 9. Staldene er etableret som vilkåret foreskriver. Vilkåret vurderes overholdt. Vilkår 10-11 samt 21: Ejer har indsendt afgræsningsplan ind for kvierne. Kvierne har i 2017 afgræsset på markerne 45 37 37-2 37-1 34 35-2 56 54 og mark nr. 41 fra start maj til start november. Dvs. kvierne har gået udenfor 24 timer i døgnet i cirka 6 mdr. Køerne er bundet ud 30. april 2017 og bundet in sidst i september 2017. De går ude mellem malkningerne, svarende til at de kommer ud cirka fra ca. kl. 6 om morgenen og tages ind til malkning igen cirka kl. 16. Det svarer til at de er ude cirka 10 timer i døgnet i knap 5 mdr. Vilkårene 10, 11 og 21 vurderes overholdt.</p>
VILKÅR Foder	<p>Tillæg nr. 1 af 30. september 2010 Ejer har fokus på fodereffektiviteten blandt andet via høj fokus på græs- og majsensilage mv.</p>
VILKÅR Opførsel af ensilageplads og ud	<p>Der er ikke opført nye ensilagepladser siden sidste tilsyn.</p>
VILKÅR Gødningsopbevaring	<p>Miljøgodkendelse af 27. oktober 2008: Vilkår 20. vurderes overholdt. Der er mere end 9 mdr. opbevaringskapacitet. Vilkår 21 vurderes bortfaldet, da det kan være til fare for landmanden at gå ned i gyllebeholderne. Vilkår 22-26 er bortfaldet jævnfør tilsyn i 2015. Vilkår 27. Det indskræpes at den sydligste plansilo på 15m x 40 meter lovliggøres. Se punktet om Ensilageopbevaring.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Vilkår 28-30 vurderes overholdt. Der har ikke været markstak i 2017/2018. Alt ensilage placeres i plansiloerne.</p> <p>Vilkår 31: Vurderes overholdt. Der lå ingen plastik løst i plansiloerne.</p> <p>Tillæg nr. 1 af 30. september 2010</p> <p>Vilkår 12: Vurderes overholdt. Dybstrøelse opbevares enten i dybstrøelsesstald, på møddingsplads eller i markstak.</p> <p>Vilkår 13: Vurderes overholdt. Ensilage opbevares i plansiloer.</p> <p>Vilkår 14: Ok.</p>
VILKÅR Gyllehåndtering	<p>Miljøgodkendelse af 27. oktober 2008:</p> <p>Vilkår 32-34 vurderes overholdt.</p> <p>Tillæg nr. 1 af 30. september 2010</p> <p>Vilkår 15 er overholdt.</p>
VILKÅR Transport	<p>Miljøgodkendelse af 27. oktober 2008:</p> <p>Vilkår 35 vurderes overholdt. Gyllen transporteres med gyllevogn med lukkemekanismer, så ingen spild.</p>
VILKÅR Uheld og driftsforstyrrelser	<p>Miljøgodkendelse af 27. oktober 2008:</p> <p>Vilkår 39-42: Vurderes overholdt. Der er udarbejdet beredskabsplan og energirapport og indsendt til kommunen.</p>
VILKÅR Tankning af brændstof	
VILKÅR Skadedyr	<p>Miljøgodkendelse af 27. oktober 2008:</p> <p>Vilkår 44 vurderes overholdt. På tilsynstidspunktet var der stort set ingen fluer. Ejer bruger hyppig udmugning som bekæmpelsesmiddel.</p>
VILKÅR Lugt	<p>Miljøgodkendelse af 27. oktober 2008:</p> <p>Vilkår 19. ikke relevant, da der ikke har været nogen klager.</p>
VILKÅR Støj	<p>Miljøgodkendelse af 27. oktober 2008:</p> <p>Vilkår 43. ikke relevant, da der ikke har været nogen klager.</p>
VILKÅR Udbringningsarealer	<p>Vilkårene omkring udbringningsarealer er ophævet via den nye husdyrlov fra den 1. august 2017.</p> <p>Miljøgodkendelse af 27. oktober 2008:</p> <p>Det drejer sig om vilkårene 56-66. Vær opmærksom på at nogle af vilkårene nu er lovgivning.</p> <p>Tillæg nr. 1: det drejer sig om vilkårene 17-18-19-20-22-23-24-25 og 26.</p>

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Yderligere vilkår som ikke har fået en boks:</p> <p>Miljøgodkendelse af 27. oktober 2008: Vilkår 46-47 ikke relevant, da ingen klager over støv. Vilkår 48-49 ikke relevant, da ikke bygget nyt og ingen klager over lys. Vilkår 50-52 vurderes overholdt. Olietanken står indenfor se ellers opbevaring af oplag. Vilkår 53 vilkåret vurderes overholdt. Vilkår 54: Ingen opbevaring af kemikalier. Vurderes overholdt. Vilkår 55:</p> <p>Tillæg nr. 1 af 30. september 2010 Vilkår 16 vurderes overholdt. Der blev fremvist kvittering for bortskaffelse af plastik/småt brændbart. Det resterende er ikke afhændet siden sidst. Ejer er opmærksom på at der skal fremvises kvittering fremadrettet. Vilkår 27 vurderes overholdt. Der er indsendt en energifetersynsrapport i 2015. Vilkår 28-29 er ikke relevant længere.</p>
Til stede ved tilsynet	Ejer Dirk Millenaar af husdyrbruget og tilsynsførende Louise Lindegaard Weinreich fra Herning Kommune
Status byggetilladelser mm.	Byggetilladelse til sydligste staldanlæg den 16. december 2008 Det ene ensilageplads (15x40m) mangler byggetilladelse. Men med det nye bygningsreglement skal der ikke længere laves byggetilladelser til disse. Så det er ok.