

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 25.3.2024 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Lundbækvej 5A, 2665 Vallensbæk.

Tilsynet er udført som et rutinetilsyn og som kampagnetilsyn.

Tilsynet er udført af: Oscar Andersson

Fra virksomheden deltog: John Sørensen

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

Q01 = Autoværksteder (branchebekendtgørelse), og er derfor omfattet af
brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

[Timetaksten](#) for kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time.

Journal nr. 24/1475

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavsnavn
18ns	Vallensbæk By, Vallensbæk

Betaleradresse	Værkstedet Lundbækvej - Vallensbæk Kommune, Lundbækvej 5A, 2665 Vallensbæk Attention: John Sørensen CVRnr: 19583910
Tlf. / mobil	43544697 / 20126060
E-mail	jos@vallensbaek.dk
CVR- / P-nummer	19583910 / 1008272758
Etableringsdato	Cirka 1986
Spildevandstilladelse	Nej
Kort beskrivelse	Værkstedet for Vallensbæk Kommunens Vej og Park-afdeling, hvor køretøjer vaskes og andet materiel vaskes, males og reparerer. Der er både træ- og metalværksted med punktudsug på adressen. Desuden er der udendørs oplag af ikke farligt affald, samt opbevaring af kemikalier og farligt affald indendørs. Der er også en hal tilhørende Vej og Park på Lundbækvej 7A og der er et projekt i gang på den adresse om at få lavet en ny vaskeplads som forventes blive taget i brug inden for et år.
Antal ansatte:	4 medarbejdere + 1 leder
Produktionsareal (m²):	460 m²
Driftstider (kl):	Hverdage: 6:30-15 (fredage 6:30-11:30)
Kommune-/lokalplanlægning	Lokalplannr. -
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	> 100 m ☒ 20 - 100 m < 20 m



Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	18-04-2024
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	2,6
C. Håndtering og opbevaring	5
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,79

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
18-04-2024	Punktudsug ved Svejsnings-, Slibnings- og Malingsarbejder	For at overholde BEK nr 908 af 30/08/2019 §11, stk. 2 og stk. 3, indskærpes det at der skal laves foranstaltninger, så afkast fra maskinel slibning føres 2 meter over tagryg og afkast fra udstødningsgas, rensmiddeldampe og svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret. Ifølge samme paragraf, skal emissionskoncentrationen af støv også måles. Der indskærpes at denne slags måling foretages når afksthøjden er blevet lovliggjort. Disse forhold bedes blive bragt i orden hurtigst muligt, dog senest d. 31/5-2024
18-04-2024	Tilslutningstilladelse	Der er ikke udarbejdet en tilslutningstilladelse på nuværende tidspunkt. Da virksomheden udleder processpildevand, skal der udarbejdes en tilslutningstilladelse.

Oplag af affald og bortskaffelse af affald

Affaldsart	Beholder (type)	Placering/ beskyttelse	Bortskaffelse	Frekvens
Maling/Spraydåser	To tønder	Indendørs	SMOKA	Cirka 1 gang/år
Elektronisk udstyr	Container	Udendørs	Kører selv	Cirka 2 gange/år
Jern og Metal	Container	Udendørs	Kører selv	Cirka 6 gange/år
Træspåner	Plasticsække	Indendørs (i skur)	Kører selv	Cirka 6 gange/år
Restaffald	Container	Udendørs	Ressourceindsamling	Ugentligt
Bemærkninger	Der er også opbevaring af kølervæske, sprinklervæske, motorbenzin, spildolie og dieselolie, men ikke noget affald af disse produkter.			

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Oplag af råvarer	Opbevaring af maling, kontaktlim, kemikalier, m.m. på hylder i materialerum. Vallensbæk Kommune henstiller til at der etableres spildbakke under kemikalier for at sikre at MBL § 27 overholdes.

Opvarmning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelt om opvarmning	Naturgas



Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar		
Ventilation og punktudsug	Der er punktudsug ved alle arbejdsstationer med slibe- og svejsningsarbejde. Dog fører punktudsug kun ud igennem væg i cirka 2 meters højde og altså ikke op over tagryg. Der er også træarbejde med punktudsug. Træspåner bliver ved udsugning samlet i sække og derefter bortskaffet. Punktudsuger for træ har også en alarm som viser når sækken er fuld.		
Aktivitet/proces	Stof	EMI.konc. (mg/m³)	Rensning
Svejsning	-	Bliver ikke målt	Punktudsug med filter
Slibning	-	Bliver ikke målt	Punktudsug med filter
Udstødningsgasser/ rensemiddeldampe		Bliver ikke målt	Punktudsug med filter


Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der vaskes jævnligt biler og andre motorfartøjer ved vaskeplads på adressen. Vaskepladsen har sandfang og olieudskiller som tilses og tømmes årligt af SMOKA. En ny vaskeplads på Lundbækvej 7A vil også opføres og planen er at den nye vaskeplads vil blive taget i brug inden for et år. Enheden har ikke en tilslutningstilladelse, så sagen om at få udarbejdet sådan en sendes til Ishøj Kommune. Det bør også overvejes om den kommende vaskeplads på Lundbækvej 7A skulle få en tilslutningstilladelse udarbejdet i samme omgang.

Billeder



Billeder indefra og udefra, som viser at punktudsug ledes ud igennem væg og ikke op over tagryg.



Billeder fra opbevaring af maling og kemikalier på åbne hylder i værkstedslokaler og uden spildbakke.



Udført af:

Oscar Andersson
Miljømedarbejder

Telefon: 4797 4314

E-mail: aaa01@vallensbaek.dk