



A.L.T. Service ApS
att. Martin Jensen
Meterbuen 6-12, Bygning 4
2740 Skovlunde

BY, ERHVERV OG MILJØ

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 22. november 2016

Tlf. dir.: 4175 0127
E-mail: mt-miljo@balk.dk
Kontakt: Lill Dueholm

Sagsid: 09.20.02-G01-12-16

Miljøtilsynsrapport for tilsyn udført den 21. november 2016

Virksomhedens navn	A.L.T. Service ApS
Virksomhedens adresse	Meterbuen 6-12, Bygning 4, 2740 Skovlunde
CVR nummer	28860803
Matrikel	14 BV, Skovlunde By, Skovlunde
Telefonnummer	4453 8686
Virksomhedstype	Q01 Autoværksteder
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn (frekvens hvert 4. år)
Deltagere på tilsynet	Lill Dueholm, Ballerup Kommune og Martin Jensen, A.L.T. Service ApS
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden (aktivitet og affald)

Oversigtskort for Meterbuen 6-12, 2740 Skovlunde



Håndhævelser

Ingen håndhævelser siden seneste tilsyn i 2014 og ingen håndhævelser på baggrund af tilsynet udført den 21. november 2016.

Generelt vedrørende A.L.T. Service ApS

Aktiviteter

Virksomheden udfører mekanisk reparation på biler, varevogne, lastbiler, busser o.l. Siden tilsynet i 2014 er halvdelen af værkstedet udlejet til anden side (andet værksted).

Jordforurening

Ejendommen er ikke registreret forurennet på vidensniveau 1 (V1) eller 2 (V2).

Kloakering

Ejendommen er separatkloakeret. Tegninger kan findes på www.filarkiv.dk.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes med naturgas.

Gennemgang af miljøforhold

Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige regionale drikkevandsinteresser.

Spildevand

Virksomheden har intet processpildevand.

Luft

Aktiviteten vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

Opbevaring/afhentning af affald

Virksomheden sorterer i brændbart, metal og farligt affald (spildolie, bremsevaskervand, oliefiltre mv.). Der er indgået aftaler om afhentning med godkendte transportører og modtagere.

Opbevaringen af affald vurderes ikke at udgøre en risiko for jord, luft eller grundvand. Det opbevares således at det ikke er til risiko for miljøet (primært indendørs).

Afrunding

Der blev ved tilsynet ikke fundet miljøforhold, der var direkte til risiko for forurening af jord, luft eller grundvand.

Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	21-11-2016
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Håndtering og opbevaring	1
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,6
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	2,81

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.

Til orientering skal tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via www.dma.mst.dk – her er det muligt, med tid, at se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Med venlig hilsen

Lill Dueholm