

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	11.02.2025
CVR-nummer	25483863
P-nummer	1000099604
Virksomhed	Ole Larsen Transport A/S
Adresse	Dalgårdsvej 7
Postnummer og by	8220 Brabrand
Telefonnummer	60207004
e-mail	avl@olelarsen.dk
Kontaktpersoner	Anders Vinther Larsen
Branchekode	H51 Garageanlæg/pladser, kørende materiel 3 eller mere
Opstartsdato	29.06.2000
Udvidelser/ændringer	Ingen udvidelser siden sidste miljøtilsyn
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Anders Vinther Larsen
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Bilag 1 virksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

Lovgrundlag for tilsyn

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021). Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn ved virksomheden belyst i denne rapport var et kombineret miljøtilsyn og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljøtilsynet og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De 2 fakturaer fremsendes efter 1. november. Da timesatsen for affaldstilsyn er højere end timesatsen for miljøtilsyn, bliver det samlede beløb derfor lidt større end beløbet for miljøtilsyn i de tidligere fakturaer. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

EGENKONTROL OG MILJØSTYRING

Virksomheden har ingen krav om regelmæssig indsendelse af egenkontrol. Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden er en transportvirksomhed med over 300 medarbejdere og egen kantine. Virksomheden kører med et bredt udvalg af ferskvarer og frostvarer i ca. 125 lastvogne. Virksomheden er indrettet med en stor administration, et stort kølelager og et stort værksted med vasketal, dieselpåfyldningsplads og udendørs parkeringsarealer. På værkstedet foretages service og reparation på anhængere. Der er 3 mekanikere ansat på værkstedet. Service på lastbiler foregår primært på eksterne værksteder. En del af bygning B1 er udlejet til en fødevarevirksomhed, der har adressen Sintrupvej 63.

STØJ

Virksomhedens væsentligste støjkloder er til- og frakørsel med lastbiler, der kan forekomme hele døgnet samt støj fra kølecontainere i drift parkeret på arealet. Virksomheden har foretaget en række støjdæmpende tiltag og herunder etablering af elforsyning til kølecontainere. Der er ikke modtaget klager over virksomhedens støj fra omkringliggende boliger de senere år.

BELIGGENHED

Virksomheden ligger i henhold til kommuneplanen i erhvervsområde 240110ER. Den vestlige del af virksomheden er desuden omfattet af lokalplan 675. Afstanden til nærmeste boliger er mere end 100 meter.



Luftfoto af virksomheden fra BBR med matrikelskel (blå streg)

Placeringen af olietank T2 i BBR på luftfotoet er ikke korrekt, da tanken er placeret indendørs.

LUFT

Afkast fra rumudsug og punktudsug til bl.a. svejserøg er ført over tag. Der var ved tilsynet ingen tegn på lugt- eller støvgener rundt om virksomheden.

SPILDEVAND

Virksomheden ligger i et separatkloakeret område, hvor spildevand afledes til Åby Renseanlæg og regnvand afledes direkte til et vandløb. Virksomheden afleder foruden sanitært spildevand også processpildevand fra gulvafløb og fra vask af køretøjer i automatisk vaskehal ved brug af regnvand til spildevandssystemet via sandfang og olieudskillere i henhold til spildevandstilladelse meddelt den 7. juli 1999. Overfladevand fra dieselpåfyldningspladsen afledes til regnvandssystemet via særskilt olieudskillere med flydelukke i henhold til afløbsplan af 30 juli 1999. Begge olieudskillere er med i den kommunale tømningsordning.

AFFALD

Sortering af erhvervsaffald

Det fremgår af oplysninger indberettet til Miljøstyrelsens affaldsdatasystem (ADS), at virksomheden foretager sortering af erhvervsaffald i mange affaldsarter, hvilket medvirker til forøgede genanvendelsesmuligheden af affaldet.

Sortering af husholdningslignende affald

Virksomheden har indført udsortering af husholdningslignende affald på samme vis som husholdninger. Nogle fraktioner kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatørselskab. På dette link til Kredsløb A/S fremgår det både hvilket madaffald, der skal frasorteres og hvilke fraktioner, som ligner madaffald, men fortsat skal bortskaffes som brændbart restaffald fx mellemlægspapir og madpakkepapir:

<https://www.kredsløb.dk/sorteringsguiden/madaffald>

Indberetning af oplysninger til Miljøstyrelsen

I henhold til de nye regler om affaldstilsyn, skal der foretages indberetning af data til Miljøstyrelsen. Vedhæftede bilag viser, hvad der er indberettet.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af farligt affald

Farligt affald opbevares indendørs på betongulv, oliefiltre i en tromle og spildolie i en dobbeltvægget tank. Den visuelle flyderalarm på tanken var udløst. Så der må være væske i den yderste kappe.

Opbevaring af olie og kemikalier

Motorolie opbevares i en typegodkendt olietank placeret indendørs. AdBlue opbevares i en udendørs container etableret med opsamlingsbassin. Øvrige ikke miljøfarlige "autokemikalier" opbevares indendørs på betongulv,

Oversigt over olietanke i brug

BBR	Indhold	Størrelse	Årstal	Placering	G.nr.	Bemærkninger
T1	Dieselolie	75.000 l	1999	Nedgravet	01.001	Skal inspiceres igen inden 2.12.2029
T2	Motorolie	1.500 l	1999	Indendørs	SB 600/81	Filebænkstank
-	Spildolie	1.000 l	-	Indendørs	-	Dobbeltvægget med visuel lækagealarm

Oplysninger om rørføringer

Rørføringen til dieseltanken er tæthedsprøvet i forbindelse med inspektionen den 2.12.2019.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

KLIMA, ENERGI OG CO₂

Bæredygtighed og ESG

Virksomhedens bæredygtighedsrapport i henhold til ESG er tilgængelig på virksomhedens hjemmeside, hvor der redegøres for virksomhedens mange grønne tiltag.

Opvarmning

Virksomhedens værksted og administration opvarmes med fjernvarme.

Grøn Aarhus - En mulighed for konkrete grønne tiltag

Grøn Aarhus er en hjemmeside der samler konkrete grønne projekter målrettet virksomheder i Aarhus. Aarhus Kommune vil med Grøn Aarhus samle konkrete grønne projekter, så virksomhederne kan kickstarte eller fortsætte den grønne omstilling.

Link: [Grøn Aarhus - grønne projekter til din virksomhed](#)

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Virksomheden har særdeles godt styr på miljøforholdene, og tilsynet har kun givet anledning til følgende bemærkning. Den visuelle flyderalarm på spildolietanken var udløst. Så der må være væske i den yderste kappe. Den yderste kappe skal derfor tømmes hurtigst muligt og inden 4 uger som aftalt. Giv venligst besked tilbage herom.

Følgende bemærkninger er til virksomhedens orientering angående **væsentlige miljøforhold i 2029:**


Virksomhedens tank til motorolie er uden indvendig korrosionsbeskyttelse og skal derfor tages ud af brug senest når tanken er 30 år gammel i 2029 jf. vedhæftede pjece.

Virksomhedens nedgravede tank til dieselolie er fra 1999. Tanken er inspiceret den 2. december 2019 og skal inspiceres igen inden den 2. december 2029. Tankens rør er tæthedsprøvet ved samme lejlighed. Da tank og rør er 30 år gamle i 2029, skal virksomheden senest i forbindelse med inspektionen i 2029 undersøge rørtypen af nedgravede væskeførende rør til tanken jf. § 48 i Olietankbekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019.

Hvis der forekommer nedgravede væskeførende rør af stål til tanken, som IKKE er galvaniseret eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse skal det udskiftes med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen – og således i 2029.

Sig til hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 11. februar 2025.



Jens Tikær Andersen
Biolog