

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 16-04-2021 på ejendommen:

Algade 73
6971 Spjald

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen.
-------------------------	---------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	10-09-2009
Tilladte dyreenheder	356,15

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2009 er udnyttet.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">- Sengestalde med spaltegulv.- Sengestald med spaltegulv, linespil.- Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Skrabeanlægget, til fjernelse af husdyrgødning, skal skrabe spaltegulvet mindst 12 gange i døgnet. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har den forventede ammoniakreducerende effekt, og der er derfor ikke længere krav om skrabning af spaltegulv.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Årsgennemsnittet for indholdet af græs i grovfoderet skal være minimum 40 %.- Foderet til malkekøerne må højst indeholde 170 g råprotein/FE.- Dokumentation i form af foderplan, effektivitetskontrol eller lignende. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der anvendes mere end 40 % græs.</p> <p>Råproteinindholdet er mindre end 170 g./fe.</p> <p>Der blev vist dokumentation i form af foderplan.</p>

Antal mdr. på græs - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 22 af husdyrbrugets kvier (5-23 mdr.) skal gå minimum 3 mdr. på græs uden for husdyrbrugets udbringningsareal. <p><u>Vurdering:</u> Der er kvier på græs i sommerperioden.</p>
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <p>Der skal senest et halvt år efter gyllebeholderens opførelse plantes slørende beplantning på hver side af nyanlagt privat vej. Beplantningen skal placeres parallelt med Algade. Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der er ikke etableret beplantning på grund af manglende oversigtforhold ved udkørsel til Algade.</p>

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	200	266,67	10-09-2009
St.r. årsopdr. 0-5 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	38	9,94	10-09-2009
St.r. årsopdr. 5-23 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringk anal	139	63,64	10-09-2009
St.r. årsopdr. 23-26 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringk anal	23	14,59	10-09-2009
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	100	1,31	10-09-2009

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	192	251,59	5.585,0	0,0
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	8	10,48	0,0	200,1
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	47	12,49	0,0	148,5
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringk anal	157	74,02	999,9	0,0
Slagtekalv st.r. 0-1 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	104	1,00	0,0	9,4

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 15-04-2021</u>: 198 køer, 216 kvier og 1 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019/2020: 200 årskøer, 47 kvier (0-6 mdr.), 157 kvier (6 mdr.-kælvning) og 104 slagtekalve (43-58 kg.) - 2018/2019: 201 årskøer, 46 kvier (0-6 mdr.), 162 kvier (6 mdr.-kælvning) og 115 slagtekalve (43-60 kg.) og 3 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2017/2018: 200 årskøer, 48 kvier (0-6 mdr.), 166 kvier (6 mdr.-kælvning) og 109 slagtekalve (43-58 kg.) og 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering</u>: Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	<p>Der foretages hyppig udmugning.</p> <p>Efter behov anvendes Neporex.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overd ækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2001	1.000	2.520	0	Afløb til buffertank (udsprinkling)
Ensilageplansilo	01-01-2009	900	2.300	0	Afløb til buffertank (udsprinkling)
Fast mødding	01-01-2009	455	600		Afløb til fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Ensilagesiloanlæg har afløb til buffertank, hvorfra der er etableret udsprinklingsanlæg.</p> <p>Ensilagesiloer har mod nord murafrænsning.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Møddingsplads har afløb til fortank.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring		Sønderkjærvej 22		640

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1988	10-12-2019	10	400	1.150	Flydelag	Beholder kontrolleret 10-12-2019.
Gyllebeholder	01-08-2010	10-12-2019	10	1.250	4.000	Flydelag	Beholder kontrolleret 10-12-2019.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	100		
Gyllekælder	01-01-1988			0	500		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen vold omkring gyllebeholdere.
Opbevaringskapacitet	Der opnås tilstrækkelig opbevaringskapacitet ved at afsætte gylle.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.150 m ³ . <ul style="list-style-type: none">- Beholderkontrol sidst udført i 2019.- Dykket indløb: Ok.- Flydelag: Ok.- Logbog: Ok.

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Omrørt ved tilsynet. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 640 m3 ved Sønderkjærvej 22. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2013. - Flydelag, 01-03-2021: Ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder ved Algade 69 anvendes ikke.
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Der anvendes syreanlæg på gyllevogne. Dokumentation for udbragt gylles pH-værdi er ikke set ved tilsynet.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemi til brug i mark. Har fryserer med lås, der kan anvendes til formålet.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinklingsanlæg nordøst for ejendom. Sprinkler er ved tilsynet blevet renoveret, så restvand fremadrettet kan udsprinkles korrekt.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på ensilageplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til bæk.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	134453	Tank	01-5313	2003		1.800	Indendørs		30-12-2033

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2015	63801	Tank	50-5123	2015	Fyringsgasolie	2.500	Overterræn, udendørs		28-12-2055

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2015 står på fast bund. I forbindelse med tilsynet blev olietank fra 2003 fjernet fra BBR.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhuset, i en fryser.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Plastik køres til AFLD. Øvrig affald køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter, overdækkes med kappe, afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.1228): 84.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2025. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <u>Ved Grønbjergvej 12:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.1163): 54.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i maj, 2023. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Beredskabsplan	Er udarbejdet og tilgængelig.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	16-04-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.