

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	04.06.2018
<b>Tilsynstype</b>	Prioriteret tilsyn
<b>CVR-nummer</b>	14513884
<b>P-nummer</b>	
<b>Virksomhed</b>	Dinitrol Center Viby
<b>Adresse</b>	Birkegårdsvej 34B
<b>Postnummer og by</b>	8361 Hasselager
<b>Telefon</b>	
<b>Mobil</b>	
<b>e-mail</b>	ltauto@pc.dk
<b>Branchekode</b>	Br.: Autobranche virksomhed.
<b>Biaktiviteter</b>	-
<b>Opstartsdato</b>	01.09.2012
<b><u>Tilstede ved tilsynet:</u></b>	
<b>Virksomheden</b>	Lotte Skov
<b>Aarhus Kommune</b>	Marie Ambye-Jensen

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

### Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljø-sagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

### Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret forhold, der giver anledning til afsluttende bemærkninger.
Opfølgning fra sidste tilsyn	De påtalte forhold ved sidste tilsyn er efterkommet. Kommunen har ikke modtaget klager over virksomheden.
Egenkontrol	Virksomheden skal føre journal over vandforbrug, forbrug af vaske-midler og antal vaskede biler. Journalen skal ajourføres løbende og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden foretager undervognsbehandling. Der er indrettet 2 linjer til behandlingen.
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 2-3 personer.

### Planforhold

Planforhold	Virksomheden er beliggende i: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kommuneplanens delområde 220506ER – erhvervsområde til tunge industri</li><li>• Lokalplan 308 – Erhvervsområde øst for Jegstrupvej i Hasselager</li><li>• et separatkloakeret område</li><li>• et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD)</li></ul>
-------------	--

### Driftstid

Hverdage

Weekender og helligdage

kl. 07.30-16.00 (fredag luk 12.30)

lukket

## Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<p>Der skal føres journal for årligt forbrug af undervognsbehandlingsprodukter, jf. Autobranche-bekendtgørelsen.</p> <p>Årlige mængder:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Undervognsmidler: ca. 4500 liter</li><li>- Vand: ca. 70 m<sup>3</sup></li><li>- Vaskede biler: ca. 200 stk</li><li>- Vaskemidler: ca. 50 liter</li></ul>

## STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Væsentlige støjkloder	<p>Virksomheden er placeret i et område, der i kommuneplan og i lokalplan er udlagt til erhvervsområde. Der findes enkelte eksisterende boliger indenfor området.</p> <p>Virksomhedens væsentligste støjkloder er kørsel, værkstedsaktiviteter samt støj fra udsugning. Støjen vurderes ikke at være væsentlig. Ingen klager fra naboer.</p>

## LUFT

### Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Undervognsbehandling: Olieåge + kuvert, ca. 12 meter (dimensioneret efter OML), varmeveksling på ud-/indluft</li><li>- Almen ventilation: Sammen med behandling</li></ul> <p>Afkastet er udformet efter reglerne i autobranchebekendtgørelsen.</p>
Rumopvarmning	Opvarmning er med fjernvarme.

## SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende rensningsanlæg	VIBY
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	17.08.2012

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	<p>Der er tilladelse til manuel vask af biler i forbindelse med undervognsbehandling, antal 1.400 biler/år.</p> <p>Der anvendes højtryksrensere med sparedyser. Det årlige vandforbrug er nedbragt til ca 70 m<sup>3</sup> grundet nye processer.</p> <p>I december 2016 blev det meddelt at den årlige spildevandsprøve ikke længere var nødvendig.</p>

## Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Olieudskillere er udskiftet i 2014 og dimensioneret til 3 l/s.
Tømning / kontrol af udskillere	Der er meddelt fritagelse fra tømningsordningen i 2015. Holst Kloakservice tømmer og inspicerer udskillere og sandfang 2 gange årligt.

## Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Vand fra de 4 vaskepladser (der er etableret 2 før og 2 efter undervognsbehandling) ledes gennem 900 l sandfang ved den enkelte vaskeplads og derefter via fælles sandfang på 650 liter til olieudskillere og herfra til Aarhus Vand A/S spildevandssystem.
Tømning / kontrol af sandfang	Der er meddelt fritagelse fra tømningsordningen i 2015.

## AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Der opstår ikke farligt restaffald i forbindelse med undervognsbehandlingen.
Øvrigt affald	Øvrigt blandet affald afhentes af Marius Pedersen. Tomme olietønder afleveres hos Hørning Produkthandel.

## BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

### Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende råvarer	Flydende råvarer opbevares på rist over opsamlingsgrube.
Påfyldningsplads for brændstof	Ingen påfyldningsplads.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Belægninger	SF-sten på udendørs arealer. Ingen afdryp fra behandlede biler.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Tilsynet er udført af:



Marie Ambye-Jensen  
Civilingeniør

tlf: 4187 3705

e-mail: maram@aarhus.dk