



Rapport for miljøtilsyn hos Landmand Hans Henrik Winther Nielsen, Lillevordevej 13, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Ejer			
Anna M Vilholm Henriksen	Lillevordevej 13	9280 Storvorde	Gudum
Tilsynsdato	22-03-2023		
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	30687
Mobiltelefon		CVR nr.	17669079
E-mail		P. nr.	1001335176
Samkøring	LANDMAND HANS HENRIK WINTHER NIELSEN Rødageren 11 LANDMAND HANS HENRIK WINTHER NIELSEN Rødageren 6		

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	23-12-2020

Kategori	1b
----------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
11-01-2021	Indskærpelse	Meddelt	Revner lille beholder skal repareres
29-06-2021	Aftale	Efterkommet	Beredskabsplan mangler
29-06-2021	Indskærpelse	Meddelt	Dykket indløb til store beholder skal genetableres
29-06-2021	Aftale	Meddelt	Gammel olietank bag laden skal bortskaffes til godkendt modtager (f.eks. med næste læs til skrothandler)
29-06-2021	Indskærpelse	Meddelt	Nedgravet fyringsolietank fra 1980 skal sløjfes
24-05-2022	Aftale	Efterkommet	Logbøger over flydelag manglede ved tilsynet
14-06-2022	Påbudsvarsel	Andre forhold	Gyllebeholder på 460 m3 skal tages ud af drift
27-10-2022	Øvrige påbud	Meddelt	Gyllebeholder på 460 m3 skal tages ud af drift

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m2)	Bemærkning
1	Produktionsstald	625	
2	Sygestald	117	

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m2)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1	47	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		23-12-2020	
1	2	423	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		23-12-2020	
2	1	82	Slagtesvin og smågrise	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)		23-12-2020	

Produktionsarealer - Registreret

Bygn. nr	Afsnit	I drift	Areal (m2)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg.dato
1	1	Nej	47	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		29-06-2021
1	2	Ja	423	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		29-06-2021
2	1	Nej	82	Slagtesvin og smågrise	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)		29-06-2021

Opbevaringsanlæg Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1977	07-01-2021	100	460		Bloksten. Beholderkontrol 2016: Den øverste meter af den lille gyllebeholder skal tages ud af drift. Noteret som efterkommet, fordi ejer har oplyst, at tanken ikke kan fyldes over jordniveau pga. åbent spjæld mellem fortanken og gyllebeholderen
Gyllebeholder	01-01-1993	07-01-2021	250	1.500		Betonelement m kabler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Den lille beholder er en blokstensbeholder, som havde revner i de øverste 2 meter ved beholderkontrollen i 2021, og det er indskærpet, at de skal repareres. Ifølge beholderkontrollanten er det både indvendigt og udvendigt, at revner skal repareres. Ved tilsynet var gylleniveauet ca. 1,6 meter under øverste kant af beholderen. Revnerne var endnu ikke repareret. 27-10-2022 blev meddelt påbud om, at beholderen skulle tages ud af drift senest 30. november 2022. Da reparationerne af beholderen endnu ikke er gennemført, vurderer Aalborg Kommune, at beholderen i sin helhed ikke i fornøden grad er vedligeholdt og dermed opfylder beholderen ikke krav til styrke og tæthed.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Kraftigt flydelag i den lille beholder. Den store beholder var helt fuld og havde intet flydelag. Logbog over flydelaget fremvist. og heraf fremgår, at der er udbragt gylle 7. marts 2023. Ejer oplyste, at der var udbragt gylle flere gange i perioden siden 7-3-2023. Man har 7 dage til at etablere flydelag efter oprøring og udbringning af gylle.
Gyllebeholder, dykket indløb	Det dykkede indløb mangler stadig i den store beholder, og indskærpelsen (fra 2021), om at det skal gen-etableres hurtigst muligt, er stadig ikke efterkommet.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke	Ikke relevant	0

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Olietanke	I 2021 blev indskærpet, at en nedgravet olietank fra 1980 til fyringsolie skulle sløjfes hurtigst muligt, da olietanken er mere end 40 år gammel. Olietanken er endnu ikke sløjfet. Det er indkøbt slanger til etablering af jordvarme, og det blev oplyst, at der er lovning på en brugt varmepumpe i foråret 2023. Ejer er desuden informeret om, at der skal indsendes ansøgning om etablering af jordvarme, INDEN varmeslangerne graves ned, og det blev oplyst, at der netop er indsendt ansøgning herom.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klima- og energitiltag*	Oliefyret til stuehuset bliver erstattet af en varmepumpe med jordvarme i foråret 2023
Ressourcer og genanvendelse	Der ligger en bunke plastaffald, som snart bliver bortskaffet. Det blev oplyst, at man for nylig er kommet af med 1 læs plast. Desuden er der samlet skrotjern sammen, bl.a. en sløjfet olietank, som har stået der siden tilsyn i november 2021