



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 24.10.2018 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Brogrenen 12, 2635 Ishøj.

Tilsynet er udført som: Rutinetilsyn. Alle miljøforhold gennemgået (Ikke relevante forhold er udeladt i rapporten).

Tilsynet er udført af: Hans Schlüter.

Fra virksomheden deltog: Jimmy Larsen.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

A53 = Maskinfabriker, -værksteder 100-1000 m²,

og er derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Virksomheden skal derfor betale for den tid Ishøj Kommune bruger på tilsynet. [Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med omfattede virksomheder reguleres årligt. I 2018 er timetaksten 322,49kr. pr. time. Der konteres kun for reel sagsbehandling og f.eks. ikke for den tid der bruges på at sætte sig ind i lovgivningen. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Tilsynet har journal nr. 09.30.01-K08-6-18

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
13ar	20851	ISHØJ BY, ISHØJ

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr.
EJENDOMSELSKABET BROGRENEN 12, ISH	Brogrenen 12	2635 Ishøj

Betaleradresse	Andersen & Larsen. Flammeskæreri ApS, Brogrenen 12, Ishøj Attention: CVRnr: 11158609
Tlf. / mobil / e-mail	43739686 / / mail@andersen-larsen.dk
Hjemmeside	www.andersen-larsen.dk
CVR- / P-nummer	11158609 / 1000191119
Etableringsdato	01.01.1987
Spildevandstilladelse	08.11.2007
Kort beskrivelse	Specialister i flamme- og vandstråleskæring efter skabelon, tegninger eller mål og foretager alverdens underleverandørarbejde for alle typer af kunder. Det kan være maskinfabriker, tandhjulsfabrikker og andre virksomheder i jern og metalindustrien. Virksomheden råder bl.a. over 5 CNC-styrede flammeskæremaskiner og har ydermere 3 vandstråleskæremaskiner.
Antal ansatte:	12
Produktionsareal (m ²):	950
Driftstider (kl):	Hverdage: 8-16 Lørdage: Søn- og helligdage:
Kommune-/lokalplanlægning	Lokalplan 1.27 https://dokument.plandata.dk/20_1078056_APPROVED_1251277874060.pdf



Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industriområde
Afstand til boliger	<input checked="" type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m
Grundvandsindvindingsområde	Ja.
Lokalisering	Erhvervsområde

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	13-11-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,14

Tilsynsfrekvens (år): 0

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
25-10-2018	Indskærpelser	Ophobning af farligt affald - Den mundtlige indskærpelse er efterkommet
25-10-2018	Indskærpelser	Plast, pap og papir kildesorteres ikke. Den mundtlige indskærpelse er efterkommet
13-11-2018	Henstillinger	Olietank står på spildbakke, men er ikke beskyttet mod vejrlig. Aftalte at enten flyttes tanken ind i miljøcontainer eller at der bygges et halvtag eller lignende for at beskytte mod regn
25-10-2018	Indskærpelser	Havde ikke betalt for genbrugsstation - Den mundtlige indskærpelse er efterkommet

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kildesortering	Plast, pap, papir og forbrændingseget bortskaftes via Marius Pedersen som forbrændingseget i 1.100 liter minicontainer. I containeren var der væsentlige mængder plast, pap og forbrændingseget. Det indskærpedes mundtligt at genanvendelige fraktioner skal kildesorteres og bortskaftes til godkendt modtager. Virksomheden har efterfølgende fremsendt billede af opstillede beholdere til pap og plast som bortskaftes via genbrugsstationen med sms-ordning. Indskærpelsen anses derfor som efterkommet. Der vil ved opfølgning og ved næste miljøtilsyn blive fulgt op på at der er dokumentation for at affaldet bortskaftes
Farligt affald	Virksomheden har i væsentlighed kun hydraulikolie som farligt affald. Der stod en del tomme tønder og tønder med indhold på pladsen. Det blev mundtligt indskærpet at farligt affald skal opbevares sikret mod vejrlig (under tag) og sikret mod at det kan forurene jord og grundvand (spildbakke), samt at det skal bortskaftes til godkendt modtager. Det blev mundtligt indskærpet at affald ikke må "ophobes", dvs. højst opbevares 1 år. Inden afreportering af tilsynet har virksomheden fremsendt dokumentation for bortskaftelse af affaldsolien - Den mundtlige indskærpelse betragtes som efterkommet.



Bortskaffelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bortskaffelse af affald	Vi snakkede om brugen af genbrugsstationerne i Vestforbrændings opland. Virksomheden mente at de er tilmeldt og bruger den ind imellem. Jeg lovede at undersøge det og kan se at virksomheden ikke er tilmeldt. Genbrugsstationen må derfor først bruges igen når der igen er betalt - Indskærpelse. Virksomheden har pr. e-mail meddelt at de nu er tilmeldt sms-ordning. VF bekræfter så indskærpelsen anses for efterkommet.

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Luft fra punktudsug og rumudsug under loftet i produktionshal løber gennem cyklonfiltre med synlige bakker under cyklon - OK Affaldet bortskaffes i metalcontaineren - OK

Kortlægning af jordforurening

Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr.	Afmeldt
13ar	V1	Ja		183-05056	

*V1: Der er kendskab til aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden har en spildevandstilladelse der ikke er tidssvarende. Bør revideres.

Tanke (BBR)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der står en 1.200 liter olietank udendørs på spildbakke. Undertegnede informerede om at spildbakkens funktion er ikke eksisterende hvis den fyldes med regnvand. Det blev aftalt at enten flyttes tanken ind i miljøcontainer eller at der bygges et halvtag eller lignende for at beskytte mod vejrlig - Henstilling .

Udført af: Hans Schlüter
Miljømedarbejder

telefon: 4357 7507
e-mail: HSchl@ishoj.dk