



Rapport for miljøtilsyn hos Rødageren 11, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Ejer				
Boet efter: Claude Winther Nielsen	Frederiksberggade 16		1459 København K	v/Adv. Bente Lund Poulsen
Tilsynsdato	24-05-2022			
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet			
Telefon		CHR nr.	102621	
Mobiltelefon		CVR nr.	17669079	
E-mail		P. nr.	1001335176	
Samkøring	LANDMAND HANS HENRIK WINTHERR NIELSEN Lillevordevej 13 LANDMAND HANS HENRIK WINTHERR NIELSEN Rødageren 6			

Godkendelsestype	Uden godkendelse
Godkendelsesdato	06-07-2006
Tilladte dyreenheder	47,67 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
08-05-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Spild af gylle på jorden omkring gyllebeholderen skal fjernes og driften af gyllebeholderen skal indrettes, så der ikke sker spild på jorden
08-05-2018	Aftale	Efterkommet	Træer omkring gyllebeholderen skal fjernes/fældes
08-05-2018	Aftale	Meddelt	Affaldsbunke med beton, en klump asfalt, rester af metal og plast skal bortskaffes til godkendt modtager
14-05-2019	Aftale	Efterkommet	Spild af gylle omkring pumpebrønden skal oprens
29-06-2021	Indskærpelse	Meddelt	Pumpebrønden udenfor stalden skal indrettes, så der ikke kan ske overløb af gylle fra stalden
24-05-2022	Aftale	Meddelt	Logbog gyllebeholder skal kunne fremvises ved tilsyn

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.500	41,04	06-07-2006	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	1.500	6,63	06-07-2006	

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-2000	07-01-2021	615	2.500		
Gyllekanaaler	01-01-2000		203	81		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK. Der var lidt hyld omkring beholderen, og de bør skæres ned hvert år
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Beholderen var tom, og dermed er der intet krav om flydelag. Logbogen kunne ikke fremvises på tilsynet, og det er aftalt at den sendes til kommunen
Gyllebeholder, dykket indløb	OK
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Intet spjæld på denne beholder
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav om alarm, da der er mere end 100 meter til nærmeste vandløb/sø

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, beholderkontrol	Næste gang senest 2031
Gyllebeholder, øvrige	<p>Ved tilsyn i 2021 blev indskærpet, at pumpebrønden udenfor stalden skulle indrettes, så der ikke kan ske overløb af gylle fra stalden. Overkant af pumpebrønden er hævet til staldniveau, og der er lavet en forskalling til at støbe omkring forhøjet pumpebrønd. Der mangler at blive støbt.</p> <p>Indenfor forskallingen var der et lag af gylle. Det blev oplyst, at der havde været et sprunget vandrør i stalden, og at det havde givet anledning til at der kom gylle op ad pumpebrønden. Der var ikke tegn på udsivning udenfor forskallingen.</p> <p>Det blev oplyst, at pumpebrønden skal hæves lidt mere, og derefter støbes der i forskallingen. Det er aftalt, at der følges op inden høst 2022.</p>

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ikke relevant	0

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Ingen spildolie på denne ejendom
Affald, øvrige	Bunken med affald med beton/en klump asfalt var der stadig. Man havde kontakt med én, som vil aftage og anvende som knust beton. Der følges op inden høst 2022

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej