



Rapport for miljøtilsyn hos Møllegårdvej 1, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Ejer			
AGRI INTERNATIONAL HOLDING ApS	Hjortevej 2	9280 Storvorde	Mou
Tilsynsdato	18-08-2020		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	31375
Mobiltelefon		CVR nr.	31577519
E-mail		P. nr.	1014535221
Samkøring	AGRI INTERNATIONAL HOLDING ApS Hjortevej 2		

Godkendelsestype	Anmeldelse kap 7
Godkendelsesdato	10-08-2011
Tilladte dyreenheder	193,66 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
10-10-2019	Aftale	Efterkommet	Alle 3 åbninger i teltdugen på gyllebeholderen skal lukkes
18-08-2020	Aftale	Meddelt	Alle 3 åbninger i teltdugen på gyllebeholderen skal lukkes

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	7.496	193,66	10-08-2011	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	<p>Vi kunne ikke registrere lugt fra gyllebeholderen. Vi gik rundt om stalden, og der var kun lugt lige vest og lige nord for stalden, men ikke mere end hvad man kan forvente. Antal svin på stald ad gangen (kg) har betydning for, hvor meget det lugter. Se også bemærkningerne vedr. dyreholdets sammensætning. Staldsektionerne vaskes mellem hvert hold grise.</p> <p>Den lugt, naboerne oplever, afhænger også af vejrforholdene, og på klagetidspunktet (10-08-2020) var der varmt og ingen vind. Det er værst, når vinden er i syd, da naboen bor nord for svinebruget.</p> <p>På Dokkedalvej (øst og nordøst for stalden) lugtede der ikke af gris, Vi kørte også hen til den nabo, der havde klaget, men der var ingen hjemme. Vi kunne slet ikke lugte svin, da vi var på naboens gårdsplads.</p> <p>Kommunen har ikke modtaget flere klager over lugt i perioden siden tilsynet.</p>
Dyreholdets sammensætning og størrelse	<p>På tilsynet talte vi om hvorvidt antal grise på stald ad gangen (stipladser) svarer til den tilladte årsproduktion.</p> <p>Ejer oplyste, at Fødevarestyrelsen ved kontrolbesøg i marts 2020 ikke havde nogle bemærkninger til belægningen. Kontrolrapporten er fremvist, og heri står, at der er ca 2000 slagtesvin. Opslag i CHR den 08-10-2020 viser 1999 stipladser til slagtesvin samt 950 smågrise.</p> <p>Den tilladte produktion er 7496 slagtesvin (31-107 kg). Der er ikke tilladelse til produktion af smågrise.</p> <p>Hvis der produceres 4-4,3 hold slagtesvin jævnt fordelt over året, svarer det til max. 1874 svin på stald ad gangen.</p>
Dokumentation for dyreholdet	Fremover skal dokumenteres, hvor mange slagtegrise, der er produceres på ejendommen, samt hvor mange, der er på stald ad gangen

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1994	03-07-2014	754	3.110	Teltdug	
Gyllekana-ler	01-01-1994		820	820	Intet	Kender ikke byggeår. I miljøansøgning 2013 er oplyst kanaler med kapacitet på 820m ²

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der er teltoverdækning, og dermed ikke krav om logbog eller flydelag. Teltoverdækningens 3 luger stod åbne ved tilsynet. Ejer forklarede, at de pt. kører gylle til rapsen, som såes efter høst. Det er maskinstationen, der står for det, og han siger, at han aldrig ved, hvilken dag, de kommer. Det kan være i eftermiddag, eller det kan være i morgen... Vi kunne ikke registrere lugt fra gyllebeholderen. Ejer lukker lugerne, når de er færdige med at køre gylle ud for i år. Der er krav om, at teltåbninger skal være lukket, når der ikke er aktivitet på beholderen. Efter tilsynet har ejer oplyst, at der ved omrøring/udkørsel er sket skade på 2 af åbningerne, som derfor ikke kan lukkes. Han kontakter straks firma for reparation. Det er aftalt, at ejer sender foto af reparerede og lukkede telluger.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Ikke krav om alarm, da der er langt til nærmeste vandløb.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholderkontrol er foretaget i 2014, og næste kontrol skal foretages senest 2024

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen	0

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Bæredygtighed ikke drøftet på tilsynet, da det var et uvarslet tilsyn, og der var fokus på andre ting.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Udbringningsmetode flydende husdyrgødn.	Gylle nedfældes før såning
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ingen fluebekæmpelse. Vasker staldsektionerne mellem hvert hold. Der var en del fluer, mens vi stod vest for stalden