

Gærum Auto ApS
Brønderslevvej 126
9900 Frederikshavn
Att.: Peter Mørk Buus

Sendt via: kontor@tougardauto.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

28. oktober 2024

Rapport efter miljøtilsyn hos Gærum Auto ApS beliggende Brønderslevvej 126, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2022-03961
Dokumentnummer: 8180501

Frederikshavn Kommune har den 23.10.2024 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
9845 6279

Fra virksomheden deltog Peter Mørk Buus og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende aftale:

- **Opbevaring af farligt affald**

Virksomheden havde under tilsynet en 200 L tromle med flydende farligt affald stående ude på tæt belægning uden overdækning eller opsamling, se bemærkning under "Farligt affald" i vedhæftet bilag.

Jf. §13 i Autoværkstedsbekendtgørelse nr. 908 af den 30. august 2019 skal farligt affald placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak.

Det **aftales** på tilsynet, at virksomheden ikke har farligt affald placeret uden for egnede oplagspladser. Affaldet skal placeres således, at der ikke er risiko for spild/lækage til jord, grundvand og overfladevand eller afløb til kloaknettet, jf. ovennævnte. Olietromlen skal fjernes/afhentes **inden den 11. november 2024**.

Frederikshavn Kommune anmoder om en tilbagemelding, dokumenteret med billeder, når forholdet er bragt i orden.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard (MAKL)
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98486044	CVR nr.	40667148
		P. nr.	1024881624

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Autoværksted, hvor der foretages reparation, service og salg af biler og traktorer. Der har ikke været salg af traktorer de sidste mange år. Se billeder tilsynet nedenfor:</p> 

	<p>Værkstedet har 3 ansatte på værkstedet og åbent fra kl. 7.30 til kl. 16.00 - på nær torsdag og fredag, hvor de lukker tidligere. Der er i alt 6 personer på hele lokaliteten.</p> <p>Bygning 2 indeholder klargøringsværksted og udstilling af biler. Derudover er der udstilling af biler på omkringliggende arealer.</p> <p>Virksomheden er den 1. juli 2023 solgt til nuværende ejer.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Der er en årlig serviceaftale på rumventilationen, hvori filterne efterses og udskiftes af DFI-Gruppen A/S, som er et eksternt firma.</p> <p>Filterne er sidst skiftet/efterset den 19. feb. 2024.</p>
Miljøgodkendelse	Værkstedet er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.
Forurenet jord	Virksomhedens drift vurderes ikke at give anledning til forurening af jorden. Der er ikke konstateret forurening af jord ved tilsynet.
I øvrigt	Ejendommen er opvarmet med naturgas, hvilket også står registreret i BBR.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Værkstedet har rumventilation og udsug ved alle processer.</p> <p>Alle afkast er ligeledes ført over tagryg, så de overholder bestemmelser i lovgivningen. Filterne er sidst efterset og udskiftet den 19. feb. 2024 af DFI-Gruppen A/S via serviceaftalen.</p> <p>Der er 4 stk. afkast fra virksomheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 fra punktudsug til spraymaling (anvendes begrænset) - 1 fra rumventilation - 1 fra udsug i graven (tændes sammen med lyset dernede) - 1 fra udstødning

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle støjende aktiviteter foregår indendørs og kompressor er ligeledes placeret indendørs.</p> <p>Frederikshavn Kommune har ikke modtaget støjklager over virksomheden.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der forekommer afløb i værksted, i klargøringsværksted og på udendørs plads. Spildevandet passerer olieudskiller inden det ledes i kloakken.

	<p>Der forekommer ingen processpildevand - kun vand fra spuling af biler samt vask af gulve.</p> <p>I sjældne tilfælde anvendes udendørs plads til spuling af biler. Før i tiden blev vaskepladsen anvendt til spuling og rengøring af traktorer.</p>
--	---

Udskillere



Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	<p>Olieudskillere og sandfang tømmes automatisk hver 3. måned af Stæten.</p> <p>Virksomheden kunne fremvise fakturaer. Sidste tømning var den 28. aug. 2024.</p>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er registreret to aktive tanke i BBR:</p> <p>Størrelse: 2500 L Placering: Indendørs Indhold: mineralsk olie - smøreolie År: 1998 Udløb: år 2028 Denne bordolietank er placeret i værkstedet.</p> <p>Størrelse: 1200 L Placering: Over terræn, udendørs Indhold: Diesel År: 1998 Udløb: år 2028 Denne tank er placeret indendørs i klargøringsværkstedet.</p> <p>Tanke fra før 2000 er jf. olietankbekendtgørelsen lovligt i 30 år, hvorfor begge olietanke skal sløjfes inden udgangen af 2028.</p> <p>Virksomheden oplyser, at dieseltanken er tømt og fjernet i starten af 2024. Virksomheden vil ikke have en ny tank. Virksomheden udfyldte et papir med underskrift på tilsynet, som Kommunen kan bruge til at tilrette ejendommens BBR.</p>

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Oliefiltre, spraydåser, kølervæske, elektronik skrot og bremsevæske: ABAS - i særskilte beholdere -Spildolie: Avista Oil

	<p>-Batterier/Akkumulatorer: Returordning med Danbrit</p> <p>Virksomheden har en ca. 1000-1100 l tank i værkstedets grav til opbevaring af spildolie. Der er støbt gulv i graven uden afløb og graven er et afgrænset rum. Spildolien afhentes af tankbil, når der er ca. 700-800 l i tanken. Se tanken og øvrig opbevaring nedenfor:</p>  <p>Smøreolie opbevares i tank. Farligt affald opbevares i godkendte beholdere.</p> <p>Dog var der under tilsynet opbevaret noget flydende farligt affald udenfor uden opsamling eller overdækning. Dette er ifølge virksomheden et levn fra tidligere ejer, se nedenfor:</p>  <p>Det aftales med virksomheden, at al flydende farligt affald ikke opbevares udenfor - den pågældende tromle afhentes inden den 11. november 2024.</p>
<p>Affald, generelt</p>	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <p>Dagrenovation: Nordjysk Forretnings & Industri Renovation</p> <p>Dæk: Øksendal Dæk</p> <p>Plast kofanger: Sæby Produkthandel</p> <p>Bilruder: begrænset, da der er en returordning med firmaerne der udskifter ruderne</p> <p>Jern/skrot: Sæby Produkthandel</p> <p>Papir/pap: Nordjysk Forretnings & Industri Renovation - særskilt beholder</p> <p>Affald fra virksomheden står i godkendte beholdere. Se nedenfor:</p>

