

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 01-10-2015

Erling Sigvald Laursen
Skelhøjvej 3
8585 Glesborg

Til stede ved tilsyn	Erling Sigvald Laursen Kirsten Haugaard Wermuth, Norddjurs Kommune
----------------------	--

Ejer	Erling Sigvald Laursen
Adresse	Skelhøjvej 3, 8585 Glesborg

Telefon	86387255	CHR nr.	27033
E-mail		CVR nr.	15468149
Mobil		P nr.	1000928935

Nyeste godkendelse/tillæg	11-05-2011
Godkendte dyreenheder	75,56

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
30-04-2012	Indskærpelse	Der skal friholdes en 2 meter bred randzone omkring møddingspladsen
30-04-2012	Indskærpelse	Der skal føres logbog over flydelaget på beholderen
30-04-2012	Indskærpelse	Der skal etableres et dækkende flydelag på gyllebeholderen

Gældende tilladelser af dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	44	21,25	11-05-2011	Indgangsalder: 6.0	Afg./kælvningsalder 25.0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	13	3,51	11-05-2011	Indgangsalder: 0.0	Afgangsalder: 6.0
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, m. Grebning	55	39,29	11-05-2011		
St.r. tyrekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	14	1,65	11-05-2011	Indgangsvægt: 40.0	Afgangsvægt: 220.0
St.r. ungtyre	Bindestald, m. Grebning	28	9,86	11-05-2011	Indgangsvægt: 220.0	Afgangsvægt: 530.0

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	Ejendommens tilladte dyrehold er fastlagt ved tidligere tilsyn

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1994	399	617	0	

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-10-2000		0	30		
Gyllebeholder	01-01-1994	16-09-2014	125	760	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	Der er en møddingsplads på ejendommen som har afløb til gyllebeholderen. Møddingspladsen har en randbelægning på 3 af siderne og den fjerde side er afgrænset af en bakke. Der lægges affaldshalm op mod bakken for, at afgrænse bakken fra møddingspladsen. Møddingspladsen tømmes i foråret og har daglig eller næsten daglig tilførsel. Randlægningen er hel og der er fri for gødning rundt om afløsristerne.
Gyllebeholder	Der er en gyllebeholder på 760 m ³ på ejendommen fra 1994. Gyllebeholderen tager ajle.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dykket indløb på gyllebeholder	Gyllebeholderen har dykket indløb.
Beholderkontrol	Gyllebeholderen havde beholderkontrol i 2014 hvor den blev godkendt.
Flydelag på gyllebeholder	Flydelaget er helt på tilsynstidspunktet
Krav om alarm og barriere	Der er ikke krav om alarm eller barriere på beholderen, da der er ca. 260 meter til nærmeste åbne vandmiljø og hældningen er mindre end 6 grader.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn på baggrund af tidligere tilsyns håndhævelser.
Karakter og baggrund for risikovurdering	Der er givet karakteren 2,46. Dette er en middel karakter for et landbrug af den størrelse. Karakteren er givet på baggrund af dyreholdets størrelse, ejendommens placering og antallet af gødningsopbevaringsanlæg
Jordforurening på ejendommen	Der er på tilsynstidspunktet ikke konstateret jordforurening på den matrikel hvor ejendommens bygninger er placeret.
Indberetning af egenkontrol	Der er ikke krav om indberetning af egenkontrol for ejendommen

Udført af: Kirsten Haugaard Wermuth
biolog

Tel: 89594016
E-mail: khw@norddjurs.dk

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norddjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk