



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2023-118227
Ref. Rasoe/Aslma
Dato: den 13. december 2024

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	FMC (Cheminova A/S)
Virksomhedens adresse	Thyborønvej 78, 7673 Harboøre
CVR nummer	12760043
Virksomhedstype	4.4 Fremstilling af plantebeskyttelsesmidler eller biocider
Tidspunkt for tilsynet	28. november 2024
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, anmeldt tilsyn
Varsling af tilsynet	15. november 2024
Deltagere fra virksomheden	<u>Miljøafd.:</u> Inge Margrethe Jensen, Bjarke Kynde og Laura Dybdal Kamstrup <u>Møde:</u> Jesper Mikkelsen (Production manager) Hanne Reese Enemark Rasmussen (Analyseafdelingschef) Pernille Gylling Jensen (Operations Lead Bio) <u>Produktionen:</u> Projektleder, Afværge Syd Operations Lead Po/P1 Production Engineer Po/P1
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Astrid Nisbeth Maagaard og Rasmus Søgaard
Tilsynet omfattede	• Teknisk gennemgang af renovering af på KK-plads • Vedligehold af belægninger • Afværge i Sydområdet • Po-P1-anlæg • Biologisk rensningsanlæg (fokus på prøveudtag)
Materiale udleveret	

Håndhævelser

Der er ingen håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med et senere tilsyn.

Jordforurening

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

Liste over gældende afgørelser:


Se E-godkendelse

- <https://cheminova.aar.mim.dk/miljogodkendelse/Miljogodkendelser.asp?kapitelid=11&afsnitid=78&firsthit=1>

Gennemgang af miljøforhold

Generelle forhold

På tilsynet blev virksomhedens vedligeholdelse og renovering af pladser gennemgået. Her blev den nylige renovering af KK-pladsen gennemgået som eksempel, hvor virksomheden havde ekstern rådgiver og entreprenør med før, under og efter renoveringen.



Pumpebrønd ved kk-pladsen.

Der blev på tilsynet gennemgået afløb fra pladser med udgangspunkt i KK-pladsen, samt gennemgået kontrol af rørledning i Knopper Enge.

På tilsynet blev Sydområdet, Po-P1-anlæg og Claus, samt det biologiske rensningsanlæg besigtiget. Der blev på besigtigelsen ført tilsyn med lugt, støj og opbevaring af affald på anlæggene. Tilsynet gav ingen anledning til bemærkninger af lugt, støj og affald.

Afværgeprojekt i Sydområdet

I forbindelse med afværgepumpning af gammel forurening er virksomheden i gang med at etablere nye pumpestationer, rør og container ved afværge. Miljøstyrelsen foretog en rundring af projektet.



Forstærket grusvej og nye pumpestationer i Sydområdet.

Po-P1-anlæg og Claus

På Po blev der ført tilsyn med lager for svovl og fosfor, samt produktionsanlæg til fremstilling af Po. Inde på anlægget blev processen gennemgået og der skete besigtigelse af produktionen, flaker og sikringsbassiner.

På P1 blev procesanlægget og tilhørende skrubber besigtiget. Der var brug af spildbakker under haner til prøveudtag. Et nyligt læk på udtag var håndteret med opsamling.

Claus-anlægget (herunder fakkellampe og katalysatortårn) blev besigtiget uden det gav anledninger til bemærkninger. Røggassen fra forbrændingen ledes til en basisk skrubber for fjernelse af SO₂, inden den ledes til centralt luftforbrændingsanlægs skrubber.

Generelt fremstod anlæggene pæne og med tætte belægninger og tankgrave. Tilsynet bemærkede en revne foran fosfor-udtaget og i sokkelkant ved P1, som virksomheden er i proces med at få repareret. Miljøstyrelsen følger op på det planlagte vedligehold på et kommende tilsyn.



Tankgrav ved P1-anlægget fremstod pæn og tæt – mindre vandpytter skyldes regn samme morgen.

Det biologiske rensningsanlæg

På det biologiske rensningsanlæg blev der ført tilsyn med prøveudtag udført af driftspersonalet, samt indretning og forhold omkring prøveudtag til eksternt laboratorium.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.