



Rapport for miljøtilsyn hos C. Flauenskjold A/S, Nålemagervej 1, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	16.03.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98134700	CVR nr.	81210519
E-mail	ob@flauen- skjold.dk	P. nr.	1003203089

Virksomhedstype	D56, Aftapning, pakning af kemikalier
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
18-03-2026	Aftale	Meddelt	Virksomheden har en 1.200 L olietank stående, som ikke længere benyttes, da de aktiviteter, der tidligere krævede oliefyret, er ophørt. Tanken er ikke tilkoblet og står ubenyttet. Det blev derfor aftalt, at virksomheden skal opdatere deres BBR-oplysninger, så tanken registreres som sløjfet. Dokumentation for sløjfningen skal fremsendes til Aalborg Kommune, når virksomheden har gennemført arbejdet.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Siden tilsynet i 2020 har virksomheden ændret sine aktiviteter. I 2026 er der ikke længere produktion på adressen, og malekabinen er derfor taget ud af drift. Virksomheden fungerer i dag som engrosforhandler af produkter til malerarbejde.				
Aalborg Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning vurderer derfor, at virksomheden ikke længere er tilsynspligtig, såfremt aktiviteterne forbliver uændrede.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	2-3	07.30-16.00		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Komfortventilation			Ingen rensning
2	Komfortventilation			Ingen rensning
3	Komfortventilation			Ingen rensning
4	Komfortventilation			Ingen rensning
5	Komfortventilation			Ingen rensning
6	Malekabine			Paintstopfilter

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					
2		2,0					
3		2,0					
4		2,0					
5		2,0					
6		2,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	<p>Virksomheden har ikke ændret deres afkast siden sidste tilsyn, og der er fortsat seks afkast registreret på bygningen:</p> <p>Afkast fra det tidligere blanderrum. Rummet anvendes ikke længere til manuel blanding, da processen nu foregår via en blandingsmaskine.</p> <p>Afkast fra lagerområde.</p> <p>Afkast fra lagerområde.</p> <p>Afkast fra lagerområde.</p> <p>Afkast fra lagerområde.</p> <p>Afkast fra malerkabinen, som ikke længere er i brug og i dag fungerer som opbevaringsplads.</p> <p>Der er ingen bemærkninger til afkastene. Da virksomheden ikke længere har produktion, fungerer de nu som almindelig rumudsugning.</p>
Luft, filtre	Virksomheden har ikke nogen aktiviteter der kræver filter. Men på afkastet fra malekabinen er et paintstopfilter.
Lugt	Der blev ikke konstateret lugtgener som følge af virksomhedens aktiviteter i forbindelse med tilsynet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Den primære støjkilde fra virksomheden stammer fra til- og frakørsel, særligt i forbindelse med kunders afhentning af varer. Virksomheden har ikke længere en stor kompressor, da der ikke har været behov for denne, og har i stedet anskaffet en mindre, mobil kompressor. Der har ikke været modtaget klager over støj fra virksomheden.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer ikke processpildevand fra virksomheden, bortset fra vand fra gulvvaskemaskinen. Vandet tømmes indendørs i et gulv afløb, som er tilsluttet spildevandsledningen. Da virksomhedens drift primært omfatter køb og salg, vurderes spildevandet fra gulvvaskemaskinen at bestå af almindeligt skidt og snavs fra et indendørs lagerområde.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er beliggende i kloakområde 0.3.34, der er separatkloakeret.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ikke noget udskilleranlæg på ejendommen.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret,ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	1991		Fyringsolie	1.200	Udendørs	NEJ	Tanken er siden 2010 flyttet indendørs - stod tidligere udendørs ved læsserampe. Forsyner oliefyret tilknyttet malerkabinen.

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
5yn	1991	534	1991	Fyringsgasolie	1.200	Over terræn, udendørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har en olietank stående indendørs. Tanken er tom og ikke længere tilsluttet oliefyret. Virksomheden kunne ved tilsynet ikke oplyse, hvornår tanken sidst har været i brug, men da den tilknyttede malerkabine ikke længere anvendes, har der ikke været behov for at bestille olie. Virksomheden oplyste derfor, at tanken vil blive skrottet.
Olietanke, registrering i BBR	Virksomhedens olietank er registreret i BBR. På tilsynet blev virksomheden gjort opmærksom på, at en eventuel skrotning af tanken skal indberettes til BBR, så registreringerne stemmer overens med de faktiske forhold.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Da virksomheden er en engrosforhandler af produkter til malerarbejde, opbevares der en del råvarer på adressen. Opbevaringen giver dog ikke anledning til bemærkninger.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Da virksomhedens drift nu udelukkende omfatter engroshandel, vurderes affald og affaldsfraktioner i højere grad at svare til husholdningslignende affald.
Affald, farligt	Der er ingen bemærkninger til virksomhedens håndtering af farligt affald. Mængderne er meget begrænsede, og oftest er der ikke noget.
Affald, sortering	Virksomheden har et tydeligt fokus på affaldssortering. Der er opsat sorteringsstationer flere steder på virksomheden, både på lageret og i kontorafdelingen. Det vurderes at virksomheden sorterer i de relevante affaldsfraktioner.
Affald, opbevaring	Virksomhedens opbevaring af affald gav ikke anledning til bemærkninger. Affaldet opbevares indendørs i forlængelse af lagerområdet. Pap og blød plast opbevares inde på lageret, da virksomheden i videst muligt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	omfang genbruger disse fraktioner. Papkasser genbruges til forsendelse af varer, og blød plast genanvendes som pakkefyld.
Affald, bortskaffelse	Virksomheden har en helhedsløsning med Marius Pedersen, som håndterer og afhenter størstedelen af virksomhedens affald. I forbindelse med oprydningsarbejde har virksomheden dog midlertidigt haft større mængder affald, herunder jern og stål samt jord og sten. Disse fraktioner er blevet afhentet af Aalborg Recycling ApS. Virksomheden vurderer, at der er tale om et enkeltstående tilfælde, og at oprydningsarbejdet nu er afsluttet.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret synlige tegn på jordforurening på de områder der var omfattet af tilsynet.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Generelt fremstod virksomheden ren og ryddelig. Virksomhedens drift er ændret, hvilket har medført en reduktion i antallet af produktionsansatte fra ca. 20 til 3–4 personer. De medarbejdere, der i dag varetager driftsopgaverne, er alle ansat som lagermedarbejdere. Virksomhedens resterende ansatte sidder på kontor.
Planforhold	Virksomheden ligger i kommuneplanramme område 3.1.H2. der er udlagt til let erhvervsområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Ingen bemærkninger.
Jordforurening	Ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven.
Bæredygtighed*	Virksomheden skifter løbende deres belysning ud til LED.