

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 19-02-2021 på ejendommen:

Holmsland Klitvej 74
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Generelt

Tilsynet blev udført på anmodning af ejer, idet gylletanken på 1.190 m³ pludselig var tom.

Ved tilsynet den 19/2-21 blev konstateret:

- at der kun var overfladevand i gylletanken + bundslam (tanken var næsten tømt)
- at den lovpligtige alarm på gylletanken ikke var funktionsdygtigt.
- at gylletanken blev vurderet til at være intakt.
- at der ikke var tegn på udsivning fra tanken.
- at der ikke blev konstateret lammehaler i nærliggende grøft syd for farmen.

Samlet vurdering

Det vurderes, at der ikke er sket en gylleudsivning fra tanken. Vurderingen sker med baggrund i, at der ikke blev konstateret lammehaler i den nærliggende grøft og at gylletanken fremstod intakt.

Andet

Ejer oplyste, at gylletanken på 1.190 m³ og minkfarmen skal sløjfes/fjernes.

Indskærpelse

- Når/hvis der igen fyldes gylle i tanken, skal den lovpligtige alarm på gylletanken igen være funktionsdygtigt.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 427,00 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Sidste tilladelse	14-06-2004
Tilladte dyreenheder	68,97

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke tidligere foretaget miljøgodkendelse/-anmeldelse af ejendommen. Det tilladte dyrehold er tilladt i 2004: Teknik og miljøudvalget: behandling af ansøgning om tilladelse til en bygningsmæssig udvidelse på 1.570 m ³ .
Staldtype	Minkhaller med gødningsrender.
Bredde, gødningsrender - vilkår	Ca. 35 cm.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholdere. Der anvendes flydelag.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Kødædende pelsdyr	Gødningsrende	2.000	68,97	14-06-2004

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Kødædende pelsdyr	Gødningsrende	2.000	68,97	760,00	204,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Dyreholdet blev helt pelset ned i oktober 2020. Der kommer ikke mink på farmen igen.

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads. Spildhalm/dybstrøelse blev afsat direkte via container.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2001	11-11-2019	5	0	1.190	Flydelag	Beholder kontrolleret 11-11-2019. Ingen bemærkninger.
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1987			0	5	Fast låg	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende
gødning (mdr.): 20,14

Aktuel opbevaringskapacitet, fast
gødning (mdr.): 0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på gyllebeholderen, da afstanden til åbent vandløb er mindre end 100 meter (ca. 20 meter).
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 800 m3. Tanken er fjernet.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.190 m2. Dykket indløb: ok. Bemærkninger. Ejer konstaterede den 18/2-21 Beredskabet i kommunen, idet gylletanken på 1.190 m3 pludselig var tom. Beredskabet sendt beskeden videre til miljøafdeling i kommunen, idet en evt. udsivning/uheld ved tanken var sket. Der var derfor ikke mere de kunne gøre. Ved tilsynet den 19/2-21 blev konstateret: at der kun var overfladevand i gylletanken + bundslam (tanken var næsten tømt) at den lovpligtige alarm på gylletanken ikke var funktionsdygtigt. at gylletanken blev vurderet til at være intakt. at der ikke var tegn på udsivning fra tanken. at der ikke blev konstateret lammehaler i nærliggende grøft syd for farmen. Samlet vurdering Det vurderes, at der ikke er sket en gylleudsivning fra tanken. Vurderingen sker med baggrund i, at der ikke blev konstateret lammehaler i den nærliggende grøft og tanken fremsod intakt. Andet Senest beholdekontrol blev udført den 11-11-2019. Der var ingen bemærkninger ved kontrollen. Tanken blev ifølge rapport opført i 2002. Ejer oplyste, at gylletanken skal sløjfes/fjernes.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke markarealer.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand fra hal mod syd ledes til vandløb.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		2006	Mineral ske oliepro dukter (Olietan kbeken dtgørels ens §6, stk. 1 nr. 13)		Over terræn, udendø rs		
		Tank		2002	Gylle		Over terræn, udendø rs		
		Tank		1987	Gylle		Over terræn, udendø rs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1200 liters overjordisk dieselolietank fra 2006 står på fast bund i minkhal. Husk at indberette olietanken til BBR (Ringkøbing-Skjern kommune), når tanken fjernes.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Minkhaller - antal burrum	7 stk. 2-rækkede haller, heraf 0 rækker har overbygning. 1 stk. 4-rækket hal, hvoraf 2 hele rækker har overbygning. 1 stk. 6-rækket hal, hvoraf 5 halve rækker har overbygning. 1 stk. 12-rækket hal, hvoraf 0 rækker har overbygning. I alt 5.644 burrum.
Tagrender (minkfarm)	Der er generelt ikke tagrender på minkhaller, med undtagelse af 12-rækket minkhal mod syd, hvorfra vandet ledes til grøft.
Læhegn (minkfarm)	Der er læhegn rundt om farmen.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til havevanding fra eksisterende boring. Ifølge ejer er der ikke længere en boring på ejendommen. Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	16-12-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	2,81

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Poul Bennetzen
Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.