



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-00051
Ref. Bevch/Pemje
Dato: 8. juni 2017

Sendt til CVR nr. 18936674

Kopi til:

DONG Energy Thermal Power A/S v/Steinunn Skuladottir og Uffe Hald:

stsku@dongenergy.dk; uhald@dongenergy.dk

Reno Djurs I/S: renodjurs@renodjurs.dk

Nymølle Stenindustri A/S v/ Per-Ulrik Jensen: perulrik.jensen@nymoelle.dk

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Dong Energy A/S, Restproduktdepot, Glatved
Virksomhedens adresse	Glatved Strandvej 28, 8444 Balle
CVR nummer	18936674
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	Torsdag den 2. marts 2017
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	Tilsynet var varslet med brev af 30. januar 2017
Deltagere fra virksomheden	Steinunn Skuladottir, Uffe Hald og Poul Rokkjær
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Benedikte Vandsø Christensen og Peter Møller
Tilsynet omfattede	Tilsyn med udvalgte boringer og slutafdækning.
Materiale udleveret	



Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
27-02-2013	Indskærpelse	Vilkår K4 skal overholdes – mht. vurderinger. Opfølgning: DONG Energy får foretaget yderligere analyser i de boringer, hvor der ved den årlige monitoring er konstateret overskridelse af de fastsatte alarmværdier. DONG Energy kommenterer udviklingen i analyserne.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
DONG Energy indsender årligt en årsrapport hvor resultatet af grundvandskontrollen kommenteres. Ved overskridelse af alarmgrænser udtages endnu en prøve. Analyseresultatet indsendes kommenteret til Miljøstyrelsen.	Egenkontrollen viser, at koncentrationen af Molybdæn i enkelte boringer overskrider alarmgrænsen på 20 µg/l. Udviklingen i koncentrationen af molybdæn har overvejende været nedadgående. I 2013 blev der udarbejdet en Rambøll rapport, hvor der blev foretaget en vurdering af de forhøjede molybdænniveauer påvirkning af grundvand og recipienter. Rapportens konklusion var, at udsivningen af molybdæn fra depotet ikke udgjorde en risiko for grundvand, vandløbet Hoed Å samt Kattegat. I enkelte boringer ses en lille overskridelse af alarmgrænsen for nikkel og arsen. Miljøstyrelsen følger udviklingen i koncentrationen af molybdæn, nikkel og arsen.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

1. Afgørelse om overgangsplan og revurdering for DONG Energy – Glatved depot af 16. december 2008.

Gennemgang af miljøforhold

Depotet blev besigtiget. Siden slutafdækningen af depotet i 2009 har den naturlige vegetation i området spredt sig på arealet. Vegetationen består primært af lave græsser og havtorn. Enkelte steder er der plantet læbælter.

Af tilsynsnotat af 27. oktober 2010, fra tilsyn på Glatved depotet den 2. september 2009, fremgår det, at Miljøstyrelsen har vurderet, at efterbehandlingen af depotet er afsluttet i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt i afgørelse om overgangsplan og at anlægget kan overgå til efterbehandlingsfasen. Fladearealet vest for depotet, hvorpå der ikke har været deponeret, kan overgå til passiv tilstand.

Miljøstyrelse har ikke godkendt den endelige slutafdækning af depotet med en afgørelse jf. § 30 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1049 af 28. august 2013 om deponeringsanlæg. Miljøstyrelsen vil sørge for, at nævnte afgørelse udarbejdes snarest.

Boringerne B6 (DGU nr. 81.196), B307 (DGU nr. 81.307), B9 (DGU nr. 81.207/81.208) og B3 (DGU nr. 81.193) blev besigtiget. Alle boringer var i fin stand og forsynet med aflåselige låg. De enkelte filterrør var forsynet med prop og mærket med filternummer og DGU nummer. Alle de besigtigede boringer var tætte og tørre. I B307 er filter 3 forsynet med kontinuerlig pejler.

B6 og B307 er sat nedstrøms for Reno Djurs og opstrøms Glatved depotet. B3 og B9 er sat nedstrøms Glatved depotet.

DONG Energy var i tvivl om, hvorvidt deres adgang til boringer og færdsel på arealerne ved Glatved depotet var blevet tinglyst. Miljøstyrelsen kunne oplyse DONG Energy om, at tinglysningen er på plads.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til yderligere bemærkninger.

På tilsynet blev det aftalt, at Miljøstyrelsen fremsender en kopi af de tinglyste servitutter til DONG Energy.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.