

Miljøtilsynsrapport til offentliggørelse	Tilsynsdato: 13. marts 2025
Virksomhed: Imerys Industrial Minerals Denmark A/S	CVR-nr.: 37322318
Adresse: Hovedkontor: Kønsborgvej 9, 7884 Fur Produktion: Kønsborgvej 16, 7884 Fur	P nr.: 1003052766
Virksomhedstype: 3.5. Fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn med en produktionskapacitet på mere end 75 tons/dag og med en ovnkapacitet på mere end 4 m ³ og med en sættetæthed pr. ovn på mere end 300 kg/m ³	

Lovgivning
I henhold til tilsynsbekendtgørelsen (Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn) § 11, skal tilsynsmyndigheden udarbejde og offentliggøre en tilsynsrapport på Miljøstyrelsens Digitale Miljø Administration (DMA), https://dma.mst.dk/ . Denne side udgør den lovpligtige offentliggørelse.

Baggrund for tilsyn
Tilsynet føres på baggrund af Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Tilsynet gennemføres som et: ☐ Basistilsyn ☒ Prioriteret tilsyn ☐ Kampagne tilsyn ☐ Opfølgende tilsyn

På tilsynet er der ført tilsyn med følgende
• Støjemission • Støjberegning fra 2024 • Virksomhedens støjreducerende tiltag • Øvrige miljømæssige forhold

Meddelt forbud, påbud og indskærpelser i forbindelse med tilsynet
Der er ikke meddelt forbud, påbud, indskærpelser eller henstillinger i forbindelse med tilsynet.


Jordforurening	
Er grunden kortlagt efter jordforureningsloven? Blev der på tilsynet set umiddelbare tegn på jordforurening?	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☒ Nej

Seneste indsendte egenkontrol data	
Har virksomheden vilkår om indsendelse af egenkontrol data? Hvis ja, er der indsendt egenkontrol data i perioden siden sidste tilsyn?	☐ Ja ☒ Nej ☐ Ja ☐ Nej



Miljøforhold på virksomheden	
Sagsnr.: GEO-2025-00314	Virksomhedens kontaktperson: Michael Malmgaard
Tilstede fra virksomheden: Michael Malmgaard	Kontaktpersons tlf.nr.: 21384612
Tilsynsførende: Stine Styrup Bang	Kontaktpersons e-mail: Michael.malmgaard@imerys.dk

Håndhævelse			
Dato	Håndhævelse	Status	Beskrivelse
31-10-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Sløjfning af olietanke Efterkommet 9. september 2024
31-10-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Farligt affald (spraydåser) bortskaffes med ikke-farligt affald Efterkommet 13. marts 2025

Reguleringsgrundlag	
Hovedaktivitet:	3.5. Fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn med en produktionskapacitet på mere end 75 tons/dag og med en ovnkapacitet på mere end 4 m ³ og med en sættetæthed pr. ovn på mere end 300 kg/m ³
Biaktivitet:	-
Miljøgodkendelse:	Meddelt den 19. januar 2005.
Spildevandstilladelse:	Alment vandforsyningsanlæg. Ifølge BBR har Kønsborgvej 16 egen vandforsyning og ældre nedsivningsanlæg med nedsivning til sivebrønd samt mekanisk rensning med nedsivningsanlæg. Den 16. april 2021 modtaget ansøgning om tilslutning af olieudskiller.
§ 19 tilladelse:	-
Andre relevante godkendelser/tilladelser:	-
Miljøledelsessystem eller tilsvarende:	Af den miljøtekniske beskrivelse i miljøgodkendelsen fremgår det, at virksomheden er certificeret i forhold til ISO 14001 (jf. vilkår 1 i virksomhedens miljøgodkendelse). Det blev oplyst, at virksomheden har fået en re-certificering af ISO 14001 den 4.-5. februar 2025. Derudover har virksomheden ISO 9001 og ISO 50001.

Planforhold	
Zonestatus:	Landzone
Kommuneplanramme:	E2 – erhvervsområde – Fur, Damolin. Tilladte miljøklasse 5-7. 
Lokalplan:	Nr. 27.2 – industriområde. Nedenstående er lokalplanen: Delområde 1: Portnerbolig og administrationsbygning Delområde 2: Overdækket råvarelager Delområde 3: Produktions- og lagerbygninger, laboratorie og driftskontor Delområde 4: Tilplantet og udlagt til planteavl. Ingen bygninger. 
Drikkevandsinteresser:	Området omkring delområde 1 (se ovenfor) er i område for drikkevandsinteresser (OD). 
Spildevandsplan:	Området er udenfor spildevandsplanen.
Landzonetilladelse:	-

Jordforurening, vidensniveau:	Ejendommen er delvis V1-kortlagt
Områdeklassificering:	Ejendommen er omfattet af områdeklassificeringen, hvilket betyder, at overfladejorden som udgangspunkt er lettere forurenet. Flytning af overfladejord fra ejendommen må ikke finde sted uden forudgående anmeldelse til kommunen, jf. § 50 i Jordforureningsloven.
Afstand til nærmeste Natura 2000-område og andre naturbeskyttede områder	Natura 2000-område: Nærmeste er ca. 1,3 km nordvest for virksomheden i Limfjorden, habitatområde "Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg" og fuglebeskyttelsesområde "Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage" Andre naturbeskyttede områder: På virksomheden er der hede (lilla markering) og udenfor virksomheden findes der mose (blå markering), strandeng (orange markering) og overdrev (brun markering) 
Bilag IV-arter	Damflagermus, Sydflagermus, Markfirben, Stor vandsalamander, Spidssnudet frø, Strandtudse
Afstand til nærmeste rekreative områder	Det nærmeste rekreative område er "R2 - Rekreativt område - Fur, Råkilde, som er ca. 4.4 km vest for virksomheden.

	
Afstand til nærmeste sommerhusområder	Nærmeste sommerhusområder er Ulsted, ca. 300 m afstand og Færker Vig ca. 500 m afstand 
Afstand til boligområder og andre følsomme/sårbare områder:	☐ > 500 m ☐ 200 – 500 m ☒ < 200 m

Kort beskrivelse af virksomhedens aktiviteter og processer

Virksomheden blev etableret i 1942 og har været i drift kontinuerligt siden.

Virksomheden foretager råstofindvinding af moler efter behandling på virksomheden kan anvendes til en række formål, herunder absorbanter, kattegrus, fodertilsætning og lignende.

Processer:

Indvinding af moler

Mekanisk forarbejdning

Tørring eller kalcinering

Evt. formaling/sigtning samt evt. tilsætning af parfumestof eller andre tilsætninger.

Pakning og emballering

Maskiner og anlæg:

Kompressor

Udsugningsanlæg

Ventilationsanlæg

Vaskeplads – etableret i 2020

Olietank

Olieudskiller og sandfang

Svejseanlæg

El gaffeltrucks

Gummiged, 2 stk.

Traktor

Udendørs område til opbevaring af affald

Mølle

Ovne, 3 stk.

Sigte

Flere bælter

Siloer

Pakkelinjer

Lager

Det blev oplyst på nærværende tilsyn, at virksomheden har fået en ny pakkelinje til poser i januar 2025. Før var det manuel håndtering og det nye er automatisk. Det er et lukket system med udsugning i gulv. Udsugningen er sat til eksisterende vakuum-system.

Oversigtsfoto af virksomheden (GeoFokus)



Indretning og drift	
Etablering på nuværende adresse:	Siden 1942. I 2017 blev Damolin opkøbt af Imerys.
Antal ansatte:	Ca. 40
Driftstid:	Af den miljøtekniske beskrivelse i miljøgodkendelsen (jf. vilkår 1 i virksomhedens miljøgodkendelse) fremgår det, at virksomhedens drift foregår 24 timer, 7 dage om ugen (ovnene). Ovnene standses i ferier og planlagte produktionsstop. Den normale driftstid for udleveringsanlæg er mandag-lørdag. På nærværende tilsyn blev det oplyst, at driftstid for udleveringsanlæg i dag er mandag til fredag. Det fremgår ikke af den miljøtekniske beskrivelse i hvilket tidsrum udleveringsanlægget er i drift. Ved nærværende tilsyn blev det oplyst, at det er kl. 7.00-16.00. Kørsel er i dag foregår 220 dage pr. år og kørsel sker mandag-fredag kl. 6.00-18.00 og lørdag kl. 6.00-14.00. På tilsynet blev det oplyst, at der oftest køres mandag til fredag kl. 6.00-16.00.
Matrikulært areal. Virksomheden består af flere matrikler. De fleste matrikler er tilknyttet Kønsborgvej 9.	6d: 170100 m ² 7p: 48700 m ² 6p: 118119 m ² 7m: 1680 m ² 71g: 6890 m ² 6h: 1240 m ² 66f: 29300 m ²

	6i: 1101 m ² 6q: 204 m ² 68g: ukendt m ² 92d: ukendt m ² 87gm: ukendt m ² 93m: ukendt m ² 93k: ukendt m ² 93l: ukendt m ² 93s: ukendt m ² 72a: 9330 m ² (BBR-meddelelse for Kønsborgvej 16B) 70e: 20500 m ² (BBR-meddelelse for Kønsborgvej 16B)				
Samlet for kønsborgvej 9 og 16B, bebygget areal:	12.683 m ²				
Samlet for kønsborgvej 9 og 16B, bygningsareal:	13.251 m ²				
Samlet for kønsborgvej 9 og 16B, erhvervsareal:	12.793 m ²				
Bygninger ifølge BBR-meddelelsen for Kønsborgvej 9					
Bygnings nr. – BBR	Anvendelse	Opførelses-/ ombygningsår	Erhvervs-Areal m ²	Varme-installation	Bemærkninger
1	Rålerlagerhal og maskinhus	1966/1991	1920	Ingen	
2	Garage	1998	-	Ingen	
6	Produktion, rødgaskammer	1965	40	Ingen	
9	Produktion, hus for olietank 2	1965	28	Ingen	
14	Lager	1944/2015	4715	Ingen	
23	Industri, ovnhus, medstrømsovn	1965	173	Ingen	
24	Lager	1965	244	Flydende brændsel, én fyringsenhed	
25	Lager, sækkelagerhal	1979	245	Ingen	
28	Lager, betonitlager	1983/2022	776	Ingen	
29	Industri, ovn- og ludbehandlingsanlæg/ lerbehandling	1983	563	Ingen	
31	Værksted, smedeværksted	1987	518	Elvarme	
33	Lager, indeholder silo nr. 31 og 32	1989	83	Ingen	
35	Kontor	1992	117	Flydende brændsel, én fyringsenhed	

36	Produktion	1991	585	Flydende brændsel, én fyringsenhed	
37	Produktion	1991	24	Ingen	
40	Kontor	1997	110	Flydende brændsel, én fyringsenhed	
42	Industri, mølle	2005	124	Ingen	
44	Kontor	2004	414	Flydende brændsel, én fyringsenhed	
46	Produktion, røggasfilterhus	1982	60	Ingen	
47	Produktion, røggasfilterhus	1982	60	Ingen	
49	Produktion, hus for olietank 3	1965	72	Ingen	
50	Udhus, cykelskur	1991	-	Ingen	

Bygninger ifølge BBR-meddelelsen for Kønsborgvej 16B

Bygnings nr. – BBR	Anvendelse	Opførelses-/ ombygningsår	Erhvervs-Areal [m ²]	Varme-installation	Bemærkninger
1	Industri, hvid betonithal	2002	575	Ingen	
2	Lager	2018	1805	Ingen	

Støjemissioner på virksomheden og støjreducerende tiltag

På tidligere tilsyn den 12. oktober 2023 oplyste virksomheden, at de har planlagt at lave en støjberregning i 2024. Grundejerforeninger omkring virksomheden har tidligere klaget til Skive Kommune og Imerys, da de oplevede støj ved sommerhusgrundene.

Skive Kommune modtog i april 2024 en støjrapport (udført af akkrediteret firma), som viste, at Imerys ikke kunne overholde Miljøstyrelsens vejledede grænseværdier i flere af beregningspunkterne i alle døgnets perioder. Beregningspunkterne er nogle af sommerhusgrundene nord og syd for virksomheden.

På baggrund af støjrapporten, blev det vurderet, at jethætten, skorsten og knuser var tre væsentlige støjkloder. Imerys har efterfølgende gennemført tre forskellige støjreducerende tiltag.

Se billede 1 for placering.

1. Skorsten. Støjfilter placeret nede i selve skorsten i toppen. Se billede 2.
2. Port til knuser. Porten er fremadrettet altid lukket. Porten er kun åben ved service/vedligehold og her tilstræbes der, at porten kun er åben højest nødvendigt. Se billede 3.
3. Jethætte. Der er sat to støjfiltre på. Se billede 4.

Efter tiltagene blev taget i brug har Imerys fået udarbejdet en ny støjrapport i december 2024 (udført af akkrediteret firma). Rapporten er bygget på de kildedata fra tidligere rapport samt de nye

kildedata for de tre støjklider med støjreducering. Rapporten viser, at Imerys overholder Miljøstyrelsens vejledede grænseværdier i alle beregningspunkterne i alle døgnets perioder.



Billede 1. Placering af de tre støjklider med støjreducerende tiltag



Billede 2. Skorsten. Øverst ses en metalring, hvor støjfiltret sidder på



Billede 3. Lukket port til knuseranlæg



Billede 4. To støjfiltre på jethætte

Andre indskærpelser

Tidligere meddelt indskærpelse om bortskaffelse af farligt affald

På tidligere tilsyn den 12. oktober 2023 blev det indskærpet, at virksomheden ikke må bortskaffe farligt affald (spraydåser) med ikke-farligt affald.

På nærværende tilsyn kunne det konstateres, at virksomheden opbevarer og bortskaffer spraydåser separat og blandes derfor ikke med andet affald. Virksomheden har en indsamlingsaftale med Filtenborg.

Indskærpelsen anses som efterkommet.

Kategorisering

Skive Kommune har i forbindelse med tilsynet foretaget en kategorisering af virksomheden i henhold til § 4 i Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Sandsynlighed 50 %		Konsekvens 50 %		
A. Miljøledelse, systematik og miljøforhold	B. Regelefterlevelse	C. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald	D. Emissioner til luft, jord og/eller vand	E. Sårbarhed
40 %	60 %	33 %	33 %	34 %
Score	Score	Score	Score	Score
1	5	3	3	5
3,54				

Virksomheden scorer middel i den samlede risikovurdering.

En lav score er bedst.

Scoring 1 – 2,8 kaldes "lav"

Scoring 2,8 – 3,6 kaldes "middel"

Scoring 3,6 – 5,01 kaldes "høj"

Placeringen er foretaget på baggrund af de oplysninger, der fremgår af denne tilsynsrapport. Har du bemærkninger til placeringen, bedes disse videregivet **inden 14 dage**.