



Rapport for miljøtilsyn hos Aalborg Kommune, Materialgården, Hattemagervej 20, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	23.11.2021		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CVR nr.	29189420
E-mail	Bjarne Svane Nielsen <bjarne.svane@aalborg.dk>	P. nr.	1008927851

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk.
Godkendelsesdato	17.05.2000
Tilslutningstilladelse spildevand	02.06.1988

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Materielgården har mange forskelligartede aktiviteter. Der er et større garageanlæg, lagerbygning til vejsalt, maler-, tømrer-, , autoværksted, kontor og velfærdsbygninger, samt et større udendørs oplag af diverse materiel. "Hovedsædet" er flyttet til Korinthvej 12. På hattemagervej holder renhold, grønne områder og malerværkstedet til. Driftstiden er normalt hverdage fra kl. 7.00 til kl. 18.00 og lørdag fra kl. 7.00 til kl. 14.00. I weekenden er der renholdningsaktiviteter. Rengøringspersonale henter og afleverer maskiner i tidsrummet kl. 4.30 – kl. 16.00. Fra den 15. oktober til 15. april er der vinterberedskab i døgndrift. Materielgårdens hovedaktivitet er garageanlæg og pladser til kørende materiel for mere end 3 biler (H51). TME fik af Nordjyllands Amt miljøgodkendelse den 17. maj 2000. Godkendelsen omfatter kun mellem-lager for gadeopfej og opbrudt vejasfaltbelægning fra reparationsarbejder (K212 oplag og omlastning af affald).				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	Miljøledelse			
	Nej			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning			
2	Båndsliber			
3	Svejsning og udstødningsgas			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		0,5					
2		0,0					
3		2,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Ingen bemærkninger
Luft, afkast	Fra "Det sorte værksted" er det 1 afkast fra svejsning. Afkasthøjden er ca. 0,5 meter over tag. Der var tvivl, om der er filter på afkast fra båndsliber. Afkastet er ført ud gennem væg. "Det grønne værksted" har nyt udsugningsanlæg, hvor svejsning og udstødning er samlet i et afkast, der er ført ca. 2 meter over tagflade. Det var svært at se alle afkast og tilhørende afkasthøjder fra jorden på tilsynet. Materielgården bedes derfor fremsende en plantegning, hvor alle procesafkast er nummeret. (Afkast fra komfortventilation skal ikke med). Til plantegningen skal der laves en oversigt over afkast med aktivitetsbeskrivelse, filteroplysninger og afkasthøjde over tagflade. Datablad på filtre skal medsendes. Virksomhedsafdelingen vil på grundlag heraf tage stilling til, hvilke ændringer der skal ske på afkastene.
Lugt	Ingen bemærkninger

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Intern transport		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Støjkilder er kørende materiel til og fra materielgården. Der er ikke ved tilsynet konstateret støjforhold, der giver anledning til bemærkninger.
Støjkilder, udendørs	Kørsel med lastbiler især, når der skal saltes og ryddes sne
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	Støjkvilkår er angivet i miljøgodkendelsen udstedt af Nordjyllands Amt i maj 2000.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Påfyldningsplads til brændstof				Olieudskiller og sandfang
1	2	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskiller og sandfang

1	3	Vaskehal/vaskeplads				Sandfang
---	---	---------------------	--	--	--	----------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Fra vaskeplads og overfladevand fra tage og pladser.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Virksomheden har af Aalborg Kommune fået en tilslutningstilladelse den 2. juni 1988. Kravværdier er ændret ved tilladelse af den 22. maj 1989.
Spildevand, egenkontrol	Ingen
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Asfalt.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Påfyldningsplads til brændstof	Olieudskillere med alarm og flydelukke	3,0	1.000	
2	Vaskehal/vaskeplads	Ukendt olieudskillere		2.000	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er udskiller med alarm og flydelukke i tilknytning til påfyldningspladsen.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Udskillere tømmes af Reno-Nord Farligt Affald (tidl. Mokana)
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	Ingen bemærkninger
Udskillere, vilkår i tilladelse	Ingen bemærkninger

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etablissement, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
07		2003	Flydende gas	2.400	Udendørs	NEJ	F-gas
08		2005	Olie	1.200	Indendørs	NEJ	Miljøhus
09		2005	Olie	1.200	Indendørs	NEJ	Miljøhus
10		2005	Olie	1.200	Indendørs	NEJ	Miljøhus
11		2005	Olie	1.200	Indendørs	NEJ	Miljøhus
12		2005	Spildolie	1.200	Indendørs	NEJ	Miljøhus

15	2012	2012	Benzin og diesel i separate rum	40.000	Nedgravet	NEJ	§43, Stk. 3. Dobbeltvægede tanke, som er tilsluttet et overvågningssystem, skal ikke inspiceres eller tæthedsprøves.
----	------	------	---------------------------------	--------	-----------	-----	--

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
1aen	1972	160511	1972	Mineral-ske olie-produkter	15.000	Nedgravet		Tanken er afblændet	
1aen	2005	148506	2005	Mineral-ske olie-produkter	1.200	Indendørs			31-12-2044
1aen	2005	148507	2005	Mineral-ske olie-produkter	1.200	Indendørs			03-02-2045
1aen	2005	148505	2005	Mineral-ske olie-produkter	1.200	Indendørs			31-12-2044

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	I alt 7 tanke: 1 til flydende gas (ukrudtsafbrændig) 4 overjordiske til olie 1 overjordisk til spildolie 1 nedgravet til brændstof
Olietanke, tankattest/tankskilt	Der blev udleveret kopi af 2 tankattester på tilsynet. Tankattesterne skulle vedrøre de 2 entreprenørtanke, men tanknumrene stemmer med 2 tanke i miljøhuset. Der mangler desuden tankattester på 2 af tankene i miljøhuset. Det er kun de 3 tanke, der er registreret i BBR. De 4 tanke (2 stk. entreprenørtanke og 2 tanke i miljøhus) skal anmeldes til BBR.
Olietanke, registrering i BBR	Nummereringen i Virksomhedsafdelingens tilsynsbrev er ændret, så de nu følger nummereringen i BBR.
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	Asfalt overalt.
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	1 stk. - Tanken er nedgravet og anvendes til brændstof til materiellet. Den er på 40 m³ (40.000 liter). Tanken er opdelt i 2 - 10.000 liter til benzin og 30.000 liter til diesel. Tankatest udleveret under tilsynet.
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	Der føres automatisk beholderkontrol

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, vilkår i miljøgodkendelse	Ingen bemærkninger

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Salt		4.500		Ingen beholder		Befæstet areal	2017
Diesel		30.000		Olietank		Nedgravet tank	2017
Benzin		10.000		Olietank		Nedgravet tank	2017
Gas til trucks		2.400		Trykflaske		Udendørs	2017

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Andet erhvervsaffald			Container med kompressor		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant			
Batterier	50	Kg	Beholder - lukket			Reno-Nord Farligt Affald		
Glas			Container - lukket					
Lysstofrør, lavenergi-pærer	60	Kg	Container - lukket		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Reno-Nord Farligt Affald		
Oliefiltre	140	Kg	Container - lukket		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Reno-Nord Farligt Affald		
Plast			Container - lukket					
Spildolie	1.500	Liter	Ståltank		Indendørs, bag opkant	EkoKem, Esbjerg		

Spraydåser	130	Kg	Container - lukket		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Reno-Nord Farligt Affald		
Træ			Container - lukket					

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Der er en komprimator til poseaffald fra skraldespande i byområder. Fejeaffald opbevares i 2 bunker på asfaltbelagt plads. Fejeaffaldet afdræner til vaskepladsen. Der er 2 fraktioner af fejeaffald. Den ene fra boligveje genbruges af Colas/Novejfa i asfaltproduktion. Den anden fraktion fra byområder deponeres på Rærup Deponi Det er et vilkår i godkendelsen for mellemlageret, at oplagret affald fra gadefejning skal overdækkes i fornødent omfang, således at blade, papir, plast m.v. fastholdes (vilkår 9).
Affald, farligt	Farligt affald opbevares primært i miljøhuset. Dog står malingsaffald, fast olieaffald og spraydåser udendørs. Ved sidste tilsyn blev det henstillet, at alt farligt affald opbevares overdækket. Denne henstilling er ikke fulgt endnu, men TME arbejder på sagen.
Affald, anmeldelse af farligt affald	Anmeldelse af farligt affald er gennemført under tilsynet.
Affald, opbevaring	Opbevares i særskilt rum på støbt gulv uden afløb og med opkant. Rummet er aflåst.
Affald, bortskaffelse	Alt farligt affald afhentes af Reno-Nord Farligt Affald med undtagelse af spildolie, som afhentes af EkoKem i Esbjerg.
Farligt affald, belægninger	Tæt belægningen indendørs
Affald, vilkår i miljøgodkendelse	Ingen bemærkninger

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger i et område uden drikkevandsinteresser. Der er ikke vedtaget en indsatsplan for drikkevand for området.
Generelle bemærkninger	Virksomheden drives med stor fokus på miljøforhold og -optimeringer. Ledelsen vil gerne meget mere bæredygtighed i fremtiden.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i område 3.1.H2 "Håndværkervej m.m." iht. kommuneplanrammerne. Der er ingen lokalplan for området. Virksomheden ligger i kloakopland 0.3.35 iht. spildevandsplanen.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Ingen bemærkninger
Jordforurening	Grunden er V2 kortlagt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøforbedringer, miljømål	Der arbejdes løbende på optimeringer af ressourceforbrug.
Bæredygtighed*	Der blev drøftet generel bæredygtighed. Virksomheden arbejder på mange fronter med miljømæssige og arbejdsmiljømæssige optimering og forbedringer. Samtalearket blev udleveret ligesom NBE blev drøftet. Virksomheden besluttede at melde sig ind i NBE med øjeblikkelig virkning. Virksomheden vil fremadrettet gerne arbejde mere med bæredygtighed - f.eks. i forhold til: Den nye materielgård bør tænkes bæredygtig helt fra starten - Muligt Det Grønne Rejseholdsprojekt ift. at beskrive, hvad det kunne være Den fremtidige administrationsbygning bør DGNB certificeres Udvikle et anlæg, der kan sortere det indsamlede affald fra skralde-spande mv. i midtbyen op i genanvendelige fraktioner.