

Tilsynsrapport

Scandlines Oliesepareringsanlæg

Færgestationsvej 5, 4970 Rødby

CVR-nr.: 18605600

P-nr.: 1003417575

Tilsynsdato: 12. marts 2018

Bilag 1

- **Virksomhedstype:**

Oliesepareringsanlægget er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 203.

- **Baggrund for tilsynet:**

Tilsynet var et varslet basistilsyn. Seneste tilsyn var i 2017.

- **Håndhævelser medført af tilsynet:**

Tilsynet medførte to indskærpelser af miljøgodkendelsens vilkår.

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

- Miljøgodkendelsens vilkår.
- Spildevandsanalyse.
- Anlæggets indretning.

- **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Der kunne konstateres et ikke uvæsentligt spild af olie under tank 1 (den vandrette tank på 30 m³).

- **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:**

Virksomheden har fået foretaget en spildevandsanalyse, som er blevet tilsendt tilsynsmyndigheden. Virksomheden er i gang med at få foretaget tankinspektioner. Resultatet skal sendes til tilsynsmyndigheden hurtigst muligt.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.