



Shell Service
Att.: Bent Jeppesen
Storegade 39
6855 Outrup

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

79947417

Tilsynsrapport

29-01-2020

Virksomhed Shell Service

Adresse Storegade 39, 6855 Outrup

CVR nr. 16848875

Dato for tilsyn 24. januar 2020

Fra virksomheden deltog Bent Søgaard Jeppesen

Tilsynet udført af Annette Møller Jensen, Erhvervscenteret, Varde Kommune

Bemærkninger/opfølgning til tilsynet De 3 olietanke, der er nedgravet på ejendommen, skal inspiceres og tæthedsprøves mindst hver 10. år. Tankene skal inspiceres og tæthedsprøves senest den 31. december 2014.

Annette Møller Jensen
Direkte tlf.: 79947417

Journalnr.: 3668/20
Sagsnr.: 20/411

Det var ikke muligt ved tilsynet, at se kvitteringen for tæthedsprøvningen af olietankene. Bent Søgaard Jeppesen eftersender kvitteringen til Varde Kommune. Kommunen skal have modtaget kvitteringen senest den 7. februar 2020.

Olieholdigt papir bortskaffes sammen med industrirenovation. Olieholdigt papir er farligt affald, og skal derfor sorteres og bortskaffes for sig.

Varde Kommune indskærper iht. Kommunens Regulativ for erhvervsaffald, at olieholdigt papir fremover sorteres og bortskaffes for sig.

Ved tilsynet var det ikke muligt at se kvitteringer for aflevering af farligt affald.

Varde Kommune indskærper iht. § 14 i autoværkstedsbekendtgørelsen, at virksomheden

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



08-01-2020

fremover skal kunne dokumentere mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.

Journalnr.: 3668/20
Sagsnr.: 20/411
Ref.: Annette Møller Jensen

Ved tilsynet blev det konstateret, at der stod 2 dunke med kølervæske på jorden under halvtag.

Side 2 / 3

Der er risiko for, at jorden bliver forurenet med kølervæske.

Varde Kommune indskærper iht. § 13 i autoværkstedsbekendtgørelsen, at dunkene placeres indendørs. Dokumentation for at dunkene er placeret indendørs indsendes i form af billede til Varde Kommune senest den 7. februar 2020.

Det var ikke muligt at se kvittering for sidste tømning af olie- og benzinudskilleren. Kvitteringen vil blive fremsendt på mail til Varde Kommune. Kommunen skal have modtaget kvitteringen senest den 7. februar 2020.

Baggrund for tilsynet	Autoværkstedsbekendtgørelsen
Tilsynstype	Basis
Ved tilsynet er følgende gennemgået	Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort. Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, luft, olietanke. Gennemgang af relevante vilkår i autoværkstedsbekendtgørelsen.
Resultaterne af egenkontrollen	Der blev ikke fremvist kvitteringer for aflevering af farligt affald ved tilsynet. Se ovenstående.
Konstateret jordforurening	Region Syddanmark har vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenet og har derfor kortlagt den på vidensniveau 1 (V1-kortlagt)
Risikoscore	4,3
Brugerbetaling	I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre



08-01-2020

tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 5½ timer.

Journalnr.: 3668/20
Sagsnr.: 20/411
Ref.: Annette Møller Jensen

Side 3 / 3

Lovhenvising

- Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., nr. 908 af 30. august 2019.
- Bekendtgørelse, nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Med venlig hilsen

Annette Møller Jensen
Kemiingeniør

E AMOJ@varde.dk