



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 26
Jont@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Gildberg A/S
Gammel Christiansfeldvej 74
6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	26.02.2019
Til stede ved tilsyn:	Jan Pløger, værkstedschef Jonas Tjørnelund, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
-------------	--

Telefon	74524600	Hjemmeside	www.gildberg-as.dk
E-mail	jp@gildberg-as.dk	CVR nr.	25732979
Fax	74520201	P. nr.	1002086220

Matrikler	3473 Haderslev
-----------	----------------

Acadre sagsnr.:	07/18489
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bl.a. omfattet af: - Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., nr. 1312 af 8. november 2016. - Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015. - Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1475 af 12. december 2017.
Kontaktperson ved tilsyn	Værkstedet blev gennemgået sammen med værkstedschef, Jan Pløger.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basis tilsyn hvor begge værksteder blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der er ikke foretaget væsentlige ændringer siden sidste tilsyn.
Driftstider	Åbningstiderne på værksteder er: Mandag - torsdag fra kl. 7.45 til 16.15. Fredag fra kl. 7.45 til 15.30.
Antal ansatte	Der er 10-12 ansatte på værkstederne.
Ressourcer	Opvarmningen af lokalerne foregår ved hjælp af naturgasfyring.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Virksomheden opbevarede kvitteringer for bortskaffelse af affald, samt tømning af olieudskillere i en miljømappe som kunne fremvises ved tilsynet. Ved tilsynet, blev det aftalt at der fremadrettet ville blive skrevet ned hvornår renseanodringerne på udsugningsanlægget blev kontrolleret og skiftet.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	<p>Ny motorolie opbevares i tromler eller i en af de 2 kombinerede filbænke/olietanke i det lille rum ved siden af værkstedet. Der er tæt belægning og ingen afløb i rummet.</p> <p>Ude i selve værkstedet og på pladeværkstedet er der ikke opbevaret nævneværdige væsker. Der er desuden ingen afløb i pladeværkstedet.</p> <p>I klargøringsrummet beliggende ved siden af værkstedet, er der opbevaret 1.000 liters sprinklervæske i en palletank, samt sæbe til vask af biler i tromler af 2 x 220 liter og nogle mindre plastdunke med andet sæbe til bilvask. Hvis sæbe kommer i olieudskilleren, sættes dennes funktion ud af drift, og der kan ske spild af olie til vandsystemerne. Det blev på tilsynet aftalt, at der hurtigst muligt blev etableret spildbakker under kemikalierne.</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	<p>I værkstedet og klargøringsværkstedet findes der et rumventilationsanlæg samt punktudsugningsanlæg for udstødningsgas. I klargøringsværkstedet er der desuden punktudsugning til limdampe og lignende.</p> <p>I pladeværkstedet er der ligeledes punktudsugning og rumventilation.</p> <p>Virksomheden kontrollerer og skifter selv filtre på anlægget. Filteret er senest skiftet i efteråret 2018. Virksomheden er blevet bedt om, at skrive ned når de kontrollerer og udskifter renseanordningerne på anlægget.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er opstillet en ny kompressor i dæklageret i bygningen med pladeværkstedet. Det vurderes, at der ikke fremkommer væsentlig støj fra virksomheden.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer spildevand fra vask af biler i klargøringshallen. Vandet herfra ledes over sandfang og olieudskiller. Der anvendes et vaskemiddel fra Würth kaldet Super X Clean, som ifølge tilsendt olie/vand separationstest på vaskemidlet er velegnet til formålet med en score på 2 (hvor 1 er bedst og 5 er dårligst).

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Afløb fra værkstedet og klargøringshallen er koblet på olieudskilleren, som herefter løber på spildevandsnettet. Olieudskilleren kontrolleres og tømmes af Haderslev Slamsugerservice. Den seneste tømning fandt sted d. 17. januar 2019.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	I klargøringshallen er der en 1.500 liters tank til spildolie fra 1995. I det lille rum ved siden af værkstedet er der opstillet 2 kombinerede filbænke/olietanke til motorolie. Tankene er fra 1995 og kan hver rumme 2.000. Det har ikke været muligt at fremfinde tankattester på tankene, og det blev aftalt at virksomheden ville fremsende tankmærkat på de 2 tanke til motorolie inden næste påfyldning.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Brændbart affald og pap til genanvendelse opbevares i lukkede containere udendørs. Metalaffald opbevares udendørs i container med låg. Denne tømmes af Tonny Frank Jensen. Gamle dæk afhentes af Tonny Frank Jensen. Gamle bilruder opbevares i en container udendørs og afhentes af Tonny Frank Jensen. I containeren med brændbart affald lå der kofangere fra biler i plast og glasfiber. Kofangere i plast skal frasorteres og indsamles separat, således at de kan gå til genanvendelse. Kofangere i glasfiber skal, som nu, sendes til forbrænding. På pladsen ved affaldet stod en mindre olietønde fyldt med en blanding af olie og vand. Denne stod på grus, hvor der er stor fare for nedsivning. Det blev aftalt, at denne blev fjernet hurtigst muligt.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	<p>Spildolie opbevares i klargøringsværkstedet i en 1.500 liters spildolietank. Spildolie tømmes af Avista Oil med intervaller på 1,5 måned. Seneste tømning fandt sted 15. januar 2019.</p> <p>Spraydåser, kølervæske og tomme beholdere til 2 komponent lim opbevares på befæstet areal udendørs i lukkede ABAS containere. Oliefiltre opbevares i container med indlagt pose. Containerne tømmes efter behov. Seneste tømning fandt sted 22. oktober 2018.</p> <p>Brugte bilbatterier opbevares i syrefastcontainer i klargøringsværkstedet. Batterier afhentes af Danbrit efter behov. Seneste afhentning skete d. 15. februar 2019.</p> <p>Brugte klude opbevares i lukket beholder i klargøringsværkstedet og afhentes af SL Rens og genanvendes efter vask.</p> <p>I rummet ved siden af værkstedet forefindes pulver til absorption af spild. Det er vigtigt, at brugt absorptionspulver bortskaffes som farligt affald.</p>

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Matriklen er ikke kortlagt af Region Syddanmark mht. jordforurening.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke behov for håndhævelser.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold, udover at der skal indsendes billeder af tankmærkaterne for de 2 motorolietanke, opstilles spildbakke under sæberne og sprinklervæsken i klargøringsværkstedet samt at plastkofangere skal udsorteres til genanvendelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1476/2017).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1475/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Jonas Tjørnelund
Miljømedarbejder