

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 17-12-2024

Holbækgaard I/S

Holbækgårdsvej 22, Holbæk, 8950 Ørsted

Til stede ved tilsyn: Niels Bjerregaard, ejer
Nicolaj Bjerregaard
Annette Jessen, Norddjurs Kommune

Tilsynstype: Basistilsyn.
Var tilsynet varslet? Ja
Baggrund for tilsynet: Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.: 90738
CVR nr.: 16534390
P nr.: 1003096436

Landbrugstype:

HG § 1 stk. 1: Husdyrbrug der ikke har eller kan få en godkendelse, men med et dyrehold større end 75 DE.

Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)

Kategori 2

Nyeste godkendelse/tilladelse: 24-04-2006
Godkendte/tilladte dyreenheder: 281,97 DE

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norddjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar	Status

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

Dyretype	Indgang	Udgang	Enhed	Antal dyr	DE
Ammekøer uden opdræt, over 600 kg			1 årssdyr	225	160,71
Avlstyre tung race			1 årssdyr	5	2,78
Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race	0	6	1 årssdyr	110	29,70
Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race	6	27	1 årssdyr	100	47,63
Tyrekalve 0-6 mdr. tung race	40	220	1 produceret	110	12,94
Tyrekalve 6 mdr. -slagtning (440 kg) tung race	220	440	1 produceret	110	28,21

Registreret produktion

Dyretype	Tilladt antal dyr	Tilladt DE	Observeret antal dyr	Observeret DE	I orden
Ammekøer uden opdræt, over 600 kg	225,00	160,71	139	99,50	Ja
Avlstyre tung race	5,00	2,78	4	2,17	Ja
Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race	110,00	29,70	28	7,52	Ja
Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race	100,00	47,63	114	57,10	Ja
Tyrekalve 0-6 mdr. tung race	110,00	12,94	54	4,92	Ja
Tyrekalve 6 mdr. -slagtning (440 kg) tung race	110,00	28,21	52	29,14	Ja

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

Kontrolpunkt	Bemærkning
Miljøgodkendelse /-tilladelse	Det tilladte dyrehold fremgår af ovenstående skema, og svarer til i alt 282 DE.
Lovligt dyrehold/produktionsareal samt beskrivelse af udnyttelsen heraf	Dyreholdet i planperioden 2022/2023 fremgår af ovenstående skema, og svarer til i alt ca. 200 DE. Dyreholdet har de seneste år været mindre end tilladt.
Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning (herunder overdækning)	Møddingsplads på ca. 140 m ² med afløb til ajlebeholder. Møddingen afgrænses af mure på 3 sider og er gravet ned i terrænet, så der er en lang og stejl indkørsel til møddingen. Pladsen anvendes til fast husdyrgødning fra staldbygningen ved siden af, hvor der er dybstrøelse og ædeplads med skrabere. Der er automatisk udmugningsanlæg og daglig tilførsel. Derfor ingen krav om overdækning af møddingen. Øvrige stalde er dybstrøelsesstalde. Dybstrøelse udbringes så vidt muligt direkte fra staldene. Er det ikke muligt opbevares det i overdækket markstak. Der er ingen markstakke på tilsynstidspunktet.
Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet)	50 m ³ stor ajlebeholder med betonlåg ved siden af møddingspladsen. Beholderen modtager møddingsaft og ajle fra ædepladsen i stalden ved siden af beholderen.
Beholderkontrol	Ingen krav da ajlebeholderen er mindre end 100 m ³ .
Ensilageopbevaring (opbevaringsanlæg og opsamlingsbeholdere)	Der er 3 plansiloer, som er gravet ned i terrænet, så der er en lang og stejl indkørsel i siloerne og betonvægge på de 3 øvrige sider. Siloerne har afløb til opsamlingsbeholdere. Plansiloen ved siden af vaskepladsen benyttes ikke til opbevaring af ensilage, men anvendes som parkeringsareal for maskiner. Elementer i den ene silovæg er ved at vælte, og siloen skal repareres, hvis den igen skal anvendes til opbevaring af ensilage. Ved tilsynet fremgik det tydeligt, at siloen ikke blev anvendt som ensilageopbevaringsanlæg. Ejer oplyser, at de to øvrige plansiloer kan rumme tilstrækkeligt foder til nuværende dyrehold.
Markoplag	Ingen ved tilsynet.
Vaskeplads og spildevand	Ca. 300 m ² stor vaskeplads med olieudskiller og afløb til opsamlingsbeholder.

Kontrolpunkt	Bemærkning
Dieseltanke	5900 liter overjordisk dieseltank fabrikeret i 1998. Tanken skal sløjfes i 2028, når den er 30 år gammel. Derudover er der en 1200 liter nedgravet olietank fra 1999, der anvendes som buffertank til korntørningsanlæg.
Opbevaring af olieprodukter og spildolie	Spildolie og tromler med smøreolie opbevares i et afgrænset område af maskinhuset, som har støbt gulv. Spildolie opbevares i en tank.
Opbevaring af bekæmpelsesmidler m.v.	Sprøjtemidler opbevares i aflåst rum med støbt gulv.
Affald - typer, sortering, opbevaring, og bortskaffelse	Der er opstillet miniaffaldscontainere til restaffald flere steder på ejendommen. Containerne tømmes af HCS. Plastaffald sorteres i særskilt container og bortskaffes ca. en gang årligt. Jern sorteres og bortskaffes særskilt. Farligt affald samles og bortskaffes til modtager af farligt affald. Ifølge Affaldsdatasystemet blev der i 2022 afleveret spildolie og oliefiltre til ABAS Miljøservice.

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljøriskovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)
- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)
- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)
- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)
- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 3,1

Tilsyn udført af: Annette Jessen
Miljøsagsbehandler

Tel: 24485340
E-mail: anje@norddjurs.dk