

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	5. april 2022
<b>Tilsynstype</b>	Prioriteret tilsyn
<b>CVR-nummer</b>	18540576
<b>P-nummer</b>	1003476205
<b>Virksomhed</b>	J. B. Damgaard
<b>Adresse</b>	Birkegårdsvej 26
<b>Postnummer og by</b>	8361 Hasselager
<b>Telefon</b>	8628 2800
<b>e-mail</b>	<a href="mailto:or@damgaard.as">or@damgaard.as</a> ; <a href="mailto:ts@damgaard.as">ts@damgaard.as</a>
<b>Kontaktperson</b>	Tom Sørensen
<b>Branchekode</b>	MVB: Maskinværksteder > 1000 m <sup>2</sup>
<b>Opstartsdato</b>	
<b>Udvidelser/ændringer</b>	Tilbygning af lagerhal 2008
<b>Tilstede ved tilsynet:</b>	
<b>Virksomheden</b>	J. B. Damgaard
<b>Aarhus Kommune</b>	Lene Brink

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Godkendelsespligtig virksomhed

Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse af 15.02.2000. Alle aktiviteter er omfattet af den nuværende godkendelse. Det er ved tilsynet oplyst, at der ikke er indført nye processer, aktiviteter, materialer m.v.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen. Ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser eller ændringer skal ske gennem det digitale anmeldesystem "Byg og Miljø", som findes her: <https://www.bygomiljoe.dk/>.

### Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

### Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	Ingen
Opfølgning fra sidste tilsyn	Der er den 21. oktober 2020 fremsendt dokumentation for at palle-tanken indeholdende brugt kølesmøremiddel er flyttet fra sf-sten til indendørs i afdeling for spåntagning, hvor der ikke er afløb. Opbevares i 200 l tromler på rist med kar under.
Egenkontrol	Virksomheden har ingen krav om egenkontrol
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden beskæftiger sig primært med pladeskæring, pladebukning, pladefræsning og svejsning. Tidligere produktion af røntgenudstyr udfaset i 2014. Der repareres dog stadig på mekaniske dele af røntgenudstyr i mindre omfang.
Produktionsareal (m <sup>2</sup> ):	2.000 m <sup>2</sup>
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget ca. 30 personer.

### Planforhold

Planforhold	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 220506ER. Området er endvidere omfattet af lokalplan 308 - Erhvervsområde øst for Jegstrupvej i Hasselager. Området har særlige drikkevandsinteresser (OSD) og er
-------------	--

klassificeret som sårbart. Området er separatkloakeret. Nærmeste boliger er beliggende ca. 200 meter fra virksomheden.



### Driftstid

Hverdage kl. 7.00-15.30  
Lørdage kl. Ingen drift  
Søn- og helligdage kl. Ingen drift

### Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheder modtager forskellige typer metalplader, der opbevares i lagerhal. Derudover modtages mindre mængder olie, smøremiddel og lign.

### STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Nærmeste bolig ca. 200 meter fra virksomheden.
Væsentlige støjkloder	Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhverv.
Vurdering af støj	Virksomheden vurderes ikke at give anledning til væsentlig støj i omgivelserne.

## LUFT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	<p>3 laserskærere, hver med separat filterenhed og afkast. Producenten servicerer hvert anlæg.</p> <p>Antallet af svejsepladser reduceret fra 6 til 1. Derudover 2 robotter. Primært CO<sub>2</sub>. Derudover punkt og TIG (rustfrit). Hovedsageligt sort jern der svejses i. Samlet svejsetid (lysbuetid) anslået til ca. 10 timer/uge.</p> <p>Ny svejseudsugning med filterenhed. Separat udsugning ("emhætter") ved svejserobotter uden filter. Slibestøvsudsug med filterenhed.</p> <p>Der er ingen problemer med filterenhederne. Der føres kontrol og vedligeholdelse af filtre.</p>
Rumopvarmning	<p>Virksomheden har fjernvarme både til kontor og produktionen.</p> <p>Deltager i klimaprojekt, registrering afsluttet, virksomheden overvejer fremadrettede tiltag.</p>

## LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Ingen processer giver anledning til særlig lugt.

## **SPILEDEVAND**

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Viby Renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	-

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Ingen processpildevand. Kondens fra kompressor anlæg passerer olieudskiller anlæg med opsamling af olie i dunk.

## **AFFALD**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Spåner opsamles i beholdere, som står indendørs. Tippet i containere placeret udendørs.
Øvrigt affald	Metalskrot fra laserskærer og stanser sorteres i containere udendørs i fraktionerne SMO-jern, rustfrit stål, syrefast rustfrit stål (316), aluminium mm. Afhentes af H. J. Hansen.  Pap presses og afhentes af Johs. Sørensen. Træ og plast afhentes af Johs. Sørensen. Blandet erhvervsaffald afhentes af Johs. Sørensen hver 14. dag. Der er placeret en række containere udendørs på beton indeholdende bla. vand fra test. Der er ikke tegn på afløb herfra til regnvandsledningen.

## **Fritagelser - farligt affald**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	-

## **BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND**

### **Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ingen olietanke på virksomheden.

### **Jord- og grundvandsbeskyttelse.**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	<p>Brugt køle/smøremiddel opbevares i 200 l tromle, der er placeret indendørs på beton uden afløb. Årlig mængde ca. 1.000 liter, som afhentes af Stena Recycling.</p> <p>Opbevaringen er i overensstemmelse med vilkår 4.3 i miljøgodkendelsen af 15. februar 2000, der siger, at flydende farligt affald "skal opbevares indendørs eller på overdækket oplagsplads med tæt bund, med opkant eller lignende sikringsanordning og uden afløb til kloak. Det skal mindst kunne rummes indholdet af den største beholder indenfor afgrænsningen".</p>
Opbevaring af flydende råvarer	Kun små mængder flydende råvarer.
Påfyldningsplads for brændstof	Ingen påfyldningsplads.
Belægninger	Produktionslokaler med betongulv. Udendørs kørearealer generelt belagt med SF-sten. Ingen tegn på spild.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Tilsynet er udført af:

Lene Brink  
Miljøtekniker

tlf: 41855915  
e-mail: lbri@aarhus.dk