

Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.30.01-K08-6-17

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Dato for tilsyn | 21.09.2023 |
| Tilsynstype | Samlet tilsyn (basis) |

| | |
|---------------------------------|--|
| Virksomhedens navn | Uhe Smedie |
| Virksomhedens adresse | Åbjergvej 10 7323 Give |
| Virksomhedens CVR nummer | CVR-nr. 40666338 P-nr. 1024880601 |
| Virksomhedstype | A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Deltagere fra virksomheden | Poul Gejl |
| Tilsynet blev udført af | Lotta Boe, Vejle Kommune |

| | |
|---|------------------------------|
| Hvad er der ført tilsyn med? | Hele virksomheden. |
| Er der konstateret jordforurening? | Ingen synlige tegn. |
| Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol | Ingen vilkår om egenkontrol. |
| Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden? | Nej |

Ved tilsynet er virksomhedens miljømæssige forhold gennemgået med henblik på at kunne lave en miljøvurdering af virksomhedens aktiviteter. Der er endvidere foretaget en opsamling på sidste tilsyn i forhold til evt. udeståender.

Udeståender fra miljøtilsyn i 2017

Tønde med spildolie er flyttet ind på lageret, så der er ikke længere udeståender.

Gældende afgørelser

Virksomheden har to gamle godkendelser fra hhv. 1980 og 1989 (forlængelse af godkendelsen fra 1980).

Indehaver har overtaget virksomheden i 1990 og er ikke bekendt med de to godkendelser. Og tilsynsmyndigheden har ikke i forbindelse med de seneste miljøtilsyn inddraget og håndhævet godkendelsernes vilkår.

Virksomheden er siden 1990 blevet udvidet med fx vaskeplads og olieudskillere.

Maskinværksteder ikke længere er godkendelsespligtige, og Vejle Kommune, Industrimiljø vurderer derudover, at de to godkendelser ikke længere er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Det vurderes derfor samlet, at godkendelserne skal bortfalde.

Virksomhedens produktionsareal er ca. 300 m²

Virksomheden vil herefter blive reguleret efter miljøbeskyttelseslovens § 42.

Planforhold

Virksomheden ligger i landzone.

Der er ikke udarbejdet lokalplan eller byplanvedtægt for området.

Generelt

| | |
|---------------|--|
| Arbejdsområde | Virksomheden er et maskin- og smedeværksted, der udfører forskelligt typer smedearbejde i konstruktionsstål samt VVS-arbejde. Virksomheden har tidligere lavet smedearbejde på traktorer og lignende maskiner, men det er kun en meget lille del af virksomhedens arbejde nu. Der er ikke fast bemanning på værkstedet. Vandforsyning: Ejendommen forsynes fra vandværk. |
|---------------|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| | Opvarmning: Oliefyr Udendørs aktiviteter Oplag af diverse materialer. Vaskeplads |
| Produktionsareal (m ²) | 300 |
| Antal ansatte | 6 |
| Driftstid | Hverdage: 07.00-16.00 Lørdage: Søndage: |

Indretning, maskiner og køretøjer

Indretning:

Maskinværksted med lagerafsnit - produktionsarealet er på ca. 300 m²

Lagerhal - kold hal

Maskinpark:

1 slibemaskine

5 svejseapparater

1 drejebænk (fræser)

2 boremaskiner

Pladesaks

Gevindmaskine

Vaskemaskine til afvaskning/affedtning af mindre metalemner

Hedvandsrensere

Klippemaskine

Båndsav

Køretøjer:

3 varebiler

1 lastbil

1 truck

Råvarer

Råvare og hjælpestoffer:

Motorolie (oplag af 200 liters tromle)

Hydraulikolie

Bagtøjsolie

Plæneklipperolie

Vegetabilsk skæreolie SAROL C1 100 Plus

Rengøringsmiddel til vaskemaskine (Cleentek SP 113)

Diverse emner i stål, rør mm. (sort jern, ingen rustfri stål)

Opbevaring af råvarer og hjælpestoffer:

Råvarerne opbevares i original emballage i lagerhallen, der er tilknyttet værkstedet. Opbevaring sker på befæstet område uden risiko for at spild ledes til kloak eller jord. Der er tilstrækkelig opkant ved bagdør mod vaskeplads.

Luftemission

I værkstedet er der 2 punktudsugninger til svejserøg.

Der er ikke faste svejsepladser - men der anvendes mobilt anlæg.

Afkast for svejserøg er ført ca. 1,5 meter over tag.

Der er udsugningsanlæg med cyklon ved slibemaskiner. Afkast er ført 1 meter over tag.

Der er udsugningsemhætte over hedvandsrenser, afkast er ført 1 meter over tag.

VOC

Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen.

Støj

De væsentligste støjkluder vurderes at være udendørs aktiviteter på vaskepladsen, håndtering af diverse udendørs oplag samt transporter til og fra virksomheden.

Kompressoren er - siden sidste tilsyn i 2017 - flyttet indendørs til lageret.

De øvrige støjende aktiviteter foregår på hverdage. Vaskepladsen anvendes mest til bilvask.

Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener fra virksomheden.

Affald

Olie- og kemikalieaffald (farligt affald):

Der er serviceaftale på bilerne, men mindre påfyldning m.m. foretages.

Spildolie opbevares i en 200 l tønne, der er placeret på lageret.

Øvrigt affald:

Blandet brændbart opbevares i 300 l containere og afhentes af Marius Pedersen.

Pap behandles i pappresser og afhentes af Marius Pedersen.

Rent metalkrot (uden olie) opbevares i åben container, der er placeret udendørs. Det afhentes af Jysk Metalopkøb (Ansager Produkt).

Spildevand

| | |
|-------------------|---|
| Spildevand | Der afledes ikke processpildevand fra værksted/lagerhal. Der afledes spildevand fra vaskepladsen. |
| Vaskeplads | Virksomheden har en vaskeplads på ca. 72 m ² . Spildevand herfra ledes via udskilleranlæg til offentlig kloak. Der er meddelt ibrugtagningstilladelse i 1995. Vaskepladsen anvendes efterhånden primært til vask af virksomhedens egne biler - varevogne og lastbil. Der vaskes ikke traktorer og tilhørende motorblokke som tidligere. Derudover tømmes afkølet vaskevand (under 40°) fra vaskemaskine ud på vaskepladsen. Rengøringsmidlet til vaskemaskinen har ifølge fabrikanten ingen renseeffekt når temperaturen er under 40°. Det vurderes at ovennævnte praksis er i orden, så længe der ikke sker forringelse af olieudskilleranlæggets effekt. |
| Tankplads | Ingen tankplads. |

Olieudskillere og sandfang

Olieudskilleranlægget, der er godkendt i 1995, består af sandfangsbrønd, 3 forsinkelsesbrønde (hver 1000 liter), olieudskiller med opsamlingsbrønd (1000 liter) inkl. koalescensfilter, oliestopbrønd samt pumpebrønd for afledning til kloaksystemet.

Olieudskiller og sandfang tømmes 2 gange årligt af Thornvig Jensen A/S, 7400 Herning. Virksomheden kontaktede på tilsynet tømningsselskabet, idet olieudskilleren skulle have været tømt i august. Tømning foretages hurtigst muligt.

Det blev aftalt på tilsynet, at kopi af kvittering for tømning sendes efterfølgende på mail.

Virksomheden har dispensation, hvilket er meddelt d. 15/12 2017.

Olietanke

Virksomheden har en fyringsolietank på 1200 l, årgang 2008, der er placeret i lagerhal.

Virksomheden har bortskaffet spildolietanken fra 1969.

Miljørisikovurdering

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ skal Vejle Kommune foretage en miljørisikovurdering af de virksomheder, som kommunen har ført tilsyn med. Miljørisikovurderingen tager udgangspunkt i virksomhedens indretning, drift og placering i forhold til omgivelserne.

| Parameter | Miljøledelse | Regelefterlevelse | Oplag | Emissioner til luft (inkl. støj), jord og/eller vandmiljø | Sårbarhed | | | |
|----------------------|---|---|---|--|---|--|--|--|
| Score | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | | | |
| Forklaring til score | Ikke systematiske miljøforbedringer, ingen miljømål eller dokumenterede forbedringer på udvalgte områder. | Ingen overtrædelser eller håndhævelser inden for minimumsfrekvensen for tilsyn. | Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø. | Emissioner reguleres via bekendtgørelser, love, tilladelser, forskrifter eller vejledninger. | Anlægget < 200 meter fra forureningsfølsomme områder og/eller i områder med særlig drikkevandsinteresser. | | | |

Miljørisikovurderingen giver en score på 2,81. Resultatet af miljørisikovurderingen anvendes til at fastsætte tidspunktet for næste tilsyn. Kommunen vil lave en miljørisikovurdering igen, næste gang der udføres et tilsyn.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn