

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Hulmosevej 3, 6880 Tarm
CVR:	35442111
Type:	HG12: §12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 13-09-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er dyrehold i bygning 8. Bygningen er i §11-miljøgodkendelse godkendt til halmlade.
- Der er placeret flytbare læskure i det åbne land. Der skal ansøges om tilladelse til de flytbare hytter i det åbne land.
- Udendørs ensilagesilo anvendes som møddingsplads.
 - Afløbsforhold: Ingen afløb og ingen afgræsning af pladsen.
 - Der er ikke tagrende på bygningen langs med pladsen.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Møddingspladsen skal have etableret korrekt afgræsning (evt. vulst) og afløb fra laveste punkter til opsamlingsbeholder.**
- **Der skal etableres tagrende på bygning langs med møddingsplads, så tagvandet ikke ledes ind på møddingsplads.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 13.

Indskærper givet ved tilsyn 03-09-2020 skal efterkommes:

- **Produktionsareal med opdræt i halmlade skal lovliggøres inden den 01-04-2021.** Dette kan enten ske ved ikke at have dyr i halmlade (tidligere ungdyrstald) eller ved ansøgning om godkendelse af produktionsarealet.
 - Såfremt I vælger at ansøge om godkendelse af produktionsarealet skal dette ske igennem <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du rådes til, at kontakte en

- rådgiver/konsulent. Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
- Vælger I ikke at have dyr i halmladen, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 § 42.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
13-09-2023	Indskærpelse, miljø	Møddingsplads skal have korrekt afgrænsning (evt. vulst) og afløb til opsamlingsbeholder. Der skal være tagrende på bygning langs med pladsen.
03-09-2020	Indskærpelse, miljø	Dyrehold i halmlade skal lovliggøres - enten ved ny miljøgodkendelse eller ved ikke at have dyr i bygningen.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	21-07-2007
Sidste revurdering	27-11-2015
Tilladte dyreenheder	285,09
Udnyttelse af godkendelse	§11-miljøgodkendelse fra 2007 er udnyttet. Miljøgodkendelsen er revurderet i 2015.
Staldtype	Kostald: Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter. Ungdyr: Dybstrøelsesarealer. §11-miljøgodkendelse fra 2007: Af bilag 1 fremgår oversigtskort (bygningsoversigt), samt bygningernes anvendelse. Ved tilsynet var der dyrehold i bygning 8. Bygningen er i §11-miljøgodkendelse godkendt til halmlade. <u>Vurdering:</u> Bygning 8 skal miljøgodkendes til husdyr. Der er placeret flytbare læskure i det åbne land. <u>Vurdering:</u> Der skal ansøges om tilladelse til de flytbare hytter i det åbne land.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Foder - vilkår	Intet krav. Vilkår i MG fra 2007 er ophævet ifbm. revurdering.
Antal mdr. på græs	<u>Vilkår:</u> - Køer og kvier over 6 mdr.: 180 dage på græs. <u>Vurdering:</u> Ejendommen drives økologisk. Dyreholdet er på græs.
Dybstrøelse fra staldanlæg	<u>Vilkår:</u> - I markstak skal husdyrbrugets dybstrøelse være kompostlignende. - Markstakke skal etableres og overdækkes efter til enhver tid gældende regler herom. - Andelen af dybstrøelse, som udspreddes og pløjes ned på marken direkte fra stalden, skal minimum være 25 %. <u>Vurdering:</u> Dybstrøelse køres dels i markstak og dels til biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Intet krav.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer, 10.120 kg EKM	Dybstr., bagskyl/ringkanal	160	221,17	27-11-2015
St.r. årsopdr. 0-4 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	40	10,13	27-11-2015
St.r. årsopdr. 4-25,5 mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	120	53,79	27-11-2015

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Dybstr., bagskyl/ringkanal	161	214,7	2.350,6	3.530,7
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	6,8	0,0	80,5
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	69	33,8	187,9	506,2
Slagtekalv st.r. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	79	2,5	0,0	26,3
Årssøer (friland)	Fare st., Friland	2	0,1	0,0	2,6
Årssøer (friland)	Udegående (løbe-/drægt. perioden)	2	0,3	0,0	6,1
Orner	Udegående	1	0,2	1,6	1,2
Smågrise	Udegående	17	0,1	0,0	0,8
Slagtesvin	Udegående	0	0,0	0,0	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 11-09-2023:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Økologisk malkekvægsbesætning: 155 køer, 99 kvier og 6 handyr. - Frilandssvinebesætning: 3 søer, 5 smågrise og 5 slagtesvin. <ul style="list-style-type: none"> o Søer/grise ifølge ejer ved tilsynet: 2 søer, 1 orne og 17 smågrise. <p><u>Ifølge kvægdatabasen, periode 01-08-2022 til 31-07-2023:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 160,6 årskøer, 25 kvier (0-6 mdr.), 69 kvier (6 mdr.-kælvning), 79 slagtekalve (40-94 kg.). <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2021/2022: 158 årskøer, 19 kvier (0-6 mdr.), 72 kvier (6 mdr.-kælvning), 80 slagtekalve (40-128 kg.), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). - 2020/2021: 151 årskøer, 23 kvier (0-6 mdr.), 73 kvier (6 mdr.-kælvning), 71 slagtekalve (40-111 kg.). <p><u>Vurdering:</u> Antallet af dyreenheder på ejendommen giver ikke anledning til bemærkninger, men bygning 8 i §11-miljøgodkendelse (bygning nr. 5 i BBR) skal godkendes til dyrehold.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p><u>Udendørs ensilagesilo:</u> anvendes som møddingsplads.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløbsforhold: Ingen afløb og ingen afgrænsning af pladsen. - Der er ikke tagrende på bygningen langs med pladsen. <p><u>Vurdering:</u> Der skal etableres tagrende på bygningen, så tagvand ikke ledes til møddingsplads. Der skal etableres afgrænsning/vulst rundt om pladsen samt afløb fra det/de laveste punkter. Afløb skal føre til opsamlingsbeholder og håndteres som husdyrgødning, når pladsen anvendes som møddingsplads.</p> <p><u>Silohus:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb til fortank, der tømmes efter behov.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Plads foran korn- og halmlade anvendes til dybstrøelse/husdyrgødning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingen dybstrøelse på pladsen ved tilsynet. <p>Pladsen har ikke korrekt afløbsforhold og ikke korrekt murafrænsning.</p> <p><u>Vurdering:</u> Det skal sikres, at vand fra pladsen/saftafløb ledes til pumpebrønd. Der skal etableres afgrænsning, så saftafløb ikke kan rende ud fra pladsen, både mod vest og mod syd. Der skal monteres tagrende på bygning langs med pladsen. Tagvandet må ikke blandes med vand fra møddingspladsen.</p>
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Anvendt kalveplads: Under halvtag.
Kvægtunnel (afløbsforhold)	<p>Afløb til pumpebrønd, der tømmes med gyllevogn efter behov.</p> <p>Det er vurderet ved tilsynet, at vandet fra tunnelen evt. kan udspinkles.</p> <p>Drænvand under tunnel: Ledes til drænsystem via pumpebrønd til drænvand.</p>

Type	Pladser				Bemærkning
	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	
Ensilageplansilo	01-01-1800	800	2.500	800	Foderlade
Ensilageplansilo	01-01-1995	200	300	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	<p>Dybstrøelse i markstak er overdækket med plastik.</p> <p>Vær opmærksom på, at markstakke må højst være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.</p>	2

Ensilage i markstak (placering og saft)	<p>Ensilage i mark opbevares dels i wrapballe og dels i markstak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal være en efterfølgende afgrøde, før der igen må placeres ensilage i markstak på samme placering. <p>Ensilagerester skal opbevares som anden ensilage (på fast bund med afløb), eller som fast husdyrgødning (overdækket med plastik).</p>
---	---

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1980	16-10-2019	10	312	1.250	Flydelag	Beholderkontrol udført den 16-10-2019.
Gyllebeholder	01-01-1989	16-10-2019	10	0	600	Fast låg	Beholder kontrolleret 16-10-2019.
Gyllebeholder	01-01-1996	16-10-2019	10	391	1.565	Flydelag	Beholderkontrol udført den 16-10-2019.
Gyllekanaler	01-01-2008			0	700	Andet	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ifølge ejer er der tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 600 m³.</p> <p>Beholderkontrol sidst udført i 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fast låg.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.250 m³.</p> <p>Beholderkontrol sidst udført i 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog over flydelag: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.565 m³.</p> <p>Beholderkontrol sidst udført i 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Tom ved tilsynet. - Logbog: Ok.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle udbringes med Bomech-bom indtil 1. maj. Efter 1. maj nedfældes gylle med græsmarksnedfælder.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Biogasgylle samt fra gylle fra Ny Endrupholm.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	H3435	Tank	71-5820	2009		5.400	Over terræn, udendørs		30-12-2034

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	<p>Dieseltank fra 2009 står stabilt langs grusvej.</p> <p>I forbindelse med tilsynet blev opvarmningsform af ældre stuehus ændret fra flydende brændsel til fast brændsel (huset opvarmes med flisfy).</p>
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Ejendommen drives økologisk.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Ingen udsprinklingsanlæg.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer (DGU nr. 103.1712, 103.957 og 103.958): i alt 132.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2031.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. - Boringer overdækket: Ok.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	<p>Stuehuse er blevet tilkoblet almen vandforsyning (byvand).</p> <p>Ifølge ejer er staldanlæg, herunder malkeanlæg stadig tilkoblet egen boring.</p> <p>Der er givet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af dyrehold fra tidligere husholdningsboring.</p> <p><u>Vær opmærksom på vilkår 3 i tilladelsen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vandet skal anvendes til vanding af dyrehold, opblanding af foder samt rengøring af stald. Vandet fra boringen må ikke tilkobles ledningsnet eller installationer, hvor der er lovkrav om drikkevandskvalitet, herunder malkeudstyr. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	<p>Tagvand ledes delvist ud mellem muslinger, i dræn og ud på terræn.</p> <p>Der skal etableres tagrende på bygning langs med møddingsplads.</p>

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervscontainer fra Marius Pedersen. Landbrugsplast håndteres separat.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter, overdækkes med kappe.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	13-09-2023
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	5
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	4,32
Vægtet score	4,26

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.