



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Christian X's vej 39  
6100 Haderslev

post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 20594259  
kakje@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

**Lauges Maskinservice v/Dennis Laugesen**  
**Kirkevej 1**  
**6510 Gram**

|                       |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dato for miljøtilsyn: | 13.05.2025                                                                                              |
| Til stede ved tilsyn: | Dennis Laugesen, Lauges Maskinservice v/Dennis Laugesen<br>Karina Kloosterman Jensen, Haderslev Kommune |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Lovgrundlag                                             |
| K206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1 |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Telefon                    | Hjemmeside        |
| E-mail d_lauge@hotmail.com | CVR nr. 35756124  |
| Fax                        | P. nr. 1019308223 |

|                          |
|--------------------------|
| Matrikler                |
| 1 Højrup Ejerlav, Højrup |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Acadre sagsnr.: | 25/10464 |
|-----------------|----------|

## Virksomhedsoplysninger

| Kontrolpunkt                   | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lovgrundlag                    | Kommunen kommer på tilsyn på virksomheden med baggrund i følgende lovgrundlag: <ul style="list-style-type: none"><li>- bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.</li><li>- bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 2, punkt K206 - Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald...</li><li>- bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ...</li><li>- bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines</li></ul> |
| Godkendelse/tilladelse         | Virksomheden har miljøgodkendelse til nedknusning af bygge- og anlægsaffald givet den 25. juli 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontaktperson ved tilsyn       | Virksomhedens kontaktperson er ejer Dennis Laugesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Tilsynet er et basistilsyn i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen.<br><br>Der blev ført tilsyn med oplag på pladsen udendørs samt indendørs i den sydligste lade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produktionsforhold             | Virksomheden modtager sorteret bygge- og anlægsaffald, primært fra egne nedrivningsprojekter. Det sorterede materiale bestod af beton, tegl, murbrokker og sten.<br><br>Oplag af sorteret bygge- og anlægsaffald samt det nedknuste bygge- og anlægsaffald ligger på en udendørs plads befæstet med 70 cm knust beton.<br><br>Den udvidede plads mod syd, hvor oplag af jord og nedknuste materialer, er befæstet med 30 cm nedknuste materialer.<br><br>Det er aftalt på nærværende tilsyn at virksomheden kommer med data på mængden af oplagret beton, tegl, murbrokker og sten.                                             |
| Driftstider                    | Virksomhedens driftstider på pladsen holder sig indenfor hverdage kl. 7-18, typisk i tidsrummet kl. 7-16.<br><br>Der udføres en årlig nedknusning. Omfanget holder sig indenfor de 2-3 gange årligt, der er angivet i ansøgningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Antal ansatte                  | Jævnfør CVR registeret er det pr. februar 2025 3 ansatte i virksomheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Egenkontrol/Indberetning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|
|--------------|------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egenkontrol/indberetning* | <p>Virksomheden skal føre driftsjournal for:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tidspunkt for nedknusninger</li> <li>- tidspunkt for inspektioner af belægnings m.m.</li> <li>- oplagsmængder (kvartalsvis)</li> <li>- modtaget affald, der ikke er omfattet af miljøgodkendelse</li> </ul> <p>Det er aftalt på nærværende tilsyn at virksomheden kommer med dokumentation ovenstående oplysninger.</p> |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Råvarer og kemikalier

| Kontrolpunkt          | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Råvarer og kemikalier | <p>Der bruges brændstof til køretøjerne. Brændstoftanken står i en opsamlingsbeholder i laden.</p> <p>Der er desuden palletanke med AdBlue, hydraulikolie og motorolie i laden. Palletankene står på spildbakker.</p> <p>Rummet det hele står i er uden afløb og sænket, så sker der spild kommer det ikke uden for rummet.</p> |

## Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luft/lugt    | <p>Der er installeret sprinklersystem på nedknuseren til at mindske støv. Der er desuden en vandingsmaskine, som bruges til pladsen og oplaget.</p> <p>Der er særlig opmærksomhed på støv, når vinden er i vest, dvs. når støvet bæres ind over byen.</p> |

## Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Støj         | <p>Virksomheden har støjende aktiviteter fra nedknusning, aflæsning/pålæsning af materialer og lign.</p> <p>Det blev oplyst, at der nu anvendes en hybridknuser. Det betyder, at bånd og rystedæk kører på el. Rotationsknuseren kører på dieselgenerator. På det gamle knuseanlæg kørte det hele på dieselgenerator. Samlet vurderer virksomheden, at den nye nedknuser giver en mindre støjbelastning.</p> <p>Ved tilsynet blev placeringen af nedknusningsanlægget gennemgået i forhold til støjdemping, jf. miljøgodkendelsens vilkår 18-20. Nedknuseren stilles stadig tæt på østsiden af bygningerne.</p> |

## Vand/spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spildevand   | Der kommer ikke spildevand fra produktionen. Der kommer alene overfladevand, som nedsives diffust på pladsen. |

## Udskillere

| Kontrolpunkt        | Tilsynskommentar |
|---------------------|------------------|
| Sandfang/udskillere | Ingen.           |

## Olje- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanke        | <p>Virksomheden har på tidspunktet af tilsynet to dieseltanke af plast. Den ene er lejet af OK, som skal udbyttes med den anden som virksomheden selv ejer.</p> <p>Ved påfyldning af køretøjer køres køretøjet ind i laden, som er befæstet med beton og har opkanter.</p> <p>Tanken har tankmærke med følgende oplysninger:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kingspan Miljøcontainer, G.nr. 55-5820, type R1225, nr. 11A8053, 1225 liter og år 2005.</li><li>- Kingspan Miljøcontainer, G.nr. 55-5820, nr. 06H5733, 2500 liter og år 2005.</li></ul> |

## Affald og oplag

| Kontrolpunkt            | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affald (prod. og oplag) | <p>Der er containere til følgende affald på virksomheden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PVC, som afhændes til Norrecco</li><li>- Vinduer, som afhændes til Norrecco, Kolding</li><li>- Gips i sække, som afhændes til Norrecco, Agerskov</li><li>- Brændbart</li><li>- Jern og metal, som afhændes til Kroghs Autoophug. Metallet er tørt.</li><li>- Kabler, som afhændes til U.L. Petersen</li><li>- Sanitet og rene fliser, som afhændes til Norrecco</li></ul> <p>Desuden står der to containere med WCAPS-affald (dobbelthfarligt affald), som virksomheden opbevarer for Haderslev Kommune.</p> <p>Containeren til brændbart indeholder meget affald der kan sorteres til genanvendelse.</p> |

## Farligt affald

| Kontrolpunkt                    | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farligt affald (prod. og oplag) | <p>Derudover står der diverse kemikalier som virksomheden tager med hjem fra egne opgaver. Disse bortskaffes til NG Nordic.</p> <p>Der står en tromle med oliefiltre på en palle. Tromlen er lukket fra oven.</p> |

## Jordforurening

| Kontrolpunkt    | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jordforurening* | <p>Det er Region Syddanmark, som foretager kortlægninger af forurenede arealer efter jordforureningsloven. Regionen har for nuværende ikke oplysninger om jordforureninger på virksomhedens matrikel. Der er derfor ingen kortlægninger af forureninger i henhold til jordforureningsloven på matriklen.</p> <p>Oplysninger om kortlægninger kan hentes på Regionens hjemmeside.</p> |

## Håndhævelse

| Kontrolpunkt  | Tilsynskommentar                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Håndhævelser* | Der henstilles til at der sorteres bedre i affaldsbeholderen til forbrænding. |

## Samlet vurdering

| Kontrolpunkt     | Tilsynskommentar                                                                                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samlet vurdering | Samlet blev forholdene ved tilsynet overordnet fundet miljømæssigt tilfredsstillende og væsentlige vilkår synes overholdt. |

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)).

## Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

## Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 6g i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Karina Kloosterman Jensen  
Miljømedarbejder