

## Rapport – Til digital offentliggørelse

Virksomheden	
<b>Navn</b>	LEGO System A/S
<b>Adresse - kontor</b>	Åstvej 1, 7190 Billund
<b>Adresse - anlæg</b>	Kløvermarken 12, 7190 Billund
<b>CVR</b>	47458714
<b>P-nr.</b>	1017406961
<b>Listepunkt</b>	<p>BEK1477:2017 – Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller (anmeldebekendtgørelsen)</p> <p>BEK1475:2017 – D59 – Virksomheder der fremstiller plastprodukter ved sprøjtstøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mindre end eller lig med 5 tons pr. dag. Virksomheder der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug p af polystyren på mindre end eller lig med 5 tons pr. dag.</p>
Tilsynet - resumé	
<b>Type</b>	Fysisk tilsyn
<b>Kategori</b>	Basistilsyn
<b>Dato og tidspunkt</b>	9.9. 2019 kl. 10:00 – 12:00
<b>Baggrund</b>	BEK117:2019 – Bekendtgørelse om miljøtilsyn
<b>Formål</b>	Bedømmelse af overholdelse af lovmæssige krav
<b>Omfang</b>	Gennemgang af anlæg og processer
<b>Jordforurening</b>	Adressen som omfatter matr.nr. 5dt er V1 kortlagt
<b>Påbud, forbud eller indskærpelser</b>	Tilsynet gav ikke anledning til indskærpelser
<b>Egenkontrol</b>	Ingen bemærkninger

BK-2019-09-10