

Tilsynsrapport – Erhverv og Miljø

Tilsyn hos: Kronborg Auto A/S
Adresse: Klostermosevej 121
Sagsnr.: 18/25543
Tilsynsdato: 24.10.2018
Rapportdato: 24.10.2018
Til stede ved tilsynet: Steen Bertelsen, Christian Bitsch

By, Land og Vand
Erhverv og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Oplysninger om tidsforbrug til opkrævning af brugerbetaling:

½ timer tilsyn på virksomheden, faktureres
1½ timer tilsyn uden for virksomheden, faktureres
1 timer tilsyn som ikke faktureres

Referat fra miljøtilsyn

Virksomhedens navn	Kronborg Auto A/S
Virksomhedens adresse	Klostermosevej 121
CVR	42525928
Listepunkt	Q1
Virksomhedstype	Autoværksted
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Dato for tilsynet	24.10.2018
Der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ingen indberetning
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ingen indberetning

Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal som følge af ændringer i tilsynsbekendtgørelsen¹ offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt, hvilket vil ske på hjemmesiden www.dma.mst.dk. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden **7.11.2018**.

¹ Bek. nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn.

Tilsynsrapport – Erhverv og Miljø



Resume

Virksomheden reguleres efter Autobekendtgørelsen, Nr. 1312 af 8. november 2016.

Virksomheden udfører klargøring af nye biler, service, reparation og karosseriarbejde.

Bemærkninger til tilsynet

Der er installeret en ny Titan spildolietank på 2.500 liter. Tanken er placeret udendørs med indendørs påfyldning.

Der er monteret alarm med info, inden den er fyldt op.

Beliggenhed

Beliggenheden er i overensstemmelse med kommunens planlægning.

Ifølge lokalplan 1.73 ligger virksomheden i området der kan anvendes til industri, lager og værkstedsvirksomhed.

Spildevand

Området er separatkloakeret med spildevand og regnvand i hver sin ledning.

I spildevandsledningen ledes processpildevand og sanitært spildevand.

Afløb fra værkstedet og vaskerum er ført til olieudskiller.

Olieudskilleren tømmes af Alfa Specialaffald. Sidste tømning var den 18.01.2018. I rummet foretages der kun små vaskeopgaver.

Drive-in bilvask, Ole Rømers Vej 1 A benyttes til bilvask.

Tilsynsrapport – Erhverv og Miljø

Overfladevand

Overfaldevand fra tagflader og befæstede arealer afledes til den kommunale regnvandsledning.

Luftemission

Virksomheden har følgende separate udsugningsanlæg:

- Udsugning fra pladeværkstedet er ført over tag.
- Udsugning fra udstødning i værkstedshal, er ført separat over tag.
- Udsugning fra rudelimning er ført over tag.

Kemp & Lauritzen A/S udfører service på filtrene en gang om året.

Lugtemission

Virksomhedens aktiviteter har ikke at give anledning til lugtgener.

Støj

Der forekommer støj fra kørsel med biler, brug af kompressor, og støj fra pladeværkstedet.

Der har være klaget over udsugning fra pladeværkstedet.

Det blev aftalt at udsugningen vil blive styret af en timer, således at den kun er aktiveret fra 8 – 16:00, mandag til fredag.

Affald

Der er lavet aftale med STENA RECYCLING A/S om at modtage alt affald fra Kronborg Auto A/S.

Klude til aftørring mv. bliver transporteret og vasket af Berendsen Textil Service.

Spildolie bliver afhentet af Avista Oil Danmark A/S.