

# Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 13-09-2022

**Henrik Sørensen**  
Århusvej 233, 8570 Trustrup

Til stede ved tilsyn: Henrik Casper Sørensen, ejer  
Annette Jessen, Norddjurs Kommune

Tilsynstype: Basistilsyn.  
Var tilsynet varslet? Ja  
Baggrund for tilsynet:

CHR nr.: 95859  
CVR nr.: 26652723  
P nr.: 1002497426

Landbrugstype:

H § 16 b, med BAT: Husdyrbrug med en tilladelse til en ammoniakemission større end 750 og mindre end eller lig med 3.500 kg NH<sub>3</sub>-N pr. år  
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)  
Kategori 1b

Nyeste godkendelse/tilladelse: 24.02.2020  
Tilladt produktionsareal: 2080 m<sup>2</sup>

# Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

## Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune  
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)  
Retsinformation (lovgivning)  
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)  
Centrale husdyrregister

[www.norrdjurs.dk](http://www.norrdjurs.dk)  
[www.mst.dk](http://www.mst.dk)  
[www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk)  
[www.cvr.dk](http://www.cvr.dk)  
[www.glr-chr.dk](http://www.glr-chr.dk)

## Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar	Status

## Gældende tilladelse til dyrehold

Stald	Staldsystem	Dato	Status	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )
Bygning: 1, Slagtesvinestald (nordlige), Bygningsareal: 498	Slagtesvin og smågrise / Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	24-02-2020	Etableret	426
Bygning: 10, Slagtesvinestald (sydlige), Bygningsareal: 487	Slagtesvin og smågrise / Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	24-02-2020	Etableret	390
Bygning: 2, Klimastald, Bygningsareal: 482	Smågrise / Fast gulv	24-02-2020	Etableret	312
Bygning: 3, Farestald (vestlige), Bygningsareal: 91	Søer, diegivende / Kassestier, delvis spaltegulv	24-02-2020	Etableret	65
Bygning: 4, Løbestald, Bygningsareal: 222	Søer, diegivende, drægtige og golde / Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	24-02-2020	Etableret	202
Bygning: 5, Poltestald, Bygningsareal: 205	Slagtesvin / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	24-02-2020	Etableret	160
Bygning: 6, Drægtighedsstald 1, Bygningsareal: 269	Søer, golde og drægtige / Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	24-02-2020	Etableret	192
Bygning: 7, Drægtighedsstald, Bygningsareal: 108	Søer, golde og drægtige / Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	24-02-2020	Etableret	75
Bygning: 8, Klima container, Bygningsareal: 34	Smågrise / Fast gulv	24-02-2020	Etableret	32

Bygning: 9, Farestald (østlige), Bygningsareal: 305	Søer og Smågrise / Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	24-02-2020	Etableret	226
---	--	------------	-----------	-----

## Registreret produktion

Stald	Staldsystem	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	I orden	Fuld produktion
Bygning: 1, Slagtesvinestald (nordlige), Bygningsareal: 498	Slagtesvin og smågrise / Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	426	Ja	Ja
Bygning: 10, Slagtesvinestald (sydlige), Bygningsareal: 487	Slagtesvin og smågrise / Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	390	Ja	Ja
Bygning: 2, Klimastald, Bygningsareal: 482	Smågrise / Fast gulv	312	Ja	Ja
Bygning: 3, Farestald (vestlige), Bygningsareal: 91	Søer, diegivende / Kassestier, delvis spaltegulv	65	Ja	Ja
Bygning: 4, Løbestald, Bygningsareal: 222	Søer, diegivende, drægtige og golde / Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	202	Ja	Ja
Bygning: 5, Poltestald, Bygningsareal: 205	Slagtesvin / Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	160	Ja	Ja
Bygning: 6, Drægtighedsstald 1, Bygningsareal: 269	Søer, golde og drægtige / Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	192	Ja	Ja
Bygning: 7, Drægtighedsstald, Bygningsareal: 108	Søer, golde og drægtige / Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	75	Ja	Ja
Bygning: 8, Klimacontainer, Bygningsareal: 34	Smågrise / Fast gulv	32	Ja	Ja
Bygning: 9, Farestald (østlige), Bygningsareal: 305	Søer og Smågrise / Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	226	Ja	Ja

## Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

Kontrolpunkt	Bemærkning
Affald, typer og opbevaring	Al affald inklusiv farligt affald afleveres på genbrugspladsen. Ejendommen er tilmeldt Reno Djurs' erhvervsordning. Døde dyr opbevares under kadaverkappe eller i smågrisecontainer ved indkørslen til ejendommen.

Husdyrgødning	Gyllen opbevares i 2 beholdere (830 m <sup>3</sup> stor beholder fra 1986 og 2485 m <sup>3</sup> stor beholder fra 1997). Begge beholdere blev kontrolleret den 2. juni 2014. Beholderne har dykket indløb, og der er solidt flydelag i begge beholdere. Ejer fører logbog over flydelag og aktiviteter i beholderne. Den mindste beholder ligger ca. 74 meter fra en mergelgrav, men mergelgraven ligger højere end beholderens laveste terrænkote. Der er derfor ikke krav om beholderalarmer eller barriere omkring beholderne.
Lovligt dyrehold/produktionsareal og hertil knyttede vilkår, samt beskrivelse af udnyttelsen heraf	Alle produktionsarealer i § 16 b miljøtilladelsen af 24. februar 2020 er i brug.
Opbevaring af olieprodukter og bekæmpelsesmidler m.v.	1225 liter plasttank fra 2006. Tanken anvendes til fyringsolie, og er reserve for pillefyr, som anvendes til opvarmning af stald og stuehus. 1800 liter plasttank fra 2007. Tanken anvendes til opbevaring af traktordiesel. Øvrige olier opbevares på en spildbakke i maskinhuset. Bekæmpelsesmidler opbevares i kemirum med støbt gulv. Der er en opkant inden et gulv afløb i modsatte ende af rummet.
Vaskeplads og spildevand	Ingen vaskeplads. Vask foregår i marken.

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

## Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)
- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)
- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)
- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)
- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 2,5

Tilsyn udført af: Annette Jessen  
Miljøsagsbehandler

Tel: 8959 4001

E-mail: anje@norddjurs.dk