

Profil Autoteknik
Att. Jacob Lassen
Engholmvej 1, Saunte
3100 Hornbæk

Center for By Land og Vand

Natur Miljø og Klima
Stengade 59
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 24. juni 2026

Katja Klepsch Justesen

Miljøsagsbehandler
Tlf. 49 28 25 42
Mobil 49 28 25 42

www.helsingor.dk

Afrapportering af miljø – og affaldstilsyn hos Profil Autoteknik d. 24. juni 2026

Helsingør Kommune var på tilsyn på dit værksted onsdag d. 24. juni 2026. Tilstede ved tilsynet var Jacob Lassen fra virksomheden og Katja Klepsch Justesen samt Christina Moltke fra Helsingør Kommunes miljømyndighed. Formålet med tilsynet var at kontrollere at værkstedet er indrettet og bliver drevet i overensstemmelse med bekendtgørelsen om autoværkstederⁱ, at I sorterer og bortskaffer affald i henhold til affaldsbekendtgørelsenⁱⁱ samt miljøbeskyttelseslovenⁱⁱⁱ i almindelighed.

Tilsynet gav ikke anledning til nogle bemærkninger**Brugerbetaling på miljøområdet**

Ifølge Brugerbetalingsbekendtgørelsen^{iv} skal virksomhedens miljøgebyr udregnes på baggrund af det tidsforbrug vi bruger på den enkelte virksomhed. Taksten pristalsreguleres årligt og vil kunne ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Derudover er der d. 1. januar 2025 trådt ny lovgivning i kraft, som pålægger tilsynsmyndigheden at føre tilsyn med virksomhedens affald, jf. affaldstilsynsbekendtgørelsen. Dette faktureres særskilt og du kan læse mere om affaldstilsyn her: [Affaldstilsyn for virksomheder | Helsingør Kommune](#)

Offentliggørelse af tilsynsoplysninger

Helsingør Kommune er forpligtet til at offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt på Miljøstyrelsens portal for Digital MiljøAdministration.

Har du spørgsmål vedrørende dette brev eller selve tilsynet, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen Katja Klepsch Justesen

Indretning og drift

Hvilke aktiviteter foretages?	Ja	Nej	Bemærkninger
Service og reparation	X		
Salg af biler		X	
Plade- og Karosseriarbejde		X	
Lakering		X	
Undervognsbehandling		X	
Automatisk vask		X	
Manuel vask	X		Foregår inde på værkstedet og vand ledes til olieudskiller
Bremsevaske/maskindelevask	X		Foregår inde på værkstedet og vand ledes til olieudskiller
Modtages der biler til ophug /forsikringsbiler?		X	
Arealets beskaffenhed		X	Ingen bemærkninger. Der var pænt og rent ved tilsynet.
Udtjente biler (max 5 ad gangen, max stå 1 måned)	X		Der stod en bil uden plader. Vi informerede om at den skal fjernes i løbet af 1 måned.
Bemærkninger			
Tilsynet gav ikke anledning til nogle bemærkninger. Der var pænt og rent og olie samt kemikalier blev opbevaret forsvarligt.			

Indretning og drift

Værkstedet ligger i et mindre industriområde. Der udføres reparation og service af biler. Oprindeligt var det tanken at det skulle være racerbiler, men efter finanskrisen har det været stille. Der er dog begyndt at være lidt aktivitet, hvor der udføres reparation og kalibrering af bremses på bilerne. Ellers er det primært service og reparation af special og veteranbiler. Der foretages ikke hverken lakering, undervognsbehandlinger, plade eller karosseriarbejde.

Støj

Der har ikke været støjklager fra virksomheden. Nærmeste bolig er under 20 meter væk. Alle støjende aktiviteter skal foregå for lukkede døre.

Luft

Der er etableret udsug og afkast 1 meter over tag.

Tanke og opvarmning

Der er registreret en spildolietank på 1200 l i BBR.

Oplag af olie og kemikalier

Alt OK. Kemikalier opbevares i kemiskab og olieprodukter opbevares på spildbakker. Spildbakken til den store oliebeholder havde en smule spild. Jeg mindede om at de skal være rene og du lovede at når olietønden skulle af næste gang så blev den renset.

Spildevand

Der er ikke spildevand fra virksomheden. Der er en tilslutningstilladelse fra 2016, som ikke er blevet benyttet. Afløb blev etableret, men ikke brugt og der er lagt dæksel på. Vand fra vask ledes gennem olieudskillere med koalesensfilter.

Affald og styrket affaldstilsyn

	Ej relevant	Har indsamling	Skal etablere indsamling	Skal forbedre sortering	Kommentar
 Plast (hård & blød)		X			
 Mad- & drikkekartoner		X			
 Madaffald		X			
 Pap/papir		X			
 Glas		X			Afleveres på genbrugspladsen
 Metal		X			
 Farligt affald		X			Se gennemgang ovenfor
 Tekstilaffald	X				
 Restaffald		X			
Er der tydelig skiltning?	Alle containere/spande var markeret med tydelig skiltning og piktogrammer				

Bemærkninger til affald

Værkstedet havde en tømmeordning via Forsyning Helsingør og de dertilhørende spande svarende til en husholdning. Alle markeret med tydelige piktogrammer. Der var generelt styr på sortering og de forskellige fraktioner blev sorteret til korrekt affaldsspand. Vi informerede om at plast fra paller mv. også skulle i plastspanden og ikke i rest. Du ville vurdere om der var behov for et større spand til denne fraktion eller det evt. skulle afleveres på genbrugspladsen som erhvervsaffald, da der forekom meget plast ifb. modtagelse af reservedele mv. Vedr. det farlige affald fremgår det af ADS, at det afhentes af godkendte modtagere. Du informerede om at du også selv kørte på genbrugspladsen med bl.a. glas når du havde disse fraktioner. Alt i alt var der ikke noget at bemærke i forhold til affaldssorteringen samt håndtering.

Særligt for autoværksteder

Farligt affald	Ej relevant	Modtager	Opbevaring og yderligere bemærkninger
Spildolie (kvittering)		ALFA/Avista	I tank
Bremsevæske/Køler væske		ABAS	
Olieklude/kattegrus		ABAS	
Katalysatorer		FTZ	
Oliefiltre		ABAS	
Spraydåser		ABAS	
Akkumulatorer		REMONDIS	
Bilbatterier/øvrige batterier		DANBRIT/ABAS	
Lysstofrør/lyskilder		ABAS	
Elektronikaffald		ABAS	
Metalskrot		REMONDIS	
Vand fra gulvvasker/bremsevasker		ABAS	
Udtjente dæk		HØYER	
Andet (evt. opløsningsmidler mv.)		ABAS	

Generelle oplysninger

Virksomhedens navn	Profil Autoteknik
Virksomhedens adresse	Engholmvej 1, Saunte
CVR	30291980
Listepunkt	Q1
Virksomhedstype	Autoværksted
Baggrund for tilsynet	Basis
Dato for tilsynet	24. juni 2026
Der er ført tilsyn med:	Alle virksomhedens aktiviteter på stedet
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærper?	Nej

Foto



1



2



3



4

1. Affaldsløsning fra FH
2. Olie og væske på spildebakke
3. Olieønde på spildebakke
4. Oliefiltre

i [Autoværkstedsbekendtgørelsen](#)

ii [Affaldsbekendtgørelsen](#)

iii [Miljøbeskyttelsesloven](#)

iv [Brugerbetalingsbekendtgørelsen](#)