

I.K.E. ApS

Bag Stadion 3

4220 Korsør

Sendt pr. digital post til CVR nr. 10270642

Center for Miljø, Plan og
Teknik
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune har den 14. juni 2022 foretaget et uvarslet miljøtilsyn (basis) hos I.K.E. ApS på Bag Stadion 3 og 6-8, 4240 Korsør, jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹.

De oplyste og konstaterede forhold er beskrevet i nedenstående tilsynsrapport.

1. september 2022
Sagsnr.: 22-011913

Kontaktperson: Sara Yassine
Sara Yassine
Direkte tlf. 29600468
Mail: sayas@slagelse.dk
sayas@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727

Tilsynet gav følgende bemærkning

Slagelse kommune har i forbindelse med tilsynet undersøgt tidligere tilladelser til eksisterende vaskeplads på adressen Bag Stadion 6-8, 4220 Korsør. Det fremgår af sagsakterne at vaskepladsen har en miljøgodkendelse fra 10. august 1988. Godkendelsen bortfaldt 1. oktober 1996. Der skal udarbejdes en ny spildevandstilladelse, angående afledning af spildevand fra vaskepladsen.

Virksomheden bedes udfylde og fremsende det vedlagte ansøgningskema (Bilag – Ansøgning om afledning af spildevand fra vaskeplads) **senest 1. september 2022** til Slagelse Kommune teknik@slagelse.dk, Att: Sara Yassine.

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen². Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

¹ LBK nr. 100 af 19/01/2022: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

² BEK nr. 1536 af 09/12/2019: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen³. I 2022 opkræves **440,78kr.** pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen
Sara Yassine
Miljøspecialist

³ BEK nr. 1519 af 29/06/2021: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Sara Yassine og Nynne Eisensøe

Fra virksomheden deltog: Henrik Jensen (viste rundt)

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, pkt. 6.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser underlagt autoværkstedsbekendtgørelsen⁴.

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
2gø	2001155	TÅRNBORG HGD., KORSØR JORDER
2fu	2001155	TÅRNBORG HGD., KORSØR JORDER

Ejeroplysninger (BBR)





Ejersnavn	Ejersnavn 2	Ejeradresse	Ejeradresse 2	Postnr	Adr.b eskyt tet
I.K.E. ApS		Bag Stadion 3		4220 Korsør	Nej
I.K.E. ApS		Bag Stadion 6-8		4200 Korsør	Nej

Betalers adresse	I.K.E. ApS, Bag Stadion 3, 4220 Korsør Attention: CVRnr: 10270642
Tlf. / mobil / fax	58 35 06 40 / /
E-mail	ike@ike.dk

⁴ BEK nr. 908 af 30/08/2019 - Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Hjemmeside	https://ikedk.dk/
CVR- / P-nummer	10270642 / 1002889757
EAN nr.	
Etableringsdato	12.12.2007
Godkendelsesdato §33	
Spildevandstilladelse	Spildevandsvilkår fremgår i gældende Virksomhedsgodkendelse for etablering af service- og reparationshal af den 10. august 1988 , udarbejdet til tidligere ejer Entreprenørfirma ApS, Bag Stadion 6-8, 4220 Korsør.
Kort beskrivelse	Mindre autoreparation og udlejningsfirma (toiletter, stilladser, maskiner m.m.)
Antal ansatte:	½ stk. auto / 4 stk. normal drift
Driftstider (kl):	Hverdage: 7-16 Lørdage: Lukket Søn- og helligdage: Lukket
Kommune- /lokalplanlægning	
Faktisk anvendelse	Erhvervs- og industriområde
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input checked="" type="checkbox"/> < 20 m
Miljøledelse	
Bemærkning	I.K.E har også anden adresse Bag Stadion 6 - 8, 4220 Korsør Tidligere jordforurening fra tankanlæg jf. tilsyn 2016, er håndteret efter jordforureningsregler.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
<p>Indendørs (Bag stadion 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indendørshal bruges primært til kontor og opbevaring af udløjningsudstyr. 	
<p>Udendørs (Bag stadion 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oletank - Jf. tilsyn d. 17. juni 2016 er jordforureningen fra tankanlægget udbedret og der er lagt nye fliser. 	  

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar		
<p>Værksted (Bag stadion 6-8)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Smøregrav til biler - Afløb fra smøregrav tilsluttet olieudskiller - Nedsænket spildolie-tank med tilslutning fra smøregraven - Bremseprøvefelt - 1 lift - Punktudsøg til udstødnings røg - Afløb fra værkstedet tilsluttet olieudskiller 			
	<p>Figur 1: Smøregrav</p>	<p>Figur 2: Smøregrav afløb</p>	<p>Figur 3: Smøregrav</p>
			
	<p>Figur 4: Nedsænket spildolie-tank</p>	<p>Figur 5: Bremseprøvefelt</p>	<p>Figur 6: 2-søjle lift</p>
			
	<p>Figur 7: punktudsugning</p>	<p>Figur 8: Punktudsug</p>	<p>Figur 9: Afløb fra værksted tilsluttet OBU</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar		
<p>Opbevaring i værksted (Bag stadion 6-8)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Råvarer (motorolie) - Farligt affald: Spildolie og bremse- og kølervæske opbevares i lukket tønde og afhentes efter behov af AVISTA OIL. Dokumentation frem vist ved tilsynet. - Bremse- og koblingsdele opbevares i lukket tønde og afhentes efter behov af ANPO affaldssystem. Dokumentation frem vist ved tilsynet. - Oliefiltre opbevares i lukket tønde og afhentes 2 gange årligt af ANPO affaldssystem. Dokumentation frem vist ved tilsynet. - Ældre svejseapparat (ikke i brug) - Ældre svejseskab (ikke i brug) - Opbevaringsrum til dæk og råvarer - Metalskrot hentes af Dahls Jernhandel. <p>Der er ingen afløb i værkstedet</p>	 <p>Figur 10: Motorolie</p>	 <p>Figur 11: Bremse- og koblingsdele</p>	 <p>Figur 12: Oliefiltre</p>
	 <p>Figur 13: Bremsevask</p>	 <p>Figur 14: Råvarer</p>	 <p>Figur 15: Svejsesyre</p>
	 <p>Figur 16: Svejseskab</p>	 <p>Figur 17: opbevaring af råvarer og dæk</p>	 <p>Figur 18: Metalcontainere</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
<p>Udendørs (Bag stadion 6-8)</p> <p>- Vaskeplads</p>	 <p>Sandfang/olieudskiller hentes af Alfa specialaffald 2 x årligt (februar/oktober). Seneste tømning februar 2022.</p>

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
<p>Udendørs oplag (Bag stadion 6-8)</p> <p>- Opbevaring af brugte bilbatterier i bilbatteriboks med låg.</p>	 <p>Afleveres efter behov til Slagelse Jernhandel</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udstødningsgas	Der er installeret punktudsug i værkstedet til udstødningsgas. Meget begrænset omfang, afkast ok.
Svejserøg	<p>Ældre svejseapparat (ikke i brug)</p> <p>Ældre svejseskab (ikke i brug)</p> <p>Der er installeret punktudsug i værkstedet, afkast ok.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
- Vaskeplads (Bag stadion 6-8)	<p>Vaskepladsen er tidligere godkendt i miljøgodkendelsen fra 10. august 1988 – Godkendelsen bortfaldt 1. oktober 1996. Der skal udarbejdes en ny spildevandstilladelse, angående udledningsparametrene, drift og vedligeholdelse af proces spildevand fra vaskepladsen. Virksomheden bedes udfylde og fremsende vedlagte ansøgningskema (<i>Bilag – Ansøgning om afledning af spildevand fra vaskeplads</i>) inden 1. september 2022.</p> <p>Sandfang/olieudskillere hentes af Alfa specialaffald 2 x årligt (februar/oktober). Seneste tømning februar 2022.</p>

Tanke (BBR)

Matr.nr	Ejerlav	Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. År	Sløjf. frist
2gø	2001155			Tank		1988	Mineralske olieprodukter (Olie-tankbekendtgørelsens §5, nr. 13)	5.900	Overteræn, uden dørs		01-01-2028
2gø	2001155	1994	547601	Tank		1994	Autogasolie (Dieselolie)	5.900	Overteræn, uden dørs		01-01-2034

Håndhævelser

Dato	Håndhævelsestype	Bemærkning
-	-	Ingen

Bilag – Ansøgning om afledning af spildevand fra vaskeplads

Virksomhedens navn og beliggenhed	
Virksomhedens navn	CVR-nr.
Adresse	
Matrikelnummer og ejerlav	
Postnummer og by	Kommune
Ejer	Telefon
Evt. kontaktperson	Telefon

Baggrund for ansøgningen	
Ny udledning	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Andet: påbud, lovliggørelse	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Oplysninger om etablering	
Kræver det ansøgte bygningsmæssige udvidelser/ændringer	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Hvornår forventes arbejdet at starte?	
Hvornår forventes arbejdet at være afsluttet?	

Vaskepladsen	
Har vaskepladsen tæt belægning?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Angiv typen af belægning	
Er vaskepladsen overdækket	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Hvor stor er vaskepladsen	m ²
Type af køretøjer der vaskes	Angiv typen af køretøjer der vaskes:

Vandforbrug					
Hvor kommer Vandet fra?	<input type="checkbox"/> Spulehane	Vandforbruget fra vaskepladsen:	m ³ /år	Beregnet?	
	<input type="checkbox"/> Højtryksrensere			Målt?	
				Skønnet?	
Antal vognvask pr. uge?	Gns. [stk.]: Maks. [stk.]:	Forbrug af vand pr. vask ca.			Liter
Hvor stor er spildevandsstrømmen ved vask?	Liter/sek.	Anvendes der koldt eller varmt vand?		<input type="checkbox"/> Koldt <input type="checkbox"/> Varmt	

Anvendte rensmidler (der skal medsendes datablade over de anvendte midler)	
Anvendes der rensmidler?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Hvis ja skal følgende oplyses:	
Art og nærmere betegnelse/handelsnavn/producent:	Årligt forbrug:
Anvendes der koldaffedtningsmidler, malerrens eller andre affedtningsmidler?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Olie-/benzinudskiller og sandfang			
Dimensioneringsgrundlag for olieudskilleren	Rørcenter-anvisning 006 (ja/nej):		
Dimensioneringen skal være vedlagt.	DS/EN 858-2 (ja/nej):		
Type (navn og evt. nr.			
Udskillerens gennemstrømningskapacitet	Liter/sek	Udskillerens opsamlingskapacitet	Liter
Er udskilleren forsynet med koalescensfilter?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		
Er udskilleren forsynet med alarm?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Hvis ja – type (???)	
Er udskilleren forsynet med flydelukke?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		
Modtager udskilleren kun vand fra vaskepladsen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Hvis nej – hvorfra?	
Modtager udskilleren regnvand?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Hvis ja – skal angives arealet af det befæstede areal, der anvendes til udskiller	m ²
Hvor stort er sandfanget?	Liter	Evt. mål: LxBxH:	

Øvrige oplysninger om vaskepladsen		
Fremkommer der olieholdigt spildevand fra andre steder end vaskepladsen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Hvis ja – hvorfra?
I hvilket år er vaskepladsen etableret?	Årstal	
Kan der udtages en prøve i en frit faldende stråle	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

Evt. supplerende bemærkninger

Tegning over vaskepladsen (med nordpil)

Dato og underskrift

Dato

Ejers underskrift

Dato

Ansøgers underskrift