



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 31
ligj@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Culina
Kongevej 326B
6510 Gram

Dato for miljøtilsyn:	06.09.2016
Til stede ved tilsyn:	Kaj Damgaard, Culina Line Gammelby Juhl, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	E52 Savværk,møbelfab.og maskinsnedkeri
-------------	--

Telefon	70221184	Hjemmeside	
E-mail	www.culina.dk	CVR nr.	26413702
Fax		P. nr.	1009037833

Matrikler	433 Højrup Ejerlav, Højrup
-----------	----------------------------

Acadre sagsnr.:	16/23341
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ...bilag 1, punkt E 52 - " Møbelfabriker og maskinsnedkerier. Bygnings-snedkerier med et nettoproduktionsareal på mere end 200 m2. "
Kontaktperson ved tilsyn	Kaj Damgaard Nielsen
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der var tale om et basis tilsyn hvor hele virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der er tale om et maskinsnedkeri med et værkstedsareal på ca. 300 m2. Virksomheden producerer hovedsageligt køkkeninventar efter kundens ønske og specialmål. Ud over diverse maskiner til skæring og slibning er der en mindre malerkabine. Der bruges træmateriale i produktionen både i form af spånplader og massiv træ. Derudover bruges der opløsningsmiddel, oliebaseret maling, olie og lak.
Driftstider	Mandag - torsdag fra kl. 07.00 - 15.45. Fredag fra kl. 07.00 - 12.15.
Antal ansatte	Der er 3 ansatte foruden ejer.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Ingen.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Træ, spånplader, maling, olie og lak

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Luft/lugt	<p>Der er udsugningsanlæg tilkoblet slibe/skæremaskinerne samt malerkabinen.</p> <p>Spåner og støv fra slibe/skærer maskiner samles i en silo som tømmes efter behov.</p> <p>Udsugningsanlæg i malerkabinen serviceres og filtrene skiftes 1 gang årligt af eksternt firma.</p>
-----------	---

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alm svag støj fra udsugningsanlæg.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer ingen processpildevand. Kun sanitært spildevand.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Ingen

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ingen

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	<p>Brandbart affald i form af plast, papir og træaffald opbevares i lukket container som tømmes 1 gang om ugen af Jens Juhl, Toftlund.</p> <p>Derudover er der en palleramme til pap som Jens Juhl tømmer efter behov.</p> <p>Træspåner og savsmuld fra udsugningsanlæg opbevares i spånsiloen indtil afhentning. Træspånerne og savsmuldet afhentes af Dansk Bio Transport A/S når spånsiloen er fuld.</p>

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Kemikalieaffald fra malerværkstedet i form af brugt opløsningsmiddel, malingsrester og evt. lakrester afleveres på genbrugspladsen i Gram eller Vojens. Filtrene i malerkabinen udskiftes efter behov. De kasserede filtre bortskaffes sammen med brandbart affald.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende matrikel.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Ingen.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Ingen yderligere bemærkninger.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 518/2016).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 515/2016). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Line Gammelby Juhl
Miljømedarbejder