

Basistilsyn på landbrugsejendomme**Oplysninger**

Adresse	Lindå Møllevej 14	8541	Skødstrup
Ejer af dyrehold	Erik Bredholdt		
CVR- nr.	26817935	P-nr.	1009373566
CHR- nr.	29033		

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)	Godkendelsesdato	01-02-2021
Bedriftstype	H16bm		
Samkøring	Lindå Hede 8		
	Risvang 2		
	Bals Mark 5		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Tilsynet var et basistilsyn, hvor der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt henstilling om olieretønder bag opkant/på spildbakke og aftale inden eventuel indskærpelse om korrekt registrering af olietanke i BBR, som det fremgår af vedlagte brev.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Erik Bredholdt

Tilsynsdato	21-03-2025	Tilsynsførende	Lotte B. Andersen og Helle Munch Sørensen
--------------------	------------	-----------------------	---

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen				
Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato
02-03-2020	Henstillinger	Arbejde på 2 beholdere	Efterkommet	
21-09-2022	Henstillinger	Opdatering af BBR.	Meddelt	
21-03-2025	Henstillinger	Olietønder skal opbevares bag opkant eller på spildbakke	Efterkommet	11-04-2025

Dyreholdets størrelse	
Dokumentation, dyrehold	Husdyrbruget er godkendt på produktionsareal i 2021.

Bygninger			
Bygningsnr.	Bygningsnavn	Bygningsareal (m ²)	Bemærkninger
1	Stald 1	325	
10	Stald 10	1.179	
2	Stald 2	324	
3	Stald 3	683	
4	Stald 4	88	
5	Stald 5	111	
6	Stald 6	235	
7	Stald 7	838	
8	Stald 8	32	
9	Stald 9	124	

Tilladt produktionsareal jf. tilladelse dato						
Bygningsnr.	Staldafsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Tilladelsesdato	Udløbsdato
1	1	219	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	01-02-2021	
10	10	706	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	01-02-2021	
2	2	231	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	01-02-2021	
3	3	512	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	01-02-2021	
4	4	62	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	01-02-2021	
5	5a	52	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	01-02-2021	
5	5b	15	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	01-02-2021	
6	6	168	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	01-02-2021	
7	7a	110	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse + fast gulv	01-02-2021	
7	7b	378	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	01-02-2021	

7	7c	185	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	01-02-2021	
8	8	27	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)	01-02-2021	
9	9	107	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	01-02-2021	

Registreret produktionsareal						
Bygningsnr.	Staldafsnit	I drift?	Produktionsareal (m²)	Dyretype	Staldsystem	Registreret dato
1	1	Nej	219	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	13-09-2022
10	10	Nej	706	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	13-09-2022
2	2	Nej	231	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	13-09-2022
3	3	Nej	512	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	13-09-2022
4	4	Nej	62	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	13-09-2022
5	5a	Nej	52	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	13-09-2022
5	5b	Nej	15	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	13-09-2022
6	6	Nej	168	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	13-09-2022
7	7a	Nej	110	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse + fast gulv	13-09-2022
7	7b	Nej	378	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	13-09-2022
7	7c	Nej	185	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	13-09-2022
8	8	Nej	27	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)	13-09-2022
9	9	Nej	107	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	13-09-2022

Produktionsarealer	
Bemærkninger, produktionsareal	Intet at bemærke

Opbevaringsanlæg							
Gylle- og ajlebeholdere							
Type	Byggedato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdækning	Kontrol-dato	Kontrol-interval	Bemærkninger
Gyllebeholder	01-06-1990	200	946	Teltdug	12-02-2020	10	
Gyllebeholder	01-06-1994	700	3.000	Teltdug	12-02-2020	10	
Gyllekanaler	01-06-1990	1	740				

Gyllebeholdere	
Overdækning af gyllebeholder	Telt på begge beholdere
Logbog over flydelag	Ikke relevant.
Fortanksniveau og spjæld	Ok.
Pumper og rør på gyllebeholder	Ok.
Barriere/Alarm på gyllebeholder	Ikke et krav. Ingen vandløb eller søer inden for 100 meter af tankene.
Bemærkninger til gyllebeholder	Ingen utætheder at se på tankene.

Møddingsplads	
Bemærkninger til møddingsplads	Få grise går på dybstrøelse. Dybstrøelsesmængden er relativt lille. Biogasanlæg sætter container, som fyldes, og afhentes.

Markstakke		
Markstakke	Ingen	0 markstakke

Opbevaring af erhvervsaffald	
Pap, plast, metal osv.	Pap og plast opbevares tørt. Metal opbevares i container.
Farligt affald	Farligt affald opbevares i blå tønder. Noget affald opbevares sammen med affald til forbrænding. Plastikdunke til sprøjtemidler opbevares inde i hallen.
Olie- og kemikalieaffald	Olie opbevares uden opkant eller på spildbakke.olie skal opbevares i hht. forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Kemikalieaffald opbevares i aflåst rum uden afløb. Henstilling om olietønder bag opkant/på spildbakke er efterkommet.
Klinisk risikoaffald	Kanylebokse
Animalsk affald	DAKA under kadaverkappe.
Bemærkninger til affald	De ændrede regler i affaldstilsynsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen kan medføre at indsamlere og modtageanlæg ikke vil indsamle eller modtage affaldet, hvis det ikke er tilstrækkeligt udsorteret. Se evt. vedlagte rapport om guide til affaldstilsyn.

Vaskeplads og sprøjtemidler	
Anvendelse af vaskeplads	Fyldeplads. Påfyldning af sprøjte og udvendig vask af sprøjte.
Opbevaring af sprøjtemidler	I aflåst kemirum uden afløb
Afløb fra vaskeplads	Til gyllesystem.

Olietanke	
Olietanke	Ejendommen råder over to olietanke, der fremgår af BBR-registret. Det drejer sig om: Anlægsnr.: 1: 5900 L, dieseltank fra 2004 (type nr.: 01-5013, fab.nr.: 143094) og Anlægsnr.: 2: 5900 L, fyringsolietank fra 2004 (type nr.: 01-5023, fab.nr.: 143093). Ejendommen råder desuden over to olietanke, der er placeret i værkstedet. Disse to olietanke fremgår ikke af BBR registret, og skal derfor registreres i BBR. I BBR-registret fremgår fire anlæg, der ikke forefindes på ejendommen. Disse skal af-registreres. Det drejer sig om følgende anlæg: Anlægsnr.: 3: 2500 L, nedgravet fyringsolietank (1988, type nr.: 01-000, fab.nr.: 400917). Anlægsnr.: 8: 1200 L, dieseltank (1973, fab.nr.: 8100). Anlægsnr.: 9: 2500 L, fyringsolie (1999, fab.nr.: 90321-01). Anlægsnr.: 10: 2500 L, fyringsolie (1998, fab.nr.: 86198-01). Disse fire anlæg skal afregistreres fra BBR-registret. Derudover er der 3 olietanke på 2500 liter på ejendommen, der hverken er registreret i BBR eller nogensinde har været i drift.
Sløjfningsfrist	En olietank har typisk en levetid på 30 år. Der kan dog være forskelle i konstruktionerne, som gør at de enten har en kortere eller længere levetid.
Registreret i BBR	Flere olietanke registreret i BBR er ikke længere i drift. 2 olietanke på ejendommen er ikke registreret på BBR. De rigtige oplysninger om olietanke på ejendommen skal fremgå af BBR. Det blev aftalt at der ikke blev indskærpet at olietankene ikke var korrekt registreret, hvis ejer gik i gang med processen inden to uger. Der er påbegyndt en proces med at få olietankene registreret korrekt i BBR.

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Jordforurening	Intet at bemærke.

Generelle bemærkninger	
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Rovfluer og rottebekæmpelse.
Lugt-, støv- og støj	Ingen støv eller støj at bemærke på tilsynet. Forventet lugt på svinebrug - ikke noget at bemærke.

Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	
Vilkår gennemgået	Vilkår 4: Logbog for eventuelle skader på gyllebeholderen: Har ikke logbog over skader, da der ingen har været.

Miljørisikovurdering	
Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: – Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende – Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år – Hvordan husdyrgødning oplagres – Dyreholdets størrelse – Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitrutfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretager typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80. Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	1
Oplag af husdyrgødning	16,5%	1
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	3
Resultat (vægtet score)		2,47

Affaldstilsyn på landbrugsejendom

Affaldstilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til affaldstilsynsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen.

Tilsynet blev udført samtidigt med et basismiljøtilsyn og er ikke forinden blev udpeget af Miljøstyrelsen.

På tilsynet blev håndtering og bortskaffelse af erhvervsaffald gennemgået.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt vejledning, som det fremgår af vedlagte brev.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Sortering af affald	
Oplysninger fra Affaldsdatasystemet	
Er der indberettet data	☒ Ja ☐ Nej
Bemærkninger, umiddelbare mangler, spørgsmål til data	Affald registreret i ADS er registreret som forbrændingseget affald og køres til forbrænding. Alle fraktioner fra Bals Mark 5 køres hertil og nogle fraktioner fra Risvang 2 køres hertil.

Fraktion	Korrekt sorteret	Modtager	Bemærkninger
Restaffald	☐ Ja ☒ Nej ☐ Ikke relevant	Kredsløb	Iblandet andre typer genanvendeligt affald.
Madaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		Ansatte har selv madpakker med. Ingen madaffald.
Mad- & drikkevarer kartoner	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		Fraktion ikke set på tilsyn
Plast	☐ Ja ☒ Nej ☐ Ikke relevant	Kredsløb	Mindre plast blev sorteret til restaffald. Plastikdunke til sprøjtemidler sorteres som udgangspunkt som farligt affald, hvis der er faremærke på dunkene. Plastikdunke uden faremærke sorteres til plastikaffald.
Glas	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		Fraktion ikke set på tilsyn
Metal	☐ Ja ☒ Nej ☐ Ikke relevant	Jernmanden	Jernmanden har ikke registreret i Affaldsdatasystemet. Elektronik og oliefyldt metal skal ikke iblandes andet jern og metal.
Pap	☐ Ja ☒ Nej ☐ Ikke relevant	Kredsløb	Pap blev sorteret til forbrænding.
Papir	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		Fraktion ikke set på tilsynet.
Tekstil	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		Fraktion ikke set på tilsynet.
Farligt affald	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant	Kredsløb	Medicinflasker og sprayflasker sorteres for sig inde i stalden. Batterier håndteres i meget små mængder til høreværn, og sorteres til farligt affald tilhørende husholdningen. Avista Oil har afhentet olie.
Haveaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		Ikke set på tilsynet.

Klinisk risiko- affald	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant	Kredsløb	Klinisk risikoaffald sorteres inde i stalden.
Elektronik- affald	☒ Ja ☒ Nej ☐ Ikke relevant	Jernmanden	Elektronik sorteres til storskrald. Andet elektronik blev sorteret til jern.
Træaffald	☒ Ja ☒ Nej ☐ Ikke relevant	Danish Agro	Danish Agro medtager paller. Andre paller brændes i et halmfyr, ikke på ejendommen.
PVC-affald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		Drænrør
Bygge- og anlægsaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Bigbags	☒ Ja ☐ Nej	Kredsløb	Bigbags køres til forbrændingen. Ejer fortalte der er en løsning på vej, hvor bigbags der ikke har indeholdt kunstgødning kan genanvendes.

Stemmer affaldsdata fra ADS? (fraktioner og mængde)	☐ Ja ☒ Nej	Bemærkninger Mængde er ikke vurderet. Der er kun registreret forbrændingseget affald til Kredsløb.
Stemmer aktørdata fra ADS? (transportør og modtager)	☐ Ja ☒ Nej	Bemærkninger Jernmanden har ikke indberettet data til affaldsdatasystemet. Kvittering er dog fremvist.