

## Tilsynsrapport

Navn	Landmand Jørgen Viggo Kvist		
Adresse	Harrildhusvej 19, 9240 Nibe		
CVR-nummer	10582539	P-nummer	1000101003
Virksomhedstype	Kat2k: Kvægbrug, som ikke er miljøgodkendt efter §33, 10, 11 eller 12		
Miljøriskoscore	3,41	Dato	29-03-2021
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		

### Basisoplysninger

---

Ejendommens ejer (BBR)	Jørgen Viggo Kvist Harrildhusvej 19, Harrild, 9240 Nib, , 9240 Nibe
Sidste tilladelsdato/ændret tilladelse (dyrhold)	01-01-2007

### Opbevaringsanlæg - pladser

Pladstype (Navn)	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> ) Overdækning (m <sup>2</sup> )	Volumen (m <sup>3</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1988	200 0	300	

### Opbevaringsanlæg - beholdere

Beholdertype (Navn)	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Volumen (m <sup>3</sup> )	Overdækning	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1992	12-12-2018	0	250		Krav om beholderkontrol hver 5 år.
Ajlebeholder	01-01-1992	24-01-2008	0	40		

### Tilsynskommentarer

---

Møddingsplads, tæthed	Vurderes at være i orden.
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Ingen olie, det står firma udefra for.
Biogasegnede husdyrbrug*	Ikke relevant.
Klima- og energitiltag*	Der er etableret LED-belysning i laden og maskinhuset.

Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Til ajlebeholder
Møddingsplads, overdækning	Ingen overdækning, der er dagligt tilførelse fra sralden, han kører ud med trillebør. Møddingspladsen skal overdækkes. Overdækning må gerne holde åben i den ende hvortil der er dagli tilførelse.
Natur og biodiversitet	Ikke drøftet på tilsynet.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen tilledning af tagvand. Der er tagrende på bygningen ved møddingen.
Ressourcer og genanvendelse	Ikke drøftet på tilsynet.
Gyllebeholder, beholderkontrol	De næste punkter omhandler ajlebeholder. Der er ingen gyllebeholder på ejendommen. Der er kommet anmodning om beholderkontrol ind og kontrolant kommer sidst i maj 2024,
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er 30m til Harrild Rende, og terrænet hælder ned mod vandløbet. Der er alarm på den store ajlebeholder, som er omfattet af kravet om alarm.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Ikke relevant, da der er betonlåg på beholderen
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Maskinstation m. sugetårn
Antal markstakke*	ingen markstak ved tilsyn
Antal:	0
Olietanke	Der er en olietank på ejendommen på 1200l fra 2013 G.nr. 505323 og nr 57567

## Billeder

---

### Møddingsplads, overdækning

