



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 11-02-2020 -
Nis Hesselberg Petersen, Adelvej 37, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Jørgen Petersen		
Adresse	Frihedsvej 3, 6500 Vojens		
Telefon	74541476	CHR nr.	51955
E-mail	kestrupgaard@mail.dk	CVR nr.	13579946
Mobil	29217207	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	20/3085
Godkendelsestype	§ 31		
Ændret tilladelse	23-11-2017		
Tilladte dyreenheder	27,17		
Registreret dyreenheder i alt	24,80		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Mark Timmerman, forpagter Nis Hesselberg Petersen, ejer af husdyrbruget Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Ejer har ikke selv dyr på ejendommen. Staldene er forpagtet ud til Pieter Timmermann.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,32	23-11-2017	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	72	26,85	23-11-2017	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	64	24,07	325,21	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,32	0,00	3,76
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,01	0,00	0,09
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,40	0,00	7,03

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Haderslev Kommune har meddelt en § 31 den 11. april 2014 med tilladelse til nedenstående dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none">- 55 køer- 160 kvier (6-32 mdr.) <p>I alt: 148,92 DE på daværende tidspunkt</p> <p>Registrering fra CHR den 28. januar 2020 Handyr: 0 Kvier: 76 Køer: 0</p> <p>Registrering fra gødningsregnskabet i perioden 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 0,9 årsopdræt (5,7-5,9 mdr.)- 64,4 årsopdræt (8,2-12,3mdr.)- 1 slagtekalve (230-238 kg.)- 2 slagtekalve (244,5-417,5 kg.) <p>Registrering fra gødningsregnskabet i perioden 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 0,6 årsopdræt (5,8-6,0 mdr.)- 71,1 årsopdræt (7,8-12,3 mdr.) <p>Registrering fra gødningsregnskabet i perioden 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 0,5 årsopdræt (5,8-6,0 mdr.)- 72 årsopdræt (8,4-12,4 mdr.)

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
18-05-2009		Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse Adelvej 37.pdf_#97085-09_CaseNo07-27664(1).PDF

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	200	300	0	
Ensilageplads	01-01-1990	100	150	0	
Ensilageplads	01-01-2006	320	0		Lovliggjort den 18-5-2009, eksagt bygge dato kendes ikke
Ensilageplads	01-01-2010	600	0		Angivet i miljøgodkendelse den 18-5-2009, om der er givet byggetiladelse kendes ikke den 25-8-2009

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1990	23-09-2019	240	1.000		dyk.indløb og flydelag ok.
Gyllebeholder	01-01-1977	27-04-2009	125	500		dyk.indløb og flydelag ok.
Ajle => gyllebeholder.	01-01-1800		0	0		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1982		72	140		afløb til fortank
Ens.saft => gyllebe.	01-01-1800		0	0		
Gyllekanaler	01-01-1996		0	581		kanaler i ny tilbygning.
Gyllekanaler	01-01-1972		306	306		afløb til fortank
Mød.saft => ajlebeh.	01-01-1800		0	0		
Ajlebeholder	01-01-1965		30	64		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Ejendommen har to gyllebeholdere. En gyllebeholder fra 1990 på 1000 m ³ , som sidst er beholderkontrolleret den 23. september 2019. Næste beholderkontrol skal foretages i 2029. En gyllebeholder fra 1977 på 500 m ³ , som sidst er beholderkontrolleret den 27. april 2009. Beholder skal tages ud af drift. En ajlebeholder på 1965 på 64 m ³ . Ca. 3 gange årligt flyttes der gylle fra ajlebeholderen til den store gyllebeholder.
Flydelag	Der var flydelag på beholderen på 1000 m ³ . Beholderen på 500 m ³ var ikke i brug.
Logbog	Der føres logbog og den blev fremvist på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har en møddingsplads på 200 m ² . Denne er ikke i brug, da der ikke opbevares fast gødning på ejendommen.
Opbevaring af ensilage	Ejendommen har 2 ensilagesiloer med afløb via pumpebrønd til fortank. Begge siloer er blevet repareret i fugerne.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes ikke maskiner på ejendommen.
Vaskevand fra stald	Stalden vaskes ikke.

Tagvand	Tagvandet ledes til dræn/faskine og videre i jorden.
Toilet i stald	Toilet i stalden er frakoblet.
Husspildevand	Ejendommen har den 3. juli 2019 fået nedsivningsanlæg SOP og ny 2 m3 septiktank.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares ingen sprøjtemidler eller kemikalier på ejendommen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr køres til Stursbølvej 2, 6560 Sommersted, hvor de afhentes af Daka.
Spildolie	Ikke relevant.
Batterier	Ikke aktuelt.
Pap og papir	Medtages til Stursbølvej 2.
Plastaffald	Medtages til Stursbølvej 2.
Gammelt jern	Ikke relevant. Hvis I har gammelt jern skal det afleveres til genbrugspladsen eller en produkthandler. Husk at det skal være en godkendt produkthandler, der er på energistyrelsens liste.
Kanyler/medicinres-ter/emballage	Medtages af dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lys-stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen olietanke på ejendommen.
Tank til dieselolie	Der er ingen olietanke på ejendommen.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages ingen fluebekæmpelse.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foregår via den kommunale ordning.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	De to stalde længst mod øst, laden, den store gyllebeholder og de to ensilagesilo er i brug forpagtet af Pieter Timmermann.
Drikkevandsforsyning	Der er egen drikkevandsboring på ejendommen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med jordvarme og brændeovn.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
05-02-2020	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er jordvarme og varmepumpe på ejendommen.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholder uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,74 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Slagtedyr bliver afhentet fra enden af stalden.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsyns bekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 25. februar 2020**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
 Miljømedarbejder

Tel: 74342142
E-mail: vilo@haderslev.dk