



Euromaster Danmark A/S

Tangmosevej 87D

4600 Køge

## Web Tilsynsrapport miljø

### Miljøtilsyn - Euromaster Danmark A/S, Tangmosevej 87D, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Euromaster Danmark A/S	
Virksomhedens adresse	Tangmosevej 87D, 4600 Køge	
CVR nummer	14808701	
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)	
Dato for tilsynet	11.08.2016	
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn	
Håndhævelser ifm tilsynet		
12-08-2016	Henstillinger	Farligt affald i form af forurenede metalaffald opbevares skal beskyttet mod vejrlig, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 13, stk. 1.
12-08-2016	Henstillinger	Farligt affald i form af aftøringsklude forurenede med olie m.m. skal bortskaffes som farligt affald, jf. affaldsbekendtgørelsen.

Tilsynet omfattede	Hele virksomheden.	
Jordforurening	På tilsynet blev ikke set tegn på jordforurening. Grunden er ikke kortlagt for jordforurening.	
Konklusioner på egenkontrol	Tilfredsstillende.	