



Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Tilsynsdato	22. juni 2026
Journal nr.	GEO-2013-030195
CVR-nummer	10518903
P-nummer	1000089180
Virksomhed	Ole's Autoservice ApS
Binavn	SAMSØ MASKINFORRETNING ApS
Adresse	Bryggervej 1, 8305 Samsø
Telefonnummer	8659 0265
E-mail	post@olesauto.dk
Hovedvirksomhed	Autoværksted
Bivirksomhed	Benzinsalg nedlagt i 2004
Opstartsdato	Overtaget af nuværende ejer i 2006 sammen med Tobias
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Tobias Lund Jarløv
Aarhus Kommune	Lis Bach

Efter aftale med Samsø Kommune har Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udført tilsyn i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres efter Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder (autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021). Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november.

Miljømæssige bemærkninger, opfølgning m.v.


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Virksomhedens har en vaskeplads til vask af biler og traktorer. Vaskevandet afledes over olieudskiller med koalesensfilter. Virksomheden skal fremsende sikkerhedsdatablade for de sæber og rensedmidler, der bruges på pladsen, samt oplysning om vandforbrug og antal vaske pr. år. Aarhus Kommune skal have ovennævnte oplysninger senest den 1. september 2026.
Opbevaring af kemikalier	Flydende råvarer opbevares på værkstedet, hvor der er afløb. På tilsynet blev værkstedet gjort opmærksom på, at flydende råvarer skal opbevares så der ikke kan ske spild til afløb. Det blev fra værkstedets side oplyst, at afløbet ville blive aflukket. Der skal sendes dokumentation til tilsynsmyndigheden senest den 15. august 2026

Beliggenhed

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 87 – Tranebjerg - Mindre industri-område. Området er udlagt til erhvervsformål, engroshandel, trykkerier, oplagsvirksomhed, transport, autoreparation, håndværksvirksomheder o.lign.

Værkstedet er beliggende inde for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Området er separatkloakeret.



Kommuneplanramme



Luftfoto 2025

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om egenkontrol

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med reparationer og service på personbiler, traktorer osv. Der foretages ikke lakering og undervognsbehandling på virksomheden. Det er tidligere oplyst, at en enkelt plet dog kan blive undervognsbehandlet i forbindelse med reparationer.

Virksomhedens benzinsalgssted er nedlagt pr. 31/12 2004. Der er efterfølgende sket oprydning gennem Oliebranchens Miljøpulje. I den forbindelse er der etableret 2 nye olieudskillere. Virksomheden er udvidet i 2009 med en tilbygning på 270 m², som primært bliver brugt i forbindelse med servicering af traktorer og andre landbrugsmaskiner.

Vaskeplads med afløb via olieudskiller foran tilbygning, hvor der lejlighedsvis vaskes traktorer m.m.

Virksomhedens maskinpark og -anlæg

Service- og reparationsværksted, pladeværksted og klargøringsværksted

Værkstedet er indrettet med div. lifte, dækmaskine, hydraulisk presser, 4 - 5 CO₂ -svejseanlæg, testudstyr m.m.

Virksomhedens areal, antal ansatte og driftstid

Værkstedetsareal er på 300 m² + tilbygning på 270 m².

På værkstedet er der beskæftiget 8 personer.

Den normale driftstid er:

Mandag - torsdag: Kl. 7.00 – 15.30/16

Fredag: Kl. 7.00 – 14.00

Lørdag/Søndag: Efter behov og efterspørgsel ellers ingen drift.

MILJØFORHOLD PÅ VIRKSOMHEDEN

Luftemissioner

Der er etableret punktudsugning i tilslutning til følgende af virksomhedens processer:

Udstødning: Afkast ført over tag.

Svejseanlæg: Afkast ført over tagryg

Der er rumventilation i hele værkstedet.

Støj

Evt. støjende anlæg på værkstedet kører kun i dagtimerne og i kortere perioder. Virksomhedens placering midt i byen, kan dog give anledning til støjgener for de omkringboende.

Virksomhedens kompressorer er placeret indendørs i skur på tilbygningens højre side.

Opvarmning

Virksomheden er overgået til fjernvarme i 2009.

Affald

Fra virksomheden kommer der følgende typer affald:

Affaldstype	Mængde / år	Transportør/affaldsmødtager	Opbevaring
Spildolie/ bremsevæske	Ca. 5000 liter	Marius Pedersen	Indendørs i dobbeltvægget tank
Køler væske		Affaldscenter Harpesdal	Inde i plastbeholdere
Oliefiltere		do.	- -
Batterier		FTZ i Århus	Container
Metalskrot		SAMSK/Helmers	Container
Dæk		Helmers	Udendørs + container
Papir + pap		Helmers	Container
Andet industriaffald		do.	- -
Spraydåser		Harpesdal	

Styrket affaldstilsyn

I henhold til de nye regler om affaldstilsyn, skal Teknik og Miljø fra 1. januar 2025 foretage særskilt indberetning af affaldsdata til Miljøstyrelsen.

Ved en gennemgang af virksomhedens data indberettet til Affaldsdatasystemet (ADS) kan det konstateres, at der er overensstemmelse mellem det indberettede til ADS og de fraktioner, der sorteres i på virksomheden.

Spildevand

Virksomheden har en vaskeplads til vask af biler og traktorer.

Vaskevandet afledes over olieudskillere med koalesensfilter.

Virksomheden skal fremsende sikkerhedsdatablade for sæber der bruges på pladsen, samt oplysning om vandforbrug og antal vaske pr. år.

Aarhus Kommune skal have ovennævnte oplysninger senest den 1. september 2026.

Kondensat fra kompressor anlæg afledes via olieudskillere.

Olieudskillere tømmes efter behov dog mindst 1 gang årligt af Holst Kloakservice.

PFAS stoffer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter

Ved tilsynet blev der informeret om mulighederne for at identificere og udfase PFAS fra virksomhedens råvarer og produkter.

PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne anvendes blandt andet i smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, elektronik, maling og tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid.

PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. I de fleste tilfælde er det at være i kontakt med et produkt, der indeholder PFAS, ikke problematisk for den enkelte. Den lange nedbrydningstid betyder imidlertid, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø i så store mængder, at de til sidst kan være skadelige.

Ved at fortsætte udledning af PFAS, vil ophobningen blive større og føre flere konsekvenser med sig. Om de bedst undersøgte PFAS ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn. PFAS, der anvendes i industriel produktion, kan ende i spildevand via proces- og rengøringsvand, men også ved spild, udsivning fra oplag eller ved uheld. Med spildevandet ledes stofferne enten direkte til vandmiljøet eller til renseanlæg. Forsyningsselskabernes renseanlæg fjerner ikke PFAS, som derfor udledes til vandmiljøet med renseanlæggets spildevand. Nogle PFAS har tendens til at ophobes i spildevandsslammet, og udbringning af slam på marker kan derfor give anledning til, at PFAS potentielt kan optages i fødevarer.

PFAS ved autoværksteder

På autoværksteder vil man kunne forvente at finde rester af PFAS i bilens karosseri, da fremstilling ofte foretages ved brug af forme, hvor der kan bruges PFAS som frigivelsesmiddel. Yderligere kan maling, belægning, bil-indpakning, voks, poleringsmidler og andre bilplejeprodukter også indeholde PFAS. Inde i bilen vil PFAS kunne findes i forbrændingsmotoren, hvor det kan anvendes som belægning, smøremiddel og i diverse pakninger (såsom O-ringe), men også i lithium-ion batterier. PFAS bruges også som belægning i partikelfilterslanger, køleslanger og i ventilationssystemer.

PFAS anvendelser kan derfor fx forekomme i:

- Karosseri
- Bilplejeprodukter
- Motoren (pakninger og smøremidler)
- Batterier
- Ventilationssystemet


Det formodes, at den primære udledning af PFAS fra autoværksteder sker fra smøremidler, men det kan også være fra andre blandinger såsom rester af lak, voks, rengøringsmidler, maling og belægninger ved finish, som spildes og/eller skylles bort.

Vær opmærksom på, at svanemærkede bilplejeprodukter ikke må indeholde PFAS. Virksomheden opfordres til dialog med leverandør vedrørende PFAS.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND


Opbevaring af olie og kemikalier

Opbevaring af olier m.m. sker i rum med hævet afløb.
Rummet ligger i tilknytning til værkstedet.



Kemikalieopbevaringsrum

Flydende råvarer opbevares også på værkstedet, hvor der er afløb. På tilsynet blev værkstedet gjort opmærksom på, at flydende råvarer skal opbevares så der ikke kan ske spild til afløb. Det blev fra værkstedets side oplyst, at afløbet ville blive aflukket. Der skal sendes dokumentation til tilsynsmyndigheden senest den 15. august 2026.



Opbevaring af flydende råvarer på værksted med afløb

Opbevaring af flydende farligt affald

Spildolie opbevares i dobbeltvægget tank som er placeret i tilbygningsdelen.

De to andre tanke er ikke i brug og står tomme ude på pladsen foran tilbygningen. Den ene har hul i kappen.



Spildolietank

Tanke

Indhold	Placering	Årstal	Størrelse	Bemærkninger
Fyringsolie	Overjordisk — udendørs	1997	1.500 l	Virksomheden er overgået til fjernvarme og tanken fjernet.
Spildolie	Indendørs	2009	1.000 l	Dobbeltvægget
Spildolie	- -	2009	1.000 l	- -
Spildolie	- -	2009	1.000 l	- -

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

ANDRE BEMÆRKNINGER

På ejendommen Bryggervej 8 har autoværkstedet tidligere opbevaret en række biler (10-15 på årsbasis), der enten er henstillet af ejere til reparation eller skal til skrot.

Ejendommen(grunden er solgt og ved at blive ryddet.

Der var ikke oplag af affald af miljømæssig betydning på tilsynsdagen.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø den 10. juli 2026



Lis Bach
Industrisagsbehandler