



Rapport for miljøtilsyn hos Rottrupvej 21, 9370 Hals

Overordnede oplysninger

Ejer			
Morten Petersen	Langtvedvej 75	9370 Hals	Ulsted
Tilsynsdato	25-11-2021		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98254001	CHR nr.	44752
Mobiltelefon	40302092	CVR nr.	31418860
E-mail	mail@klitgaard-agro.dk	P. nr.	1014402108
Samkøring	KLITGAARD AGRO A/S Rørholtvej 76 KLITGAARD AGRO A/S Melholtvej 24 KLITGAARD AGRO A/S Houvej 90		

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	22-02-2019

Kategori	1a
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
27-05-2015	Aftale	Efterkommet	Logbog skal indsendes - og dokumentation for etablering af flydelag
23-03-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Produktionen af slagtesvin skal overholde til det tilladte niveau
16-10-2020	Aftale	Efterkommet	Træer ved gyllebeholderen mod syd skal fældes.
25-11-2021	Aftale	Meddelt	Vilkår 36 i miljøgodkendelsen skal overholdes. Der skal laves en energigennemgang af husdyrbruget, som udgangspunkt skal 5-års lønsomme teknologier indføres.
25-11-2021	Aftale	Meddelt	Der er en uoverensstemmelse mellem olietanke på ejendommen og registreret i BBR. Anlæg nr. 3 skal sløjfes. Anlæg nr. 4 skal registreres med det korrekte årstal. Anlæg nr. 5 er måske ikke på ejendommen. En tank på 5900 L fra 1996 mangler registrering i BBR.

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m2)	Bemærkning
1	Stald vest	1.017	
2	Stald Øst	1.641	

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m2)	Dyretype/Flex gruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbs dato
1	1	640	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	22-02-2019	
2	1	82	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	22-02-2019	
2	2	1.050	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	22-02-2019	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	8.954	257,94	5.282,17	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Intet at bemærke.
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Husdyrbruget har en § 16a fra d. 22-02-2019, hvor eksisterende produktionsareal blev godkendt. Godkendelsen er derfor udnyttet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Der produceres slagtesvin på ejendommen. I planåret 2019/2020 blev der produceret 8.954 slagtesvin.
Anvendelse af bygninger og stalde	Der er slagtesvin i bygning 4 og 17 (nummeret af BBR), hvilket er i overensstemmelse med godkendelsen.
Produktionsareal og gulvtyper	Der er drænet gulv + spalter (33/67)

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	18-03-2013	130	13	0	Gl. møddingsplads er indrettet til påfyldn.pl. for marksprøjte

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Den gamle møddingsplads anvendes udelukkende som vaskeplads, og der er stor opsamlingsbeholder under pladsen.
Ensilage, øvrige	Ingen ensilage.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. ingstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1992	29-08-2017	463	1.481	Flydelag	Byggesag fra 91 volumen 1481. Før oplyst til 1700.
Gyllebeholdere	01-01-1997	29-08-2017	250	3.300	Flydelag	Ejer oplyser 3300 da sider er skrå. Før oplyst til 2940
Gyllekana- ler	01-01-1992		1.100	480		Videre til gyllebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Intet at bemærke
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Snittet halm på begge beholdere - Logbog kontrolleret.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ingen spjæld
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Sugetårn på gyllevogn
Gyllebeholder, tilledning	Fra staldene
Gyllebeholder - barriere/alar mm.	Ikke krav om alarm - mere end 100 meter til vandløb/grøft.
Opbevaringskapacitet til gylle	Det er estimeret at der er kapacitet på ejendommen til ca. 12 mdrs produktion.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, beholderkontrol	Begge beholdere er kontrolleret i 2017, og skal kontrolleres igen i 2027.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke	0

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Rengøring af udstyr	Der er vaskeplads på ejendommen med opsamlingsbeholder.
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Der er et rum til opbevaring af sprøjtemidler uden afløb, der kan låses. Ikke i brug pt.
Sprøjtemidler, øvrige	Pt. sker fra anden ejendom.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Intet oplag på ejendommen.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Tilmeldt ordning via Brønderslev Kommune.
Opbevaring af kadavere	Støbt plads ved gyllebeholdere + Kadaverkappe.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vandforsyning	Har egen boringer.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Serviceaftale med Scankill som gælder alle Klitgaard Agros ejendomme.
Olietanke	BBR blev gennemgået. Der er registreret 3 tanke i BBR: Anlægsnr. 3 står i foderladen (byg. 19) som er 2 tanke på 1200 L (nr. nr. 3146) der er sat sammen. Tankene var tomme, da de er over 30 år gamle og skal sløjfes. Anlægsnr. 4 er registreret som en tank fra 2004 på 5900 L med placering ved tørringsanlægget. Årstallet stemmer ikke overens med det på tanken. Tanken er fra 1995 (nr. 54366 01). Anlægsnr. 5 er en olietank på 5900 liter fra 2007. Den er registreret i forbindelse med miljøtilsynet i 2015, hvor ejer udfyldte skema og medsendte tankattesten. Denne tank fandt vi ikke på tilsynet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Følgende tank blev fundet på tilsynet som mangler registrering: Dieseltank på 5900 liter, nr. 64131 01, år 1996. I tilsynet brevet kan links til sløjfning og registrering findes.
Støjkilder	Korntørreriet var ikke i brug ved tilsynet, og ejer oplyste, at det larmer meget, når det er i brug. Ved tilsynet var der støj fra foderblandingen, men støjen var inde i foderladen
Vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 36 er ikke opnået endnu. "Vilkår 36: Husdyrbruget skal indenfor 1 år efter meddelelse af godkendelsen være gennemgået af en energifaglig konsulent med det formål at sikre, at lønsomme ressourcebesparende teknologier løbende indføres på husdyrbruget. Gennemgangen skal som minimum indeholde en beskrivelse og vurdering af de aktuelle forhold samt mulighederne for indførelse af energibesparende teknologi vedr. belysning, køle- og fryseanlæg, varmeanlæg, ventilationsanlæg, maskinel og lign. samt de heraf afledte forhold, såsom f.eks. varmegenindvindingspotentialer, pumpetyper etc. Som udgangspunkt skal 5-års lønsomme teknologier indføres."

Særregler. for IE-husdyrbrug

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Miljøledelse på virksomhedsniveau, fremfor bedriftniveau er godtaget. Der skal formuleres en miljøpolitik, miljømål og en handlingsplan.
Årlig indberetning til kommunen	Der blev gennemgået at der skal laves en årlig indberetning til kommunen, heriblandt miljøledelsen, kontrolplan for vedligeholdelse og reparationer og overholdelse af fodringskrav.
Oplæringsmateriale personale	Der blev gennemgået flere eksempler på hvad de forskellige typer medarbejdere skal oplæres i. Der er over 70 medarbejdere ved Klitgaard Agro.
Beredskabsplan	Der er en beredskabsplan på ejendommen, opdateret med nyeste telefonnumre.
Energieffektiv belysning	Der udskiftes til LED.
Støv (foder, strøelse, ventilation)	Ingen støvproblemer på ejendommen.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Vil godt levere til biogas, hvis der kommer et anlæg i nærheden
Klima- og energitiltag	Det var ikke et fokus punkt på tilsynet, da der blev gennemgået IE-særregler, hvor der var fokus på miljøledelse. I henhold til godkendelsen, skal der også laves en energigennemgang af bedriften.