

# Tilsynsrapport

Tilsyn udført 10. oktober 2023

**OK Maribo**

**Åhave Parkvej 11, 8260 Viby J**

**CVR-nr: 39170418**

**P-nr.:**

**SagsID: 932830**

**Sagsnummer: 09.20.02-K08-1-23**

**Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed**  
**Team Natur og Miljø**  
**"Virksomhed og Spildevand" – [virksomhedogaffald@lolland.dk](mailto:virksomhedogaffald@lolland.dk)**  
**Telefon: 5467 6767**  
**Fruegade 7, 4970 Rødby**

## Bilag 1

### Virksomhedstype

Virksomheden er en tankstation med vaskehal

### Baggrund for tilsynet

Varslet basistilsyn

### Håndhævelser medført af tilsynet

Tilsynet medførte indskærpelse vedrørende fremsendelse af:

- Manglende fremsendelse af færdigmelding og kloakplan as built
- Tæthedskontrol af det samlede renseanlæg og rørsystem i tilknytning til anlægget for biologisk rensning af vaskevand samt det samlede rørsystem i tilknytning til tankanlægget og olieudskiller.

### Punkter, der er ført tilsyn med

- Drift
- Affald
- Opbevaring af kemikalier
- Støj
- Tankanlæg
- Spildevand

### Jordforurening konstateret på tilsynet

Ingen

### Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser

Tilsynet medførte 3 indskærpelser

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.