Aalborg Kommune, TM, Miljø
Stigsborg Brygge 105, 9400 Nørresundby

Rapport for miljøtilsyn hos Prime Auto ApS, Engvej 49, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	05.10.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	20402464	**CVR nr.**	40025987
E-mail	primeau-toaps@gmail.com	**P. nr.**	1024135698

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
29-01-2020	Aftale	Efterkommet	Virksomheden skal straks ophøre med bilvask på virksomheden. Det blev aftalt, at bilvask fremadrettet foregår i vaskehallen. Virksomheden har ved tilsynet i 2024 oplyst, at der foregår ikke bilvask på virksomheden. Bilerne vaskes på en tankstation inden salg, Det er også billigere for virksomheden.
29-01-2020	Aftale	Efterkommet	Virksomheden skal etablere en spildbakke under flydende råvarer.
29-01-2020	Aftale	Andre forhold	Ved tilsynet blev det konstateret, at olieudskiller er ikke blevet tømt flere år. Vi aftalte, at olieudskilleren skal tømmes og inspiceres, samt afløbsrist i værkstedet skal tømmes.
29-01-2020	Aftale	Efterkommet	Det blev aftalt, at virksomheden fremsender kvitteringer for afleveret spildolie, bilbatterier og kølervæske i 2019. Der kunne ved tilsynet 2024 fremvises kvitteringer for afleveret spildolie, oliefiltre og kølervæske.
29-01-2020	Aftale	Efterkommet	Vi aftalte, at virksomheden etablerer en separat beholder til bremsevæske og bortskaffer bremsevæske til en godkendt modtager.
29-01-2020	Aftale	Efterkommet	Vi aftalte, at virksomheden etablerer en separat beholder til absorptionsmidler og bortskaffer brugte absorptionsmidler til en godkendt modtager.
29-01-2020	Aftale	Efterkommet	Det blev aftalt, at bilbatterier fremadrettet opbevares i syrefast container. Bilbatterier opbevares forsvaligt indendørs i en container.
29-01-2020	Aftale	Efterkommet	Ved tilsynet blev det konstateret, at der er ikke oprettet P-nummer på Engvej 49, 9280 Storvorde, hvor der fysisk foregår virksomhedens aktiviteter. Vi aftalte, at virksomheden opretter P-nummer.
27-02-2024	Aftale	Efterkommet	Virksomheden skal fremadrettet opsamle affald fra afløbsrist i værkstedet og bortskaffe det til en godkendt modtager.
27-02-2024	Aftale	Meddelt	Vi aftalte, at virksomheden fremsender en kvittering for tømning af olieudskiller.
05-10-2026	Aftale	Meddelt	Virksomheden forhøjer afkastene fra punktudsugning senest den 7. december 2026.
05-10-2026	Aftale	Meddelt	Det skal oplyses, hvilken type varmekanon, der er tale om senest den 5. november 2026. Hvis det er en indirekte fyret varmekanon skal afkast føres mindst 1 meter over tag senest den 7. december 2026.
05-10-2026	Aftale	Meddelt	Dokumentation for afløbsforholdene samt kvittering for tømning af sandfang og olieudskiller skal fremsendes senest den 7. december 2026.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomhedens aktiviteter omfatter autoværkstedsaktiviteter. Virksomheden indkøber brugte biler med henblik på videresalg. Virksomheden sætter bilerne i stand til salg, f.eks. til eksport. Der udføres pladearbejde i mindre omfang, lidt slibning og svejsning samt rudeskift. Siden sidste tilsyn, serviceres flere elbiler på værkstedet. Der foretages ikke undervognsbehandling eller lakering på værkstedet. Værkstedsbygningen er opvarmet med varmekanon (fyringsoliebaseret).				
Produktionsareal (m^2)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	11	7.30-17.00		
	Miljøledelse			
	Nej			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc .(mg/m^3)	Rensning
1	Slibning			
1	Udstødningsgas			
1	Svejsning			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm^3/sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		0					
2		0					

Rumopvarmning:
Varmekanon, oliefyret.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Virksomheden oplyste, at der er 3 udsugningssteder, der anvendes ved mindre svejsnings - eller slibningsopgaver. Siden sidste tilsyn er der etableret en oliefyret varmekanon.
Luft, afkast	Virksomheden har 2 afkast. Et fra udsugning i værkstedet og et fra træpillefyr. Træpillefyr er ikke i brug. Begge afkast går ud gennem muren tæt ved taget. Det blev aftalt, at der etableres afkast, der er opadrettet og mindst 2 meter over taget fra punktudsugning fra værkstedet (slibning, udstødning, svejsning). Krav til afkasthøjde ved udstødning og svejsning er 1 meter. Krav til afkasthøjde ved slibning er 2 meter. Ved samling af afkast, skal højden være 2 meter. Det blev ikke oplyst, hvorvidt den oliefyrede varmekanon er indirekte fyret og dermed har røggasafkast (skorsten), hvor forbrændingsgasserne

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	føres ud af bygningen, mens kun den opvarmede luft blæses ind i værkstedet. I det tilfælde skal afkast føres opadrettet mindst 1 meter over tag. Hvis der er tale om direkte oliefyret varmekanon, skal der ikke være afkast, idet forbrændingsgasserne udledes direkte til værkstedsluften sammen med den varme luft. Det skal oplyses, hvilken type varmekanon, der er tale om.
Luft, støv	Virksomheden oplyste, at der kun foretages slibningsopgaver i mindre omfang.
Luft, filtre	Der er ingen filtre på virksomhedens afkast, hvilket ikke er et krav i forbindelse med de ved tilsynet oplyste aktiviteter.
Lugt	Det vurderes, at der ikke var lugt, som kan give anledning til lugtgener for de omboende naboer.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor, skrue		Indendørs i bygning
2	Porte/døre/vinduer		
3	Til- og frakørsel		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Støjkilder: Virksomhedens aktiviteter for åbne porte, kompressor og til- og frakørsel. Under tilsynet var der ikke forhold, der gav anledning til bemærkninger vedrørende støjgener.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der er afløb i værkstedet. Der forekommer begrænset mængde af processpildevand fra værkstedet. Processpildevand opstår ved afledning af afdryp fra biler. Desuden foregik der aftørring af biler i mindre omfang inde på værkstedet. Gulvvaskevand afledes som processpildevand.
Spildevand, afløbsforhold	Området er separatkloakeret.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Det er oplyst fra tidligere tilsyn, at virksomheden har 1 olieudskiller. Virksomheden kunne ikke ved tilsynet fremvise kvittering for tømning af olieudskiller. Det blev aftalt, at virksomheden skal bestille tømning og inspektion af olieudskiller. Da der er usikkerhed om afløbsforholdene, skal virksomheden få klarlagt placering af sandfang og olieudskiller samt det videre forløb til spildevandskloak.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Aalborg Kommune har efter tilsynet fremsendt en gammel kloakplan fra 1980, hvor det fremgår, at olieudskiller afleder til regnvandskloak. Hvis dette stadig er tilfældet, skal der en udføres en ændring af afløbssystemet eller også skal al afledning af processpildevand standses.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke tilknyttet virksomheden. Olietanke registreret i BBR tilhører nabovirksomheden.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Kølervæske				Tromle		Opbevaring i orden	2026
Gearolie				Tromle		Opbevaring i orden	2026
Motorolie				Tromle		Opbevaring i orden	2026
Diesel				Plastdunk		Ikke noteret ved tilsyn	2026

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarerne på virksomheden er typiske for autobranchen og omfatter diverse væsker (motorolie, gearolie, kølervæske etc.), filtre samt øvrige reservedele, dæk, plast og mindre pladedele til biler.
Råvarer, opbevaring	Motorolie, gearolie og kølervæske opbevares på gulvet på spildbakker i værkstedet. Opbevaring af dunke med dieselolie til varmekanon blev ikke besigtiget. Den oliefyrede varmekanon påfyldes fra oliebeholdere (dunke). Påfyldningsstedet blev ikke besigtiget. Der gøres opmærksom på, at påfyldning skal ske således, at spild undgås, og eventuelt spild skal straks opsamles og bortskaffes som farligt affald.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Absorptionsmidler			Ikke oplyst		Ikke noteret ved tilsyn		Genbrugspladsen	
Blyakkumulatorer			Plastkasse, syrefast		Indendørs, bag opkant			
Bremsevæske			Ikke oplyst		Ikke noteret ved tilsyn			

Jern og metal			Container - åben		Indendørs		Aalborg Recycling	
Kølervæske			Tromle		Indendørs, bag opkant		Marius Pedersen	
Oliefiltre			Spændelågsfad		Indendørs		Marius Pedersen	
Spraydåser			Beholder		Indendørs på fast bund		Genbrugspladsen	
Spildolie			IBC beholder		Indendørs, bag opkant		Avista	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Spildolie opbevares i palletank og står på spildbakke i værkstedet. Kølervæske opbevares i tromle på spildbakke i værkstedet. Oliefiltre opbevares i spændelågsfade på spildbakke i værkstedet. Bilbatterier opbevares inde på værkstedet i syrefast kasse. Bremsevæske blev ikke besigtiget ved tilsynet. Brugte absorptionsmiddel(kattegrus) bortskaffes som farligt affald og afleveres på genbrugspladsen. Det samme med spraydåser.
Affald, opbevaring	Der er 2 mindre containere indendørs til jernskrot. Dæk, autoruder og diverse bildele opbevares indendørs i værkstedet. Restaffald og pap opbevares i containere indendørs.
Affald, sortering	Plast, pap/papir og metal afleveres på genbrugspladsen. Der kunne ikke fremvises kvittering. Virksomheden ønsker at blive tilkoblet den kommunale indsamlingsordning med 1 container til plast/metal og drikkevarekartoner og 1 container til madaffald (grønne poser) og restaffald (sorte poser). Det blev aftalt, at disse bestilles indenfor 2 måneder.
Affald, bortskaffelse	Ved tilsynet blev oplyst, at virksomheden selv kører nogle affaldsfraktioner til genbrugsplads. Affald som blandet brændbart (rest efter sortering), pap/papir, spraydåser, autoruder og diverse bildele afleveres til genbrugsplads i Storvorde. Der blev orienteret om, at det er muligt at få kvittering for aflevering af affald på genbrugspladsen for erhverv. Det blev aftalt, at der fremover skal fremvises kvittering for aflevering på genbrugspladsen. Jernskrot og bilbatterier (akkumatorer) bortskaffes til Aalborg Recycling. Der blev opbevaret udtjente battericeller fra elbiler på virksomheden. De kan afleveres direkte på Nordværk Farligt affald på Langerak 21, 9220 Aalborg Øst. Der udstedes en deklaration ved aflevering. De kan desuden afleveres hos Stena Recycling A/S – Nørresundby eller NG Nordic Denmark A/S (tidligere Fortum Waste Solutions A/S). Der skal fremsendes kvittering for aflevering af brugte battericeller fra elbiler.
Farligt affald, belægninger	Værkstedet har betongulv med afløb til olieudskiller.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Virksomheden har en del salgsbiler stående på udendørs arealer.
Planforhold	Virksomheden er jf. kommuneplanen beliggende i et industriområde. Området er omfattet af lokalplan 50.09.87 Erhvervsområde i Storvorde Øst.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Virksomheden fremviste dokumentation for mængde og tidspunkt for aflevering af nogle typer farligt affald. Det blev aftalt, at virksomheden fremover fremviser kvitteringer for farligt affald, som afleveres på genbrugspladsen.
Jordforurening	Ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven.
Bæredygtighed	Vi snakkede kort om, hvordan virksomheden kan driftes mere bæredygtigt. Belysningen er forsynet med LED-pærer.