

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

 Sagsnr.: 16/24214
 Kontaktperson: Helle Munch
 Sørensen

1. OPLYSNINGER

| | |
|--|---|
| Virksomhed | Brdr. Henriksen Auto |
| Adresse | Hovedgaden 58 |
| Postnummer og by | 8410 Rønne |
| CVR nr. | 25 68 86 86 |
| Virksomhedstype | Autoværksted |
| Biaktivitet | Ingen |
| Matrikel | 2ds + 2dr Rønne By, Bregnet |
| Planforhold | Området er udlagt til blandet bolig og erhverv |
| Beliggenhed, afstand til forureningsfølsomme områder | <u>Overfladerecipienter</u> : mellem 200-500 meter til nærmeste § 3 beskyttede sø. Mellem 200-500 meter til nærmeste vandløb med god økologisk tilstand. <u>Følsomme brugerområder</u> : mindre end 200 meter til nærmeste boligområde. <u>Vandindvindingsinteresser</u> : beliggende i indvindingsoplandet til Rønne Vandværk samt område med almindelige drikkevandsinteresser. |
| Kontaktperson | Keld Kallestrup Henriksen |
| Telefon | 86 37 29 00 |
| E-mail | keld@henriksen.mail.dk |
| Tilstede ved tilsynet | Keld Kallestrup Henriksen |
| Tilsynsdato | 13. juli 2016 |
| Tilsynstype | Prioriteret tilsyn med fokus på spildolietank og oplag af olie samt olietilsølede motordele. |
| Syddjurs Kommune, tilsynsførende | Jesper Nørskov Madsen og Helle Munch Sørensen |

2. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen¹, da virksomheden er ændret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen²
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴, Bilskrøtbekendtgørelsen⁵ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsen⁶

¹ Bekendtgørelse nr. 1733 af 21. december 2015 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 1417 af 2. december 2015 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

⁴ Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer

⁵ Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

⁶ Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

| | |
|---------------------------------------|--|
| Aktiviteter | Virksomheden beskæftiger sig med: <ul style="list-style-type: none"> • reparationer og service • karosseriarbejde (meget begrænset omfang – sendes oftest ud af huset) • slibning (meget begrænset omfang) • salg af reservedele og personbiler. |
| Produktionsareal | Produktionsareal: ca. 150 m ² Grundareal: ca. 600 m ² Produktionsarealet består af værksted og kontor i stueplan, samt værksted/lager i kælder. Der er ingen afløb fra værkstedet i stueplan, og der er en ca. 2 cm. høj opkant i gulvet i portåbningen. Der er ingen afløb fra værksted/lager i kælder. Der er ingen opkant ved portåbningen og umiddelbart udenfor, er der afløb til regnvand. |
| Indretning | Værkstedet er indrettet med: <ul style="list-style-type: none"> • lifte • bremsetester • motortester • kompressor • røggasmåler • svejseanlæg – CO₂. Udendørs findes: <ul style="list-style-type: none"> • parkerede biler. |
| Etableret på nuværende adresse | 1985 |
| Udvidelse /ændringer | I 1986/87 er værkstedet udvidet med den vestligste del af bygningen. Der er ikke sket ændringer for nylig. |
| Antal beskæftigede | Ejer, to fuldtidsmekanikere og én elev |
| Driftstid | Mandag – torsdag: kl. 7.30 – 16.15 Fredag: kl. 7.30 – 13.15 Lørdag – søndag lukket. |
| Driftsforstyrrelser og uheld | - |
| Egenkontrol / driftsjournal | Virksomheden fører journal over: <ol style="list-style-type: none"> 1. Årligt forbrug af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler, fortyndingsmidler. (Det årlige forbrug af farve og lak er meget begrænset – ca. 5 dåser /år.) 2. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager. |
| Bemærkning | - |

4. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2014

| Nr. | Bemærkning i 2014 | Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2016 |
|-------------------|--|--|
| 1 | Indskærpelse: opbevaring af olie ved portåbning med risiko for forurening af kloak, jord og grundvand. | Der opbevares ikke olie ved portåbningen. Ok. |
| 2 | Indskærpelse: Spildolietank lever ikke op til krav i autoværkstedsbekendtgørelse. | Virksomheden har anskaffet en dobbeltvægget spildolietank. Ok. |
| 3 | Indskærpelse: Farligt affald, i form af olietilsølede motordele, oplagres med risiko for forurening. | Olietilsølede motordele opbevares ikke længere på bar jord. Ok. |
| Bemærkning | | Forholdene betragtes at være bragt i orden. Kommunen har ikke yderlige bemærkninger. |

5. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Tanke

| Tank | Indhold | Type (nedgravet /over terræn) | Volumen | Produce ret (år) | Tankattest | Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen |
|---|-----------|--|---------|------------------|----------------|---|
| 1 | Spildolie | Overjordisk, dobbeltvægget | 1.000 L | ? | Ikke udleveret | Ikke omfattet |
| 2 | Spildolie | Overjordisk, udendørs, på ben, enkeltvægget | 1.200 L | 1996 | Ja | Ikke omfattet |
| Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord | | | | | | Nej |
| Er alder og type af tank ok | | | | | | Ja |
| Bemærkninger | | Den gamle tank til spildolie er bortskaffet. Den nye blev anskaffet efter sidste tilsyn i 2014. Tanken er med lækagealarm. Der er etableret halvtag over tanken. | | | | |

6. AFFALD

| Affaldstype | Mængde pr. år | Opbevaring (dunke/tank/container) | Opbevaring (hvor) | Transportør | Modtager |
|--|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Farligt affald: | | | | | |
| Spildolie | Ca. 800 L | Dobbelt-vægget spildolietank | Udendørs | Avista Oil | Avista Oil |
| Øvrigt affald: | | | | | |
| Metalskrot uden olie | - | På bar jord | Udendørs | Virksomheden selv | Genbrugsplads |
| Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen | | | Ja | | |
| Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald | | | Ja | | |
| Bemærkning | Virksomhedens øvrige affaldsfraktioner er ikke medtaget. Olieholdigt metalskrot blev tidligere opbevaret på bar jord, uden overdækning. Fraktionen opbevares nu udendørs på spildbakke og under halvtag (se Figur 1. Opbevaring af olieholdigt metalskrot sker på opsamlingsbakke nedenfor), hvor det drypper af. Risikoen for spild er dermed minimeret. | | | | |



Figur 1. Opbevaring af olieholdigt metalskrot sker på opsamlingsbakke

7. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

8. BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til håndhævelse af miljømæssige krav