



Rapport for miljøtilsyn hos Nørholmsvej 501, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer			
Erik Bent Sørensen	Nørholmsvej 501	9240 Nibe	
Tilsynsdato	17-09-2020		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	31491
Mobiltelefon		CVR nr.	13602298
E-mail		P. nr.	1000592801
Samkøring	GÅRDEJER JENS JØRGEN ANDERSEN Nørholmsvej 282		

Godkendelsestype	Anmeldelse kap 7
Godkendelsesdato	23-06-2014
Tilladte dyreenheder	93,78 DE
Registrerede dyreenheder	113,06 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
03-09-2014	Henstilling	Efterkommet	Sløjfning af to olietanke fra 1969 og anmeldelse af dieseltank fra 1992 i BBR.
16-01-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Kompost i markstak skal overholde afstandskrav på 15 meter til grøft/vandløb
20-04-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Husdyrgødning må ikke udbringes i en bræmme på 2 meter langs åbne, naturlige vandløb, og der må ikke ske dyrkning, jordbehandling eller plantning i 2 meter bræmmen langs vandløb. Stoffer, der kan forurene vandet, må ikke tilføres vandløb.
17-09-2020	Indskærpelse	Meddelt	Tilladt dyrehold må ikke overskrides og kalveytter (3 stk) må ikke opføres uden miljø- og byggetilladelse
17-09-2020	Aftale	Efterkommet	Afløb ved ensilagesilo skal være fritlagt og ensilage i markstak må ikke være saftgivende

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	75	26,92	23-06-2014	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	75	8,31	23-06-2014	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	14	3,78	23-06-2014	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	115	54,76	23-06-2014	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	166	57,56	0,00	1.127,75
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	157	9,61	0,00	132,27
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	2,47	0,00	29,31
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	99	43,42	0,00	854,75

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Kvægpenion for kvæg fra Nørholmsvej 282, Jens Jørgen Andersen. Dyreholdet ændret (flere tyre) og de seneste 2 planår er tilladte DE overskredet. Der er indsendt plan for reduktion af dyreholdet
Dokumentation for dyreholdet	Kvægdatabasen 2014-2015 til 2019-2020
Anvendelse af bygninger og stalde	Der er opført 3 kalveytter på hver 28 m2 uden forudgående miljø- og byggetilladelse. Det indskræpes, at tilladt dyrehold må ikke overskrides og kalveytter (3 stk) må ikke opføres uden miljø- og byggetilladelse. Der er indsendt plan for reduktion af dyreholdet, og kalveytterne forventes fjernet pr. 1-5-2021

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Flytbare læskure	Ingen

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Dybstrøelse u. afløb	01-01-1800	0	300		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads. Dybstrøelse lægges i markstak
Ensilage, sidebegrænsning	OK
Ensilage, afløb	Har et afløb i venstre side af ensilagesiloen. Afløbet tilledes til lille tank som tømmes med slamsuger. Vej tilsynet var afløbet ikke frit. Det er aftalt, at afløbet skal fritlægges
Ensilage, tag/overfladevand	Ingen tilledning
Ensilage i markstak - placering	2 markstakke med ensilage. Den ene havde en lille smule saftafløb. Der er taget prøver af ensilagen, og det er aftalt, at analyseresultaterne sendes til kommunen

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-04-1990	08-09-2015	0	2.461		
Gyllebeholdere ude af drift	01-01-1967		0	100		Taget ud af drift. Mangler skema.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Kraftigt flydelag. Logbog ikke tjekket
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ingen spjæld.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Maskinstation benytter gyllevogn med sugetårn.
Gyllebeholder, tilledning	Alt pumpes via fortank. Afløbet i det gamle malkeum ledes også til gyllesystemet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholderkontrol er sidst udført i 2015. Næste kontrol skal laves i 2025
Gyllebeholder, øvrige	Der opbevares minkgylle fra Las Dans Vej 40, 9240 Nibe (nabo)

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Pt. 1 markstak, som ligger syd for maskinhuset. Stakken var overdækket ved tilsynet. Planlægges flyttet ud på mark, hvor det skal udbringes senere på året eller i løbet af vinteren. Vær opmærksom på, at placering af markstakke hvert år skal indtegnes på kort. Anvend f.eks. markkort fra markbogen. Start- og slutdato skal noteres for hver markstak.	1

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Opbevares i skab i tidligere malkeum. Afløb fra rummet ledes til gyllesystemet.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Har ingen spildolie, da maskinerne serviceres på værksted.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Ingen klinisk risikoaffald. Ingen sundhedsrådgivningsaftale, så kun dyrlægen behandler syge dyr.
Opbevaring af kadavere	Døde dyr lægges ud samme dag, som de afhentes af Daka. De lægges, så de ikke kan ses fra vejen.
Opbevaring af andet affald	Har en stor container fra Marius Pedersen, hvor alt brændbart affald fra landbruget smides i. MP har indberettet data til Affaldsregisteret vedr. brændbart affald (f.eks. 6,3 ton i 2019)

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Dybstrøelsen er relevant i biogasanlæg. Det nærmeste anlæg er i Vegger, men ejer mener, at volumen er for lille til, at det kan betale sig.
Klima- og energitiltag	Bevægelsessensor på udendørsbelysning på driftsbygningerne. Bruger ikke meget strøm til belysning i staldene, der er kun vågelys. Har for en del år siden fået beregnet, at det ikke kunne betale sig at udskifte belysning til LED. LED er dog faldet meget i pris, og derfor anbefales evt. udskiftning af ske til LED.
Natur/sø*	Ikke drøftet på tilsynet
Ressourcer og genanvendelse*	Vil gerne afsætte ensilageplast til genbrug, hvis/når det igen bliver muligt

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandforsyning	Kommunalt vandværk
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Udbringningsmetode flydende husdyrgødn.	Nedfælder på sort jord, slangeudlægning på vintersæd. Ingen græsmarker der får gylle - de ligger for langt fra ejendommen.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Har serviceaftale vedr. rotter m. firmaet Nomus. Fluer opleves ikke som et problem, og der foretages ikke fluebekæmpelse
Olietanke	En dieseltank fra 1992 på 1800 L er registreret i BBR. Tanken må anvendes i 30 år, og skal derfor sløjfes i løbet af år 2022.
Fyringsanlæg	Stuehuset opvarmes med solvarme og træpillefyr
Øvrige bemærkninger	I april 2020 blev givet indskærpelse vedr. bræmmekrav på 2 meter til vandløb. Der blev ikke fulgt op på, om indskærpelsen er efterkommet, da majs på marken endnu ikke er snittet. Der vil blive fulgt op i løbet af den kommende vækstsæson.