



Aalbæk Autoværksted
Skagensvej 41 A
9982 Aalbæk
Att: Jan Berg
E-mail: aalbaek.auto@gmail.com

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

3. marts 2016

Rapport efter miljøtilsyn hos Aalbæk Autoværksted, Skagensvej 41a 9982 Aalbæk

Frederikshavn Kommune har den 09.2.2015 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Jan Berg og fra Frederikshavn Kommune deltog Preben Simonsen og Jacob Staufeldt.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:
De i tilsynsrapporten af, 11. februar 2011, påtalte tilsynsbemærkninger er blevet udført.

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Sagsnummer:
GEO-2016-00573

Sagsbehandler:
Preben Simonsen
Direkte telefon.:
+45 98 45 63 70

Mail:
prsi@frederikshavn.dk

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Preben Simonsen
Center for Teknik og Miljø



Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

| | | | |
|---------|----------|---------|----------|
| Telefon | 98488422 | CVR nr. | 76605912 |
| Fax | | P. nr. | |

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------|------------------------------|
| Indretning & drift | Alm. autoreparation |
| Forurenet jord | Ingen tegn på jordforurening |

Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|---|
| Luftforurening | Der er etableret nyt rumudsug. Filtre skiftes 1 gang årligt af ejer selv. Punktudsug til udstødningsgas og svejserøg OK . Afkast er over tagryg. |

Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Støj | Ingen støjklager. Kompressor placeret i skur |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|--|
| Spildevand, generelt | Alle afløb passerer olieudskillere, som Stæten tømmer. Der er etableret ny olieudskillere i 2008 |

Udskillere

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|------------------------|
| Olieudskillere | Tilsyn føres af Stæten |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|
| | |



| | |
|-------|--|
| Tanke | Tages op på næste tilsyn, der er registreret 4 tanke på BBR. |
|-------|--|

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|---|
| Farligt affald | Olie, oliefiltre, kølevæske, bremsevæske spraydåser og kofangere afhentes af MV. Batterier går til FDZ eller Danbrit. Alt opbevares i godkendte beholdere. olie opsamles fra værksted og samles i tromle placeret på spildbakke |
| Affald, generelt | Olie, oliefiltre, kølevæske, bremsevæske spraydåser og kofangere afhentes af MV. Batterier går til FDZ eller Danbrit. Alt opbevares i godkendte beholdere. olie opsamles fra værksted og samles i tromle placeret på spildbakke |