



Rapport for miljøtilsyn 2026 hos BB Slagtegris ApS, Hjallerupvej 15, 9382 Tylstrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	28-07-2026		
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	32501
Mobiltelefon		CVR nr.	45817490
E-mail		P. nr.	1031590570
Miljørisikoscore	3,13		

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	16-09-2020

Kategori	1a
----------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
27-02-2023	Aftale	Efterkommet	Fremsende materiale vedr. miljøledelse, oplæringsmateriale, foder og plan for kontrol, reparation og vedligehold af materiel (IE-særregler)
22-08-2024	Aftale	Efterkommet	Gylleudslusning foretages fremover i henhold til § 36 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og dokumentation for påbegyndt logbog tilsendes kommunen.
22-08-2024	Aftale	Efterkommet	Olietanke, der ikke findes på ejendommen, skal fjernes i BBR ved anmeldelse til kommunen.
06-08-2026	Aftale	Meddelt	Træ op ad den store gyllebeholder, ved indløbet, skal fjernes.
06-08-2026	Indskærpelse	Meddelt	Gylleresterne fra gyllespildet d. 20-07-2026 skal fjernes fra gyllebeholderen og jorden rundt om den, så punktforurening undgås.

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
1	Stald Nord	455	
2	Stald Syd	613	
3	Stald Øst	724	

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1	401	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		16-09-2020	
2	1	472	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		16-09-2020	
3	1	634	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		16-09-2020	

Aktuel husdyrproduktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Der blev observeret lidt lugt ved stalden og gyllebeholderen på tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1961	12-01-2021	0	265		
Gyllebeholder	01-06-1989	12-01-2021	0	510		Lundsby
Gyllebeholder	01-01-2001	12-01-2021	0	3.000		Perstrup

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Begge gyllebeholdere på ejendommen blev ved tilsynet vurderet til at være i fin stand. Der blev dog observeret et træ ved den store beholders indløb, som skal fjernes jf. § 24 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der var fint flydelag på begge beholdere ved tilsynet.
Gyllebeholder, dykket indløb	Der var dykket indløb på begge beholdere ved tilsynet.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Der var ingen fastmonterede anlæg til tømning af gyllebeholderne ved tilsynet.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er ikke krav om alarm på ejendommens gyllebeholdere.
Opbevaringskapacitet til gylle	Vurderes at være tilstrækkelig, da den lille beholder ikke var fyldt ved tilsynet.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Begge gyllebeholdere er omfattet af karvet om 10-årig beholderkontrol. De blev begge sidst kontrolleret i 2021 og skal derfor senest kontrolleres igen i 2031.
Gyllebeholder, øvrige	Tilsynet blev lavet som opfølgning på uheldet ved påfyldning af gylle i den store gyllebeholder på ejendommen d. 20-07-2026. Ved tilsynet blev der observeret gyllerester på kanten af gyllebeholderen og tydelige tegn på hvor gyllen har ligge på vejen rundt om gyllebeholderen. Gylleresterne bør fjernes fra beholderen så de ikke vaskes ud i det omkringliggende miljø. Ejer oplyste at de på dagen sugede gyllen op fra jorden, men der er enkelte steder hvor der kan ses spor efter gyllepytterne. Disse bør fjernes så gylleresterne ikke vaskes ud i det omkringliggende miljø.



Træ der vokser op af den store gyllebeholder på ejendommen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Trods overløb af beholderen har ejers hurtige reaktion og fjernelse af gyllen gjort at det vurderes at der ikke er sket jordforurening, når indskærpelse om fjernelse af gyllerester er efterkommet.