



Rapport for miljøtilsyn hos Mekaniker Ralf Knudsen, Nørrehedevej 19, 9370 Hals

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	17.12.2019		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - uvarslet		
Telefon	98281651	CVR nr.	26918553
E-mail	knudsenralf@gmail.com	P. nr.	1009590028

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	Ikke fornøden
Tilslutningstilladelse spildevand	Ikke fornøden

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
17.12.2019	Aftale	Meddelt	Der skal fremover føres driftsjournal over tidspunkt for kontrol og vedligeholdelse af filter på bænksliber iht. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Enkeltmandsvirksomhed, hvor kun ejer er beskæftiget. Alm. autoreparation, dækskifte, olieskift og lign. Der foretages ikke bilvask, undervognsbehandling eller autolakering.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	1	7.00-.15.00		
Miljøledelse				

Luftemissioner

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		½					

Rumopvarmning:
Træpillefyr (også til boligen).

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er udsugning fra bænksliber, svejsning og udstødningsgas. Udsugningen fra bænksliber er forsynet med et filter (G4) inden luften føres sammen med luften fra de andre udsugninger. Der er kun et afkast og det er ført ca. ½ m over tagryg og er opadrettet. Normalt vil mindstekravet til højden på afkast være 1 m over tag og opadrettet. Da afkastet sjældent er i brug (højst ½ time/uge) og værkstedet er beliggende i landzone med næsten 100 m til nærmeste nabo, kan det accepteres, at afkastet forbliver ½ m over tag. Såfremt driftstiden øges, skal afkastet føres mindst 1 m over tag og være opadrettet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkluder, indendørs	Kompressor (stempel) er placeret indendørs på loftet.
Støjkluder, udendørs	Til- og frakørende kunder samt afhentning af affald. Der er ingen værkstedsaktiviteter udendørs.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der afledes ikke processpildevand fra værkstedet. Virksomheden har en vaskestand, men vandet herfra opsamles - se affald.

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der findes 3 dobbeltvæggede tanke: en til spildolie, en til kølervæske og en til vaskevand. Disse tanke er ikke omfattet af olietankbekendtgørelsen, da det er "affalds-tanke". Tankene er placeret indendørs.
Olietanke, registrering i BBR	Der er ikke krav om, at tankene skal registreres i BBR.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Råvarer (og affald) der er olie- eller benzinholdige og/eller indeholder miljøfarlige stoffer skal opbevares på spildbakker, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 og 13. Opbevaring i dobbeltvæggede tanke anses for at opfylde disse krav.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Der er støbt gulv i værkstedet og der er ingen afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Spraydåser er farligt affald, og skal frasorteres andet affald. De kan afleveres som farligt affald på genbrugspladsen eller hos andre affaldsmodtagere, som er godkendt til af transportere/modtage farligt affald.
Affald, anmeldelse af farligt affald	Virksomheden har så små mængder affald, at det ikke skønnes nødvendigt med en anmeldelse.
Affald, sortering	Ingen bemærkninger.
Affald, bortskaffelse	Spildolie afleveres til Avista Oil. Akkumulatorer returneres til leverandøren FTZ. Udtjente dæk afhentes af Øksendal. Virksomheden har ikke meget metalaffald.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ejendommen får vand fra vandværk (Ulsted-Aalebæk).
Generelle bemærkninger	Virksomheden fremstod ryddeligt. Gulvet var rent.
Planforhold	Landzone.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Ved tilsynet blev det aftalt, at virksomheden fremover fører driftsjournal iht. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14 over tidspunkt for kontrol og vedligeholdelse (fx udskiftning af filter) af renseanordninger på luftafkast.
Jordforurening	Der er ikke kendt eller registreret jordforurening på ejendommen.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Der blev ikke observeret synlig forurening af jorden ved tilsynet.
Miljøforbedringer, miljømål	Der blev fundet en enkelt spraydåse fra CRC (Brake degreaser) som var mærket "Miljøfarlig" (symbol: dødt træ og død fisk). Det bør undersøges hos leverandøren, om det er muligt at udskiftet produktet med et der ikke er mærket "Miljøfarlig".
Bæredygtighed	Netværk for Bæredygtig Erhverv (NBE) blev omtalt, men det er ikke interessant for et så lille autoværksted.