



Skorstensgaard.dk Ballerup
att. Michael Brohammer
Energivej 24
2750 Ballerup

BY, ERHVERV OG MILJØ

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 13. november 2020


Tlf. dir.: 4175 0127
E-mail: mt-miljo@balk.dk
Kontakt: Lill Dueholm

Sagsid: 09.20.02-K08-17-20

Miljøtilsynsrapport for tilsyn udført den 12. november 2020

Virksomhedens navn	Skorstensgaard.dk Ballerup
Virksomhedens adresse	Energivej 24, 2750 Ballerup
CVR nummer	32366570
Matrikel	18 BE, Ballerup By, Ballerup
Telefonnummer	7010 5030
Virksomhedstype	Autoværksteder Q01
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn (frekvens hvert 4. år)
Deltagere på tilsynet	Afdelingschef Michael Brohammer, Skorstensgaard.dk Ballerup og Lill Due- holm, Ballerup Kommune
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden (aktivitet og affald)

Oversigtskort for Energivej 24, 2750 Ballerup



Håndhævelser

Ingen håndhævelser på baggrund af tilsynet udført den 12. november 2020.

Generelt vedrørende Skorstensgaard.dk Ballerup

Aktiviteter

Virksomheden udfører mekanisk bilreparation og pladearbejde på de mange arbejdsstationer (der er 17 lifte på værkstederne).

Jordforurening

Ejendommen er registreret (muligvis) forurenet på vidensniveau 1 (V1); dette fremgår af oversigtskortet ovenfor (den blå skravering).

Kloakering

Ejendommen er separatkloakeret. Tegninger kan findes på www.filarkiv.dk.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes med varmepumpe (elektricitet).

Gennemgang af miljøforhold

Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige regionale drikkevandsinteresser.

Spildevand

Virksomheden har ikke processpildevand. Der findes en vaskeplads tilkoblet sandfang og olieudskiller; denne benyttes ikke.

Luft

Aktiviteten vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

Opbevaring/afhentning af affald

Virksomheden sorterer i flere fraktioner (fx brændbart, pap, glas/ruder, jern/metal, aluminium og farligt affald). Henry Andersen & Søn afhenter brændbart, pap, glas/ruder og jern/metal. Marius Pedersen afhenter aluminium, spildolie, oliefiltre, bremsevæske, bremsevaskervand og kølervæske. Akkumulatorer er i returordning med FTZ eller afleveres hos skrothandler. SMOKA tømmer jævnlige olieudskillere mv.

Opbevaringen af affald vurderes ikke at udgøre en risiko for jord, luft eller grundvand. Det opbevares således at det ikke er til risiko for miljøet.

Afrunding

Der blev ved tilsynet ikke fundet miljøforhold, der var direkte til risiko for forurening af jord, luft eller grundvand.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	12-11-2020
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,14

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år. Vi forventer at komme på miljøtilsyn igen i 4. kvartal 2024.

Fra 2016 skal tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via www.dma.mst.dk – her er det muligt, med tid, at se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Med venlig hilsen
Lill Dueholm