



Rapport for miljøtilsyn hos Landmand Boe Holger Jørgensen, Kyømarksvej 6, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer			
Boe Holger Jørgensen	Ejdrupvej 55	9240 Nibe	Ejdrup
Tilsynsdato	29-11-2022		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	32254
Mobiltelefon		CVR nr.	26933188
E-mail		P. nr.	1004452344
Samkøring	Landmand Boe Holger Jørgensen Borupvej 100 Landmand Boe Holger Jørgensen Ejdrupvej 55 Landmand Boe Holger Jørgensen Langmøllealvej 9 Vester Søvej 8 Vester Søvej 8		

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	16-01-2020

Kategori	1a
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
07-06-2016	Aftale	Efterkommet	2 spildolietromler opbevares udenfor
19-01-2017	Indskærpelse	Efterkommet	Olietromler med spildolie opbevares udendørs.
19-01-2017	Aftale	Efterkommet	Døde dyr skal dækkes ned.
03-12-2018	Aftale	Efterkommet	Erindring om kontrol på beholderne på 704 og 1018 m3
10-12-2018	Indskærpelse	Efterkommet	1018 m3 beholder og 704 m3 beholder: Reparationer skal udføres
17-01-2020	Aftale	Efterkommet	Manglende beholderkontrol (3000 m3)
26-11-2020	Aftale	Meddelt	Effekten af gyllekøling skal dokumenteres (driftstimer og køleeffekt). Dokumentation for effekten skulle have været indsendt før udskiftning af varmepumpen. Det er vigtigt med at der er tilstrækkelig dokumentation for gyllekøling fremover.

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m2)	Bemærkning
1	Farestald 1	321	
10	Farestald 3	765	
2	Farestald 2	672	
3	Farestald 4	178	
4	Farestald 5	162	
5	Løbestald	562	
6	Farestald 6	1.036	
7	Drægtighedsstald	1.793	
8	Drægtighedsstald 2	1.194	
9	Drægtighedsstald 3	2.055	

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m2)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsysteme	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	Fs1	180	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		16-01-2020	
10	Fs3	465	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		16-01-2020	
2	Fs2	484	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv		16-01-2020	

3	Fs4	93	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv		16-01-2020	
4	Fs5	100	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		16-01-2020	
5	Ls	362	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv		16-01-2020	
6	Fs6	700	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		16-01-2020	
7	Ds	1.434	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv		16-01-2020	
8	Ds 2	146	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse		16-01-2020	
8	Ds 2	819	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		16-01-2020	
9	Ds3	1.824	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		16-01-2020	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Intet at bemærke
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Ejendommen har en § 16 a miljøgodkendelse fra d. 16-01-2020, hvor der blev godkendt en ny drægtighedsstald og at en eksisterende klimastald skal ombygges til en farestald. Den nye drægtighedsstald er bygget. Den mindste gyllebeholder på 704 m ³ er fjernet.

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	06-12-2018	255	1.018		NB-gylletank, 30 elementer uden kabler
Gyllebeholder	01-01-1993	13-02-2014	570	2.278		
Gyllebeholder	01-01-2000	04-02-2020	735	3.000		MULEBY-TANK, m. udv. kabler.
Gyllekanaler	01-01-1995		0	148		
Gyllekanaler	01-05-2002		0	658		
Gyllekanaler	13-10-2003		0	170		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1979		0	35		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1993		0	15		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Intet at bemærke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, flydelag og logbog	To af beholderne er udstyret med telt. Der var fint flydelag på den tredje beholder. Logbog kontrolleret.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ingen bemærkninger
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Vogn med suge/pumpetårn
Gyllebeholder, tilledning	Der pumpes til fortanken, og derfra afhenter biogasanlægget. Biogasanlægget afleverer afgasset biomasse til gyllebeholderne.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Gyllebeholderne er ikke omfattet af reglerne om alarm, barriere eller terrænregulering, da vandløbet ikke er nærmere end 100 meter til vandløb eller sø samt da der ikke stærkt hældende fald ned mod vandløbet.
Opbevaringskapacitet til gylle	Ifølge beregningen lavet i forbindelse med miljøgodkendelsen, mangler der opbevaringskapacitet. Den overskydende del af gyllen skal kunne afsættes til biogasanlægget, som i forvejen er aftager af næsten al gylle.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholder på 700 m3 er fjernet. Beholder på 1.000 m3 - Seneste kontrol i 2018. Beholder på 2.300 m3 - Seneste kontrol i 2014. Beholder på 3.000 m3 - Seneste kontrol i 2020. Der er krav om 10 års beholderkontrol for alle gyllebeholdere på ejendommen.
Gyllebeholder, øvrige	Ingen øvrige bemærkninger.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Der er ingen fast møg på ejendommen, og derfor ingen markstak	0

Håndtering af bekæmpelsesmidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Opbevaring og håndtering sker fra Ejdrupvej 55

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Der er ingen oplag af spildolie på ejendommen. Maskinerne får skiftet olie ved service
Håndtering af klinisk risikoaffald	Kommunal afhentningsordning.
Opbevaring af kadavere	Overdække med kappe og lægges ved gyllebeholderen.
Affald, øvrige	Der sorteres i jern, sort plastik og brændbart.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Samlet aftale ved Kiltin for alle ejendomme mht rotter. Neporex smørers på væggene mod fluer efter behov.
Olietanke	I BBR er der registeret: Anlæg 2: 1200 L tank fra 2000. Anlæg 12: 1500 L tank fra 1998. Anlæg 13: 2200 L tank fra 2005.
Støjkluder	Ingen væsentlige på tilsynstidspunktet
Vilkår i miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse 16-01-2020 Vilkår 13-14: Varmepumpen til gyllekanalerne i Drægtighedsstald 2 og Farestald 2 skal levere en årlig køleeffekt på minimum 138.009 kWh. Varmepumpen til Gyllekanalerne i Drægtighedsstald 3 skal levere en årlig køleeffekt på minimum 133.502 kWh. Der skal være en logbog for gyllekølingen hvor antallet af timer bliver logget. Det behøves ikke være månedligt, men nogle gange om året. Herudover skal det noteres hvis der er driftstop og årsag.

Særregler. for IE-husdyrbrug

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse (å)	Der er vedhæftet ark om miljøledelse på landbrug og ark om mini miljøledelse som inspiration. Det er et krav at IE-brug skal have miljøledelse i form af et miljømål og en handlingsplan for hvordan denne mål kan opnås.
Logbog+plan kontrol, rep, vedligehold (å)	IE-husdyrbrug skal udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel, herunder med henblik på at forebygge uheld, og beredskab for håndtering af uventede emissioner og hændelser.
Foder, indhold protein og fosfor (å)	Der skal være dokumentation for at foderkravene overholdes. IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde kvælstof og fosfor, der udskilles, som minimum enten anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, reducere indholdet af råprotein ved hjælp af en god aminosyrebalance, eller ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof eller fosfor.
Logbog miljøteknologi (vilkår MGK) (å)	Der skal holdes en logbog for antallet af timer for gyllekølingen. Det behøves ikke at være en månedlig logbog, men antallet af timer skal logges et par gange om året. Herudover skal det skrives ned hvis gyllekølingen ikke kører i perioder.
Årlig indberetning til kommunen	Som en del af IE-særregler så skal der årligt laves en indberetning til kommunen. Indberetningen skal inkludere logbøger for kontrol og vedligeholdelse, logbøger for gyllekøling, foderrecepter, og opfølgning for miljøledelse. Indberetningen for 2021 skal sendes ind inden d. 31. december 2022.
Oplæringsmateriale personale (t)	Der er omkring 20 medarbejdere. Der skal være oplæringsmateriale til medarbejderne, og dette skal indeholde relevant lovgivning, transport og udbringning af husdyrgødning, planlægning af aktiviteter og reparation og vedligeholdelse af udstyr.
Beredskabsplan (t)	Beredskabsplanen var ikke på ejendommen. Den skal kunne findes på ejendommen og telefonnumre skal være opdateret.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energieffektiv belysning (t)	Der udskiftes til LED, når der udskiftes.
Støv (foder, strøelse, ventilation) (t)	Ingen problemer med støv. Foderet er i et lukket system.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Leverer til Vesthimmerland Biogas.
Klima- og energitiltag*	Der er skiftet til LED-belysning i stort set alle stalde, og der sker stadig løbende udskiftning, hvor der mangler. Der er gyllekøling.
Ressourcer og genanvendelse	Sort plastik og Jern frasorteres