



Udlejer Henrik Elmann
Ved Fjorden 27
4230 Skælskør

Center for Teknik og Miljø
Miljø
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning af miljøtilsyn

Center for Miljø og Teknik har den 30.11.2016 foretaget et varslet miljøtilsyn jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹ på Industrivej 17.

6. december 2016
Sagsnr.: 330-2012-165337

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Kontaktperson:
Tine Fehrmann
Direkte tlf. 58 57 47 86

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i miljøtilsynsbekendtgørelsen.² Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

Fax.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.³ I 2016 opkræves **311,80** kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon 5857 4786 eller mail feh@slagelse.dk

Venlig hilsen

Tine Fehrmann
Miljømedarbejder

¹ BEK. nr. 1189 af 27/09/2016: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

² BEK nr. 518 af 27/05/2016: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

³ BEK nr. 515 af 27/05/2016: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af Monique Pedersen og Tine Fehrmann fra Slagelse Kommune.

Fra virksomheden deltog Henrik Elmann.

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 7.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:

'Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)' (Kategori: 2).

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
5aa	230258	SMIDSTRUP BY, EGGESLEVMAGLE

Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr	Adr.beskyttet
Henrik Elmann	Ved Fjorden 27	4230 Skælskør	Nej

Betalers adresse	Elmann´s biler v/Henrik Elmann, Industrivej 17, 4230 Skælskør CVRnr: 16589098
Tlf. / mobil / fax	53596969
CVR- / P-nummer	16589098 / 1001125438
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input checked="" type="checkbox"/> < 20 m

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	06-12-2016
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
C. Håndtering og opbeva-	1
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	2,81

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	<p>Autoværkstedet består af tre rum. Det største rum har støbt gulv med afløb og olieudskiller. Det lille rum er indrettet med støbt gulv uden afløb. Der er etableret rumudsug samt pumpeudsug ved lifte. Det tredje rum indeholder vaskeplads samt kabine, der bruges til behandlinger med rustbeskyttelse.</p> <p>Der er afkast fra rumudsugning samt afkast fra kabine. Begge afkast er ført over taget og fremstår som værende i korrekt højde.</p>

Oplag af affald

Side4/4

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Oplag af affald	Affald af oliefiltre, spraydåser, kølervæske og bremsevæsker er placeret i det lille rum, der er uden afløb og med støbt gulv.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer er placeret på reoler, hvor der er spildbakker under.

Bortskaffelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bortskaffelser	ABAs henter oliefiltre, kølervæske og bremsevæsker. Lund tømmer og bortskaffer spildolie én gang årligt. Dæk hentes af Høyer og Partner ApS.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskiller	Autoværkstedet har to olieudskillere. En mindre der bliver udledt til fra det store rum i værkstedet, samt en større olieudskiller, der udledes til fra vaskepladsen.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Der er sandfang ved vaskepladsen.