



## Rapport for miljøtilsyn hos Fjellerad Auto ApS, Fjellerad Bygade 29, 9260 Gistrup

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	06-05-2020		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	96365080	<b>CVR nr.</b>	31374278
<b>E-mail</b>	martin@fjellerad-auto.dk	<b>P. nr.</b>	1014360960

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
------------------------	---

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Autoværksted. Der udføres især reparationsarbejder, og derudover også i begrænset omfang pladearbejde. Der foregår i begrænset omfang salg af biler. Der udføres ikke autolakering, rustbeskyttelse eller skadesreparationer.				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
261	2	8 - 16		
Miljøledelse				
Nej				

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Udstødningsgas			Ingen rensning
2	Svejsning			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					

Rumopvarmning:
Bio-olie. (Brændeovn med træpiller i opholdsrum).

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Der er 1 afkast, til udstødningsgasser, med tilhørende slange indendørs. Der foregår kun meget begrænsede mængder svejsning på stedet.
Luft, filtre	Der er ingen filter på afkastet

## Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Portene skal være lukkede når der arbejdes med støjende aktiviteter.
Støjkilder, indendørs	Virksomhedens kompressor er placeret indendørs.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Virksomheden har et afløb i gulvet til olieudskillere. I praksis anvendes olieudskilleren dog ikke længere. Olieudskilleren indgår i en regelmæssig årlig tømning, der foretages af NKI. Spildevand fra vask af beskidte motordele opsamles og afleveres til AVISTA OIL.

## Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Årlig tømning af NKI.

## Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	1996	1996	Fyringsolie	1.500	Nedgravet	NEJ	Placeret bag værkstedet.

## Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
7s	1996	64862,01	1996	Fyringsgasolie	1.200	Nedgravet/underjordisk			31-12-2035

## Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Der er mindre mængde råvarer på virksomheden. Det meste består af spraydåser og enkelte dunke med olie.
Råvarer, opbevaring	Råvarerne opbevares i aflukket rum, uden afløb. Der er gitter for døren. Spraydåser og dunke er opbevaret i aflukkede skabe med opkant.

## Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Absorptionsmidler		Liter	Palletank		Udendørs, overdækket, bag opkant			
Blandet brændbart			Container - lukket					
Blyakkumulatorer		Stk	Container - lukket		Udendørs, overdækket, bag opkant			

Bremse- og koblingsvæske		Liter	Container - lukket		Udendørs, overdækket, bag opkant			
Bremsevaskervand		Liter	Container - lukket		Udendørs, overdækket, bag opkant			
Dæk			Ikke oplyst		Overdækket			
Jern			Container - åben		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant			
Kølevæske		Liter	Palletank		Udendørs, overdækket, bag opkant			
Oliefiltre		Liter	Container - lukket		Udendørs, overdækket, bag opkant			
Spildolie		Liter	Palletank		Udendørs, overdækket, bag opkant			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Dagrenovation afhentes af Marius Pedersen. Jernaffald afhentes af Nordjyllands Skrothandel. Har meget lidt plast affald, så dette ryger i brandbart.
Affald, farligt	Spraydåser afleveres til ABAS. Der er opstillet en 200 L tromle, under halvtag. Miljøklude og kattegrus afleveres til ABAS. Opbevares i samme 200 L tromle. Spildolie opbevares i 600 L Palletank, afhentes af Avista (tidligere Dansk Oliegenbrug). Blyakkumulatorer (batterier) bliver afhentet af DANBRIT. Dog er der nogle af batterierne der afhentes af sælger, da de indgår i Returordningen (depositum).
Affald, anmeldelse af farligt affald	Der var ingen ændringer i forhold til den seneste anmeldelse af farligt affald.
Affald, sortering	Aluminium frasorteres den almindelige jern fraktion.
Farligt affald, belægninger	Belægningen ved det overdækkede skur vurderes at være af god kvalitet.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Autoværkstedet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Planforhold	Landsby.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Egenkontrollen gav ikke anledning til bemærkninger.
Jordforurening	Matriklen, hvorpå virksomheden er beliggende, er kortlagt på vidensniveau 2 jvf. Jordforureningsloven.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke ved tilsynet visuelt konstateret jordforurening
Bæredygtighed	Får snart installeret varmepumpe. Har LED lys. Har udskiftet porten til en der isolerer bedre.