

Abildgaard Kloak- & Spuleservice Johnny Abildgaard Jensen
Holstebrovej 29
7600 Struer

struerkloakservice@hotmail.dk

DATO: 11-11-2021

JOURNALNUMMER
09.30.09-K08-4-18

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

E: TEKNISK@STRUER.DK
T: 9684 8484

SAGSBEHANDLER:
DAN POULSEN
T: 9684 8459
E: DGP@STRUER.DK

Miljøtilsyn hos Abildgaard Kloak- & Spuleservice Johnny Abildgaard Jensen, Holstebrovej 29, 7600 Struer

Den 20. oktober 2021 foretog Struer Kommune, Center for Plan og Miljø, miljøtilsyn jf. miljøbeskyttelseslovens¹ § 65 hos ovennævnte virksomhed.

Der er følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden og/eller ejendommen, idet der gøres opmærksom på, at Struer Kommune som tilsynsførende myndighed og i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 68, har pligt til at foranledige ulovlige forhold bragt til ophør.

Indskærpelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, idet disse ikke indeholder nye bestemmelser.

Følgende miljømæssige forhold indskræpes

1. Registrering i affaldsregistret

Ved sidste tilsyn blev det håndhævet, at virksomheden skal registrere sig i det nationale affaldsregister jf. kommunens erhvervsaffaldsregulativs § 12, "Ordning for ikke-genanvendelig farligt affald" § 17 samt "Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere". Håndhævelsen er ikke efterlevet og fastholdes derfor. Virksomheden skal senest den 1. februar 2022 oprette sig i affaldsregistret, hvorefter dette meddeles Struer Kommune.

Link til affaldsregistret findes her: www.virk.dk

2. Pejling og driftsjournal for olieudskilleranlæg

Ved sidste tilsyn blev det håndhævet, at virksomheden ikke pejler og føre driftsjournal for olieudskilleren. Håndhævelsen er ikke efterlevet, hvorfor den fastholdes. Håndhævelsen sker efter Erhvervsaffaldsregulativets § 17.

Virksomheden skal straks påbegynde at pejle og føre driftsjournal, og sende kopi via e-mail til Struer Kommune. Første gang skal senest være 1. februar 2022.

¹ Miljø- og Fødevarerministeriets lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse



3. Afvanding af fedt i egen olieudskiller

Afvanding af fedt i olieudskiller er godkendelsespligtigt og dermed omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen, hvilket blev håndhævet ved sidste tilsyn. Aktiviteten vurderes stadig at være omfattet af godkendelsespligt, hvorfor håndhævelsen opretholdes.

Virksomheden skal derfor straks ophøre med at afvande vandholdigt fedt i egen olieudskiller eller ansøge om en miljøgodkendelse, herunder VVM-ansøgning og spildevandstilslutningstilladelse.

Virksomheden har mulighed for at afleveret fedt fra fedtudskiller til f.eks. Struer Renseanlæg eller til et biogasanlæg. Det er også muligt at aflevere det vandholdigt fedt til anden godkendt modtageranlæg.

Virksomheden skal senest den 1. februar 2022 meddele Struer Kommune hvilke løsningen virksomheden vælger. Såfremt det vandholdige fedt afleveres til ekstern virksomhed, skal der fremsendes dokumentation for aflevering af affaldet til Struer Kommune.



Indhold

1. TILSYNET, STAMDATA MV.	4
2. INDRETNING OG DRIFT	4
3. REGULERINGSGRUNDLAG OG BRUGERBETALING.....	5
4. LOKALISERINGSFORHOLD, PLAN, NATUR, GRUNDVAND, JORDFORURENINGSSTATUS MV.....	5
5. RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER.....	6
6. AFFALD	6
7. LUGT- OG LUFTEMISSION	7
8. SPILDEVAND.....	7
9. STØJ.....	8
10. JORD OG GRUNDVAND	8
11. MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER.....	8
12. RISIKOSCORE – ET MÅL FOR TILSYNSFREKVENNS.....	8
13. RENERE TEKNOLOGI.....	9
14. RISIKOFORHOLD	9



1. Tilsynet, stamdata mv.

Tilsynstype: Prioriteret tilsyn	Repræsentanter ved tilsynet Johnny Abildgaard Jensen fra virksomhed. Birgitte Krebs Schleemann, ekstern konsulent for Struer Kommune.
Virksomhed: Abildgaard Kloak- & Spuleservice Johnny Abildgaard Jensen Tilsynsadresse: Holstebrovej 29 CVR: 21130435 P. nr.: 1004716884	Virksomhedens kontaktperson: Johnny Abildgaard Jensen Tlf.: 40154052 E-mail: struerkloakservice@hotmail.dk
Virksomhedstype: H51 Virksomhedsklasse²: 3	Ejendomsoplysninger: Matr.nr., ejerlav: 146cø, Struer Ejendomsnummer: 88700 Ejendommens ejer: Johnny Abildgaard Jensen

Gennemførelsen af tilsynet

Tilsynsbesøget blev gennemført med en drøftelse, en fysisk rundring samt en opsamling af de håndhævelser og bemærkningerne, som tilsynet har givet anledning til. Tilsynet afrapporteres i denne rapport.

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Senest 4 måneder efter udført miljøtilsyn offentliggør Struer Kommune den fulde tilsynsrapport på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital Miljø Administration³, dog uden de eventuelle tilhørende bilag, der kan rekvireres ved henvendelse til kommunen. Offentliggørelsen sker på baggrund af lovgivning på området, jf. tilsynsbekendtgørelsens⁴ § 14.

2. Indretning og drift

Virksomheden tilbyder kloakservice og entreprenøropgaver.

Virksomheden er indrettet med garage med værksted. Værkstedet er oprindeligt til service af egne køretøjer, men benyttes ikke længere. Værkstedet benyttes alene til påfyldning af f.eks. sprinklervæske. Alt service af køretøjer foretages af ekstern virksomhed.

Virksomheden har også en overdækket vaskeplads, som ikke længere benyttes til vask af biler. Pladsen benyttes til oplag af salt.

Udendørs aktiviteter

Til og fra kørsel samt lidt oplag af fliser, sand m.v.

4 gange årligt tømmes fedtudskiller, som afvandes i egen olieudskiller. Det vandholdigt fedt ledes til udskilleren iht. olieudskillerens dimensionering. Efterfølgende tømmes olieudskilleren for fedt, som bortskaffes til godkendt modtageranlæg.

² Jf. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning - boliger og erhverv i byerne, november 2004

³ Se link: <https://dma.mst.dk/>

⁴ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

Ved tilsynet oplyste virksomheden, at Struer Kloak har undersøgt spildevandet i området, og det gav ikke anledning til bemærkninger.

Maskiner og anlæg

Virksomheden råder bl.a. over følgende maskiner og anlæg:

1 slamsuger og 1 fejmaskine.

Etableringsår

Virksomheden er etableret på lokaliteten i år 1998.

Antal ansatte

Ingen udover ejeren.

Driftstid

Der kan forekomme aktiviteter på lokaliteten på alle tider af døgnet året rundt.

Udvidelser/ændringer siden sidste tilsyn

Det oplyses, at der siden sidste miljøtilsyn i 2018 ikke er foretaget væsentlige udvidelser/ændringer, der medfører forøget forurening.

Efter sidste tilsyn benytter virksomheden ikke længere egen olieudskiller til bortskaffelse af slam, når virksomheden har tømt eksterne olieudskilleranlæg. Den benyttes alene til afvanding efter tømning af fedtudskiller 3 - 4 gange årligt.

Endvidere benyttes værkstedet ikke længere, da det alene er ny slamsuger, der benyttes og service-res af ekstern virksomhed.

3. Reguleringsgrundlag og brugerbetaling

Virksomheden reguleres af brugerbetalingsbekendtgørelsen, bilag 1, punkt H51.

4. Lokaliseringsforhold, plan, natur, grundvand, jordforureningsstatus mv.

Planforhold

Ejendommen er beliggende i byzone.

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens⁵ rammeområde nr. 2E3, udlagt til erhvervsområde.

Lokalplan for området er L211. Området er udlagt til erhvervsområde.

Afstand til nærmeste beboelse

Nærmeste faktiske boligejendom udenfor matriklen findes i afstand af ca. 350 meter i nordvestlig retning, målt fra ejendommens skel til skel til boligen og ca. 350 meter i nordvestlig retning målt fra virksomhedens støjende aktivitet til selve boligen.

Der er ikke bolig på matriklen, hvor virksomheden er beliggende.

Afstande til natur

Der er ca. 3,2 km til nærmeste Natura 2000-område.

Nærmeste beskyttede § 3 natur (sø) findes i afstand af ca. 390 meter mod sydvest.

⁵ Struer Kommuneplan 2013-2024

Nærmeste beskyttede vandløb er beliggende i afstand af ca. 1,6 meter mod vest.

Drikkevandsinteresser (OD⁶/OSD⁷)

Ejendommen er beliggende i område med drikkevandsinteresser (OD), dog ligger det sydligste del af ejendommen i område med særlig drikkevandsinteresser (OSD).

Jordforureningsstatus

I hht. jordforureningsloven⁸ findes at:

Ejendommen er omfattet af områdeklassificering, og er beliggende i område med analysekrav.

Ejendommen er ikke kortlagt som muligt forurenede grund (vidensniveau V1).

Ejendommen er ikke kortlagt som forurenede grund (vidensniveau V2).

5. Råvarer og hjælpestoffer

Af virksomhedens olier og kemikalier kan blandt andet nævnes:

Råvare	Emballage-type/-størrelse	Opbevaringsforhold
Sprinklervæske	1 – 5 liters dunke	På reol i værksted/garage med betongulv og metalplader over riste til sandfang.
Clean	1 liters dunk	På reol i værksted/garage med betongulv og metalplader over riste til sandfang.
Salt	-	Opbevares i tidligere overdækket vaskehal, hvor afløb er lukket af.

6. Affald

Virksomhedens affaldsproduktion

Alt affald leveres på den kommunale genbrugsplads.

Affald	Emballage-type/-størrelse	Opbevaringsforhold
Blandet fast affald	tromle	Værksted/garage, afleveres på genbrugspladsen
Fedt fra fedtfang		Når der afhentes fedt i eksternt fedtudskiller, tages det med hjem, hvor det afvandes i egen olieudskiller. afvandingen sker i det tempo som olieudskilleren er dimensioneret til. Efter afvanding suges fedt op og afleveres på genbrugspladsen.
Slam fra olieudskiller		Transporteres i egne slamsuger til genbrugspladsen.

Afvanding af fedt i olieudskiller er godkendelsespligtigt og dermed omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen, hvilket blev håndhævet ved sidste tilsyn. Aktiviteten vurderes stadig at være omfattet af godkendelsespligt, hvorfor håndhævelsen opretholdes.

Virksomheden skal derfor ophøre med at afvande vandholdigt fedt i egen olieudskiller eller ansøge om en miljøgodkendelse, herunder VVM-ansøgning og spildevandstilslutningstilladelse.

Virksomheden har mulighed for at afleveret fedt fra fedtudskiller til f.eks. Struer Renseanlæg eller til et biogasanlæg. Det er også muligt at aflevere det vandholdigt fedt til anden godkendt modtageranlæg.

⁶ Områder med drikkevandsinteresser

⁷ Områder med særlige drikkevandsinteresser

⁸ Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 med senere ændring af lov om forurenede jord

Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelses anlæg

Virksomheden er tilsyneladende tilmeldt genbrugspladsordningen.

Virksomheden er affaldstransportør i form af aktiviteten med slamsuger, hvor der tømmes olieudskillere og fedtudskillere.

Ved sidste tilsyn blev det håndhævet, at virksomheden skal registrere sig i det nationale affaldsregister jf. kommunens erhvervsaffaldsregulativs § 12, "Ordning for ikke-genanvendelig farligt affald" § 17 samt "Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere". Håndhævelsen er ikke efterlevet og fastholdes derfor.

Link til affaldsregistret findes her: www.virk.dk

7. Lugt- og luftemission

Energianlæg

Ifølge BBR er der energianlæg i form af ovn til fast eller flydende brændsel, hvilket stemmer overens med de faktiske forhold.

Kilder til lugt- og luftforurening

Oliefyr og evt. lugt fra olieudskilleren, når fedt afvandes.

Emissionsgrænseværdier

Virksomheden er uden emissionsvilkår og der er ingen emissioner, der direkte reguleres i bekendtgørelser for virksomhedens aktiviteter.

8. Spildevand

Kloakeringsstatus

Ejendommen er beliggende i kloakdelopland nr. A12.

Området er separatkloakeret med hhv. spildevands- og regnvandsledning.

Industrispildevand

Virksomheden genererer industrispildevand ved afvanding af væske fra fedtudskillere i egen olieudskillere. Forholdet blev håndhævet ved sidste tilsyn, og håndhævelsen fastholdes. se afsnit 6.

Afløb i værksted/garage og tidligere vaskehal er lukket af.

Renseanlæg

Virksomheden har renseanlæg for spildevand i form af sandfang og olieudskilleranlæg.

Sandfang og olieudskilleranlæg	Ja/nej	Bemærkning
Kendes sandfangets størrelse?	2 * 60 liter	Vaskehal og værksted – er lukket
Kendes olieudskillerens type, størrelse, opsamlingskapacitet mv.?	Nej	Klasse II olieudskiller – gravemetrisk anlæg.
Bliver olieudskillere eller sandfang tilset og pejlet kvartalsvis, og føres der driftsjournal over dette?	nej	
Hvem tømmer olieudskiller og sandfang?		Tømmer selv
Hvor ofte tømmes olieudskiller og sandfang?	ja	4 gange årligt

Er der foretaget væsentlige fysiske ændringer af spildevandssystemet (herunder overfladevand)?	nej	
--	-----	--

Ved sidste tilsyn blev det håndhævet, at virksomheden ikke pejler og føre driftsjournal for olieudskilleren jf. Erhvervsaffaldsregulativets § 17. Håndhævelsen er ikke efterlevet, hvorfor den fastholdes.

Spildevandstilladelse

Virksomheden har ikke søgt eller blevet meddelt en spildevandstilslutningstilladelse.

Ved sidste tilsyn blev det vurderet, at virksomheden skal have en spildevandstilladelse da fedt afvandes i egen olieudskiller. Forholdet blev håndhævet, og håndhævelsen fastholdes. Se afsnit 6.

9. Støj

Af potentielle støjkloder kan nævnes (listen er ikke nødvendigvis udtømmende):

- til- og frakørsel

Tilsynsmyndigheden er ikke bekendt med klager over støjgener fra virksomhedens drift.

10. Jord og grundvand

Tankanlæg

Ifølge BBR findes ingen olietankanlæg på ejendomme, som stemmer overens med de faktiske forhold.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforureninger i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

11. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

Virksomheden har ikke indført nogen former for miljøledelsessystemer eller lignende, hverken certificerede eller ikke certificerede, ligesom der ikke er formuleret miljømålsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet.

12. Risikoscore – Et mål for tilsynsfrekvens

Parametre

A: 5, B: 5, C: 1, D: 1, E: 1.

$$R_{\text{virksomheder}} = (40 \% \times A + 60 \% \times B) \times 50 \% + (33 \% \times C_1 + 33 \% \times D_1 + 34 \% \times E) \times 50 \%$$

$$R_{\text{virksomheder}} = \mathbf{3,0}$$

For listevirksomheder⁹ (bilag 1-virksomheder) gælder følgende tilsynsfrekvenser:

En samlet risikoscore på > 3,6 betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.

En samlet risikoscore på 2,8 < x ≤ 3,6 betyder, at frekvensen fastsættes til hvert andet år.

En samlet risikoscore på ≤ 2,8 betyder, at frekvensen fastsættes til hvert tredje år.

På øvrige listevirksomheder (bilag 2-virksomheder), samt store maskinværksteder¹⁰ fastsættes tilsynsfrekvensen til ca. hvert til hvert tredje år.

⁹ Miljø- og Fødevareministeren udfærdiger en liste over særlig forurenende virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af godkendelsespligten i miljøbeskyttelseslovens § 33. "Listevirksomhed" defineres som virksomhed, anlæg eller indretninger, der er optaget på denne liste

¹⁰ Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen, Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller

På øvrige § 42-virksomheder fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen til ca. hvert tredje til hvert sjette år.

Der kan læses mere om miljørisikoscoren i miljøtilsynsbekendtgørelsens¹¹ bilag 1.

13. Renere teknologi

Ikke relevant.

14. Risikoforhold

Der forekommer ikke aktiviteter eller stoffer på virksomheden, som er omfattet af risikobekendtgørelsen¹².

Hvis der er spørgsmål eller rettelser til ovenstående, er virksomheden velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Birgitte Krebs Schleemann
Ekstern konsulent

Struer Kommune

¹¹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

¹² Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer